

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002466898
Besichtigt am:	20.05.2026 14:44
Berichts-Nr:	10640582
FIN:	TMBLK8NX9RY103072



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Octavia
HSN / TSN:	8004 / AVJ
Erstzulassungsdatum:	31.01.2024
Laufleistung:	83.099 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Race-Blau Metallic
Farbe Dach:	Race-Blau Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	RS Naht rot
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	4.700 KM

» Fahrzeugausstattung

"DRIVER ALERT" - Müdigkeitserkennung	Beheizbare Windschutzscheibe
"Edition"	Berganfahrassistent
"Ergonomic basic seat"	Besondere Innengeräuschkämpfung
"FRONT ASSIST" - mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer	Betriebserlaubnis Nachtrag
"REAR VIEW"	Betriebsspannung 12 V
"SMART LINK" (wired and wireless connect)	Bordliteratur in Deutsch
"SUNSET" + akustische vordere Seitenscheiben	Bordwerkzeug
12 Volt-Steckdose im Kofferraum	BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)
2x USB vorn, 2x USB hinten (MiKo), 1x USB in Sicherheitsinnenspiegel	Challenge Paket
3-Speichen-Sportmultifunktionslederlenker mit dem Heizung und Schaltwippen für das DSG	Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten
4 Türen	Columbus PLUS Business
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.B	DAB - Digitaler Radioempfang
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/147 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F	Dachreling, schwarz
7-Gang-Automatikgetriebe für Allrad	Dämpfung hinten,Sportausführung
8 Lautsprecher (passiv)	Dämpfung vorn
A8	Dekor-Einlagen
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe
Abgasendrohr hinten	Doppelton-Signalhorn
Abgaskonzept, EU6 AP	Drehstromgenerator 180 A
Ablagekästen im Kofferraum	Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung
Allradantrieb	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
Alu Pedalen	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
Ambiente und Umfeldbeleuchtung	-
Anhängerkupplung schwenkbar, el. auslösbar und mit Adapter	Einparkhilfe vorn und hinten
Anhängevorrichtung mechanisch schwenkbar und elektrisch auslösbar	Einstiegleisten in den Türausschnitten
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	El. einst., beheiz.,klappbare, automat. abbl. Aussensp. mit Board.-Sp.,Memoryf.,Innenspiegel, mit Rahmen
Armaturentafel, Schwarz, mit PAD, rote Naht	Elektrische Luftzusatzheizung
Außen-Sound Standard	Entriegelung Hintersitz mechanisch
Außensp.mit Mem.F; el.einstell./beheizb.-aut.abblendb. (Fahrer),kippb.bei Rückw.F(Beif.),Kappe el.klappbar, Vorfeldbel.	Fahrerkniefahrerairbag
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5EN-
Ausströmer	Federbereich 18 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Batterie 420A (70Ah)	Fertigungsablauf Standard
Batterie/Generator Kapazität Standard	Feststellbremse
Bauteile mit besonderer Oberfläche	Formteilhimmel ungeteilt
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	FPK-Medium
Beheizbare Scheibenwaschdüsen vorn	Fußmatten vorn und hinten
	Gepäckraumabdeckung, schiebbar
	Gepäckraumbeleuchtung
	Gepäckraumbodenbelag Komfort

Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine
 Bedarfsprognose
 Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und
 akustisch
 Head-Up Display
 Heckscheibenwischer "AERO"
 Heckspoiler in Wagenfarbe
 Hinterachsgewicht Ausführung 1
 Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
 Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
 Kältemittel R1234yf
 Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
 Kindersicherung, manuell
 Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
 tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
 Komfort BASIS
 Komfort Paket 3
 Komfortsitze vorn (Sportsitze für RS)
 Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
 Kopfstützen für Vordersitze
 Kopfstützen hinten (3 Stück)
 Kraftstoffsystem Diesel
 Landesverkaufsprogramm Deutschland
 Lane Assist mit adaptiver Spurführung + Emergency Assist
 LED- Hauptscheinwerfer mit variabler Lichtverteilung
 LED-SBBR-Leuchte, Lichtfunktionen animiert, spezielles
 Styling
 Leergewichtsbereich 1
 Leichtmetallräder "ALTAIR", anthrazit, glanzgedreht, 7,5J x 19"
 - 4 Stk.
 Lendenwirbelstütze, elektr. einstellbar für beide
 Vordersitzlehne mit Massage- funktion
 Leuchtwertenregulierung, autom/dynamisch mit Kurvenfahrlicht
 (AFS 1)
 Linkslenker
 Mit Adapter
 Mit Ausweichunterstützung, mit Abbiegeassistent
 Mit Multifunktionskamera
 Mit Scheinwerferreinigungsanlage, mit Waschwasser-
 Standanzeige
 Mit Verkehrszeichenerkennung
 Mittelarmlehne vorn
 Mittelkonsole
 Modul Boden hinten Ausführung 4
 Multipler Matrix-Beam
 Navi Columbus + Web radio
 Nebelscheinwerfer und Abbiegeleuchte
 Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand
 Nicht Heissland
 Normal-Lackierung
 Notrufsystem eCall+
 Ohne 2. Batterie
 Ohne Ablagenpaket/box
 Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
 Ohne alternativ-Antriebssystem
 Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
 Ohne Car2X
 Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)
 Ohne Elektromotor (Hybrid)
 Ohne erweitertem Sicherheitssystem
 Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche
 Ohne Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
 Ohne Halter
 Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
 Ohne Ladeboden
 Ohne Ladekabel
 Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
 Ohne Mode3 Ladekabel
 Ohne Schalthebelknopf/-Griff
 Ohne Schmutzfänger
 Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
 Ohne Skisack
 Ohne Speedlimiter (LIM)
 Ohne Spurwechselassistent
 Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
 Ohne Überführungsausrüstung
 Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
 Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
 Ohne Zusatz-/Standheizung
 Ohne zusätzliche Bereifung
 Optionsinfotainment (MIB3)
 Pannen-Set
 Parken & Sicht
 Progressive Lenkung
 Radschrauben Standard
 Radstand
 Rechtsverkehr
 Regionscode " ECE " für Radio
 Reifen 225/40 R19 93Y xl
 Reifendruckkontrolle

Reifenlieferanten für EU Länder

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

Remote Access / Remote Access + Online Infotainment

Remote Access + Infotainment Online 3 Jahre

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit
Mittelarmlehne

Scheibenbremse vorn

Scheibenbremsen hinten

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schlie - und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schriftzugsatz

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoffstbefüllung (6L)

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge "Suedia"/Kunstleder

Sitzeinstellung elektrisch für beide Vordersitze, mit Memory
und Sitztiefeinstellung

Sitzheizung für Vorder-/u.Hintersitze, getrennt regelbar

Sonnenblenden, mit Make-up-Spiegel beleuchtet auf Fahrer
und Beifahrerseite

Soundaktor

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachsteuerung

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlichtschaltung

Tilgergewicht Lenkrad, XX HZ

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Tür und Seitenverkleidung (Regenschirm auf Fahrerseite)

Typprüfland Deutschland

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variant/Avant

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Virtuelles Pedal

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Zierleisten schwarz

Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz

Zus.Rückstrahler (Türbereich)

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Bridgestone	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	4,0 mm
Bridgestone	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm
Bridgestone	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/40 R 19 93 Y	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja**Reifen verkehrssicher:** Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Motorhaube	Steinschlag	Lackieren
2	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
3	Stoßfänger hinten	Kratzer	Spotrepair
4	Alufelge glanzgedreht vorne rechts	Kratzer	Optische Wertminderung
5	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Smart Repair
6	Heckklappenverkleidung	Kratzer	Smart Repair
7	Tür hinten rechts	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Windschutzscheibe	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)	168,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBLK8NX9RY103072

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10640582
vom: 20.05.2026



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung




Lackstärke Tür vorne rechts




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten







Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos





WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Motorhaube - Steinschlag - Lackieren




2 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen



3 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Spotrepair



4 - Alufelge glanzgedreht vorne rechts - Kratzer - Optische Wertminderung




5 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Smart Repair



6 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Smart Repair



7 - Tür hinten rechts - Kratzer - Auslegen + Polieren



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

