

**Fiat Ducato 30 2.0 MultiJet L2H2**  
 2015 - 85 kW / 116 PK - Diesel - Handgeschakeld

Chassisnummer	ZFA25000002818813
Eerste registratie	08-04-2015
APK geldig tot	19-09-2026
BTW Voertuig	Ja
Bepaling uitvoering	Waarschijnlijk
Kilometerstand	147.825 km
NAP check	Geen oordeel
Ingeleverd op	02-07-2026
Definitieve kilometerstand	147.825 km

Import voertuig	Ja
Teruggaaf bij export	Ja
Verhuisgoed	Nee
Taxi	Nee

Motorinhoud	1.956
Aantal cilinders	4
Euroklasse	Euro 5
CO2 emissie (g/km)	179
Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aandrijving	Voorwiel

**Opties & accessoires** 4

- Airco
- Cruise control
- Navigatie
- Parkeersensoren






**Aanwezig bij voertuig** 3

- Hoofdsleutel
- Reservesleutel / digitale sleutel
- Hoedenplank / rolhoes

**Voertuig service details**

Laatste onderhoudsbeurt	-
Distributieriem / ketting vervangen	-
Type band	Alle seizoenen
Profiel diepte linksvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte linksachter	> 5 mm (Goed)
Profiel diepte rechtsvoor	3 - 5 mm (Matig)
Profiel diepte rechtsachter	> 5 mm (Goed)
Merk band	vredestein
Velgen	15
Band breedte	215 mm
Band hoogte	70 mm



		
<b>Bouwjaar</b>	<b>Vermogen</b>	<b>Brandstof</b>
2015	85 kW / 116 PK	Diesel
		
<b>Transmissie</b>	<b>Kilometerstand</b>	<b>BTW Voertuig</b>
Handgeschakeld	147.825 km	Ja

**Voertuig gegevens**

Type voertuig	Bedrijfsvoertuig
Aantal deuren	5
Carrosserie	Bedrijfswagen
Kleur	-
Aandrijving	Voorwiel
Bijtellingspercentage	25 %
Bijtellingspercentage geldig tot	01-05-2020

## Schades (13)


### Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - zijde rechtsvoor

### Andere - Andere

Soort schade

Gebroken

Oplossing

-



Omschrijving

gebroken - stootlijsten

### Schade interieur - Laadruimte

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

gekrast - bagageruimte


### Schade exterieur - Linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken - scherm linksachter



### Schade exterieur - Portier linksvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken - portier linksvoor


### Schade exterieur - Portier linksachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging met deuk - achterdeur links


Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

geschaafd - bumperhoek rechtsvoor

Schade exterieur - Rechtsvoor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - scherm rechtsvoor

Schade interieur - Bekleding

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

brandgaatjes - bekleding

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken - achterdeur rechts

Schade exterieur - Portier rechtsachter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

deuken en krassen - zijschuifdeur rechts

Schade exterieur - Voor

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

bestickerd - Exterieur

Schade exterieur - Achter

Soort schade

Anders

Oplossing

-



Omschrijving

beschadiging > 10 cm - bumper achter

### RDW geschiedenis

Datum	Informatie	Type eigenaar
08-04-2015	Eerste toelating	
05-04-2018		Autobedrijf
15-06-2018	Datum deel IA / I <B>LET OP: IMPORT</B> Laatste tenaamstelling	Autobedrijf
19-09-2026	APK vervaldatum	

### Fabrieksopties (waarschijnlijk)

2 zitplaatsen rechtsvoor	alarm klasse 1(startblokkering)	Anti Blokkeer Systeem	Anti doorSlip Regeling
armsteun voor	bestuurdersairbag	bestuurdersstoel in hoogte verstelbaar	
buitenspiegels elektrisch verstel- en verwarmbaar	centrale vergrendeling met afstandsbediening		elektrische ramen voor
Elektronisch Stabiliteits Programma	hill hold functie	lendesteun(en) verstelbaar	zijschuifdeur rechts

Extra foto's

