

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación	28/10/2022	Color	BLANCO NACARADO
Marca	PEUGEOT	Matrícula		Cuentakilómetros	87 080 km
Modelo	3008 Allure Pack BlueHDi 130 S&S 6 Vel. MAN	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Bandeja trasera	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✗
Botella kit reparar pinchazos	✗

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/55/18 V Verano 4.2 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 3.4 mm



Michelin 225/55/18 V Verano 3.4 mm

Michelin 225/55/18 V Verano 3.2 mm

Daños externos

1



Elemento	Botella kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

2



Elemento	Compresor kit reparar pinchazos
Posición	-
Daños	Falta
Comentarios	-

4



Elemento	Parabrisas
Posición	-
Daños	Impacto
Comentarios	-

5



Elemento	Paragolpes
Posición	Delantero
Daños	Rayadura
Comentarios	-

DEKRA Automotive Solutions

6		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de paragolpes Delantero Rayadura -
7		Elemento Posición Daños Comentarios	Spoiler Delantero Rayadura -
8		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Delantero Izquierdo Abollado -
9		Elemento Posición Daños Comentarios	Carcasa de retrovisor Izquierdo Rayadura -
10		Elemento Posición Daños Comentarios	Intermitente lateral Izquierdo Rayadura -
11		Elemento Posición Daños Comentarios	Puerta Trasero Izquierdo Abollado -
12		Elemento Posición Daños Comentarios	Llantas especiales 18" Trasero Izquierdo Abollado -
13		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Rayadura -
14		Elemento Posición Daños Comentarios	Paragolpes Trasero Derecho Rayadura -
15		Elemento Posición Daños Comentarios	Moldura de aleta Trasero Derecho Rayadura -
16		Elemento Posición Daños Comentarios	Aleta Trasero Derecho Rayadura -
17		Elemento Posición Daños Comentarios	Llantas especiales 18" Delantero Derecho Rayadura -

Daños internos

3		Elemento Posición Daños Comentarios	Limpieza interior - No realizado -
---	---	--	---

Otros Daños

DEKRA Automotive Solutions

18		Elemento	Tiempo auxiliar
		Posición	-
		Daños	-
		Comentarios	-

Comentarios

Vehículo intentado arrancar con pinzas - Vehículo en modo economía no arranca