

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002466313
Besichtigt am:	20.05.2026 12:36
Berichts-Nr:	10649419
FIN:	TMBGR6NW4P3193878



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Skoda
Modell:	Kam iq
HSN / TSN:	8004 / AVS
Erstzulassungsdatum:	23.04.2024
Laufleistung:	10.648 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Energy Blau
Farbe Dach:	Energy Blau
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	0 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg., inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl. Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/81 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5

4 Lautsprecher (passiv)

4 Türen

7-Gang-Automatikgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Active

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und Türgriffe in Wagenfarbe

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz, -Deutschland
entsprechender Fahrzeugausführung, diverse Teile

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Berganfahrassistent

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Care connect 1 Jahr

Crossover

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dachreling, schwarz

Dämpfung hinten

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Grained Black

Drehstromgenerator 140 A

Dreip. Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip. Automatikgurte vo.m. Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ 200" -- Fahrzeugteile
--

Einparkhilfe hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 24 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber, vorn elektrisch hinten mechanisch

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gewichtsbereich 13 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe, ohne Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Heizung mit mechanischer Regelung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung, manuell, li. Vordersitz

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausströmerrahmen Schwarz hochglanz

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Kopfstützen für Vordersitze, höhen- einstellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED Hauptscheinwerfer (ohne Kurvenfahrlicht, ohne NSW)

Leergewichtsbereich 1

Lenkrad

Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar

Leuchtwertenregulierung

Linkslenker

Mit Multifunktionskamera

Mittelkonsole	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Seitenschutzleiste
Multifunktionsanzeige Maxidot	Ohne Sitzheizung
Nicht Heissland	Ohne Sprachsteuerung
Nichtraucherausführung	Ohne Spurwechselassistent
Normal-Lackierung	Ohne Steckdose
Normalsitze vorn	Ohne Trennwand
Notrufsystem eCall+	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Ohne "drive select"	Ohne Überführungsausrüstung
Ohne 2. Batterie	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Ohne Abfalleimer	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne Adapter	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne alternativ-Antriebssystem	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Anhängavorrichtung	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Radio Swing 6,5"
Ohne Blende	Radschrauben Standard
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Radstand
Ohne Dekorfolien/Embleme	Radvollblenden Tecton 16"
Ohne ECO-Funktion	Rechtsverkehr
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Reifen 205/60 R16 92V
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruckkontrolle
Ohne Fußmatten	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Reserverad, platzsparend
Ohne Halter	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne Kältemittel	Satin Black
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne Klappptisch an Vordersitzlehne	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Ladeboden	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Lehnentriegelung für Vordersitze	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Lichtassistent	Schriftzugsatz in Grundauführung
Ohne Mittelarmlehne vorn	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Müdigkeitserkennung	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Navigationsgerät	Servolenkung
Ohne Nebelscheinwerfer	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Regenschirm(e)	Sitzbezüge Active
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	

Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Ticketasche plus Airbag-
Label auf der Sonnenblende

Speedlimiter

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Spurhalte assist

Stabilisator vorn

Stahl{der 16" ET 35 "Lhotse"

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Standard

T}rverkleidung Insert - Stoff

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen

Typprüfstand Deutschland

Überhang hinten, kurz

Variante Grundausstattung

Version Standard plus

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung

Zierleisten Standard

Zus. Triebwerks-Unterschutz

Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Kumho	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm
Kumho	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	205/60 R 16 92 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Ersatz		Sommer	Stahl	195/60 R 16 89 H	8,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
2	Motorhaube	Delle(n)	Kaltdrücken
3	Dach	Delle(n)	Kaltdrücken
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBGR6NW4P3193878

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend, Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung




Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts




Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen




Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos




WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

2 - Motorhaube - Delle(n) - Kaltdrücken



3 - Dach - Delle(n) - Kaltdrücken



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren

