



Spoiler / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Riga



Modanatura parafrangente / Anteriore Sinistro / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Paraurti / Posteriore / Riga



Parafrangente / Posteriore Destro / Rientranza



Parafrangente / Posteriore Destro / Rientranza



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Rotto



Modanatura parafrangente / Posteriore Destro / Rotto



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Posteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Porta / Anteriore Destro / Rientranza



Cable



Vin



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Anteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Sinistro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Set pneumatici principale / Posteriore Destro



Specchio retrovisore frontale / Anteriore / Rotto



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Paraurti / Anteriore / Riga



Spoiler / Anteriore Sinistro / Riga

Foto



Anteriore sinistro



Posteriore sinistro



Bagagliaio aperto



Posteriore destro



Vano passeggeri posteriore



Cruscotto dal sedile posteriore



Vano passeggeri anteriore



Anteriore destro



Odometro



Navigation



Spare Tyre



Cable



010

Porta / Anteriore Destro

Finestrato : SI

Rientranza

Riparazione



Set pneumatici principale

Anteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Anteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	5 mm
Posteriore Sinistro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm
Posteriore Destro	CONTINENTAL	235 / 50 / 19 / Estivo	6 mm



004

Spoiler / Anteriore Sinistro

Verniciato : No

Riga

Sostituzione



005

Modanatura parafrango / Anteriore Sinistro

Cromiato : No

Riga

Sostituzione



006

Paraurti / Posteriore

Verniciato : Si

Riga

Verniciatura



007

Parafrango / Posteriore Destro

Rientranza

Riparazione



008

Modanatura parafrango / Posteriore Destro

Rotto

Sostituzione



009

Porta / Posteriore Destro

Finestrato : Si

Rientranza

Sostituzione

BYD

BYD SEAL U DM-I1.5 215CV BOOST

TELAID: LGXC74C48S0156498



Descrizione

Targa	Data immatricolazione	Odometro
-	-	13087 km
Colore	Anno	Selle ria
-	2024	-
Numero porte	Numero posti	Ge ne ration
-	-	-

Dettagli della dichiarazione



Meccanica

Problemi rilevati

Motore / Audio	✓ Ok	Tenuta stagna del veicolo	✓ Ok
Echappement chromé / Clarity	✓ Ok	Problema di avvio del motore	✓ No

Danni & Operazioni

#	Elemento	Danno	Operazione
002	Specchio retrovisore frontale / Anteriore	Rotto	Sostituzione
003	Paraurti / Anteriore Verniciato : Si	Riga	Verniciatura