




Zustandsbericht / Minderwertgutachten



Kennzeichen

FIN

SJNFAAF16U2103636

Vorgang

Zusammenfassung

Reparaturkosten gesamt	mit MwSt.	-567,00 EUR
	ohne MwSt.	-476,47 EUR
Minderwerte aus Rep.-kosten	mit MwSt.	-567,00 EUR
	ohne MwSt.	-476,47 EUR

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben (Richtlinien) des Auftraggebers erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 90 µm bis 110 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde auf einer Hebebühne von unten besichtigt.

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I 2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	02.05.2025	Letzte Zulassung	02.05.2025
Hersteller	NISSAN	Typ / Verkaufsbez.	Juke 1.0 DIG-T N-Connecta
Aufbauart	SUV	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	SJNFAAF16U2103636
HSN / TSN	2228 / AAD	Schlüssel-Nr.	10400575
Km-Stand abgelesen	7104	Nächste HU §29 StVZO	05 / 2028
Energiequelle / Kraftstoff	Benzin	Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor
Leistung (kW)	84	Hubraum (ccm)	999
Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;EA;PI/CI;M, N1, N2		
Felgen	Leichtmetall	Farbe	Weiß / Uni
Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.			

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	215 / 60 R 17 100 V	Yokohama / BluEarth-4S AW21	A / O	6 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 V	Yokohama / BluEarth-4S AW21	A / O	6 mm
2 links	215 / 60 R 17 100 V	Yokohama / BluEarth-4S AW21	A / O	7 mm
rechts	215 / 60 R 17 100 V	Yokohama / BluEarth-4S AW21	A / O	7 mm
Pannenset				

A/ Ganzjahres; /O Original;

Serienausstattung

Serie: Airbag: Fahrer- und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbags, Airbag: Seitenairbags vorne, Anti-Blockier-System (ABS) mit elektronischer Bremskraftverteilung (EBD) und NISSAN Bremsassistent, Außenspiegel beheizbar, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außenspiegelkappen in schwarz, Außentemperaturanzeige, Becherhalter in den Türen, vorne und hinten, Berganfahr-Assistent, Bremsleuchte, dritte, CHASSIS CONTROL Technologien (CCT), Dachhimmel in schwarz, Dachspoiler, Drehzahlmesser, Einparkhilfe vorne und hinten, Elektronische Parkbremse (e-PKB), Elektronisches Stabilitätsprogramm (ESP), Fahrerinformationssystem: Digitales Cockpit mit 12,3"-TFT-Bildschirm, Fensterheber elektrisch vorn und hinten, Fernlicht-Assistent, Flaschenhalter in den Türen, vorne und hinten, Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer, Getriebe:

6-Gang-Schaltgetriebe, Haifischantenne in Black, Heckscheibe beheizbar, Heckscheibenwischer, Intelligent Key mit Start/Stopp Knopf, Intelligente Müdigkeitserkennung, Intelligenter Autonomer Notbrems-Assistent, Intelligenter Spurhalte-Assistent aktiv, Klimaautomatik, Kniepolsterung an der Mittelkonsole, Kofferraumbeleuchtung, Kofferraumboden, variable, Kopfstützen (2), vorn, Kopfstützen (3), hinten höhenverstellbar, LED-Nebelscheinwerfer, LED-Rückleuchten, LED-Voll-LED Scheinwerfer, Lackierung: Uni, Laderaumabdeckung, Lenkrad und Schaltknäuf, Lenkrad: Fernbedienung am Lenkrad, Lenksäule höhen- und tiefenverstellbar, Leselampen vorne und hinten, Mittelarmlehne vorne, Mittelkonsole und Türinnenverkleidungen in Kunstleder schwarz, Notruf und Pannenanruf (eCall), Paket: Komfort (N-Connecta), Paket: NissanConnect

Navigation und Services Navigation, Polster: Synthetische Teilledersitze (Stoff/synthetisches Leder-Kombination), Radio: Audiosystem, Reifendruck-Kontrollsystem (TPMS - tyre pressure monitor system), Reifenreparaturset, Räder: Leichtmetallfelgen 7 J x 17", Rückfahrkamera in Farbe, Rücksitzbank asymmetrisch (60:40) umklappbar, Servolenkung, Sitze: Fahrersitz höhenverstellbar, Sitze: ISOFIX-Kindersitz-Befestigungspunkte auf den hinteren Sitzplätzen inkl. Top-Tether, Sitze: Sportsitze vorn, Sonnenblenden mit Make-Up Spiegel auf Fahrer- und Beifahrerseite, Start-/Stopp System, Steckdose, 12-Volt, Telefon: Induktives Smartphone-Ladegerät, Türaußengriffe in Wagenfarbe, Türinnengriffe verchromt, Verglasung: Heckscheibe und Seitenscheiben ab der B-Säule verdunkelt, Verkehrszeichenerkennung, Warnblinkautomatik, Wegfahrsperre

Sonderausstattung

Code **Bezeichnung**
X- Paket: Winter

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: digital
bis Wartung verbleiben: 22.895 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg	Rep.Kost netto	Anrechn.		Minderwert in EUR	
		brutto		netto	brutto
1. Druckschlauch Ladeluftkühler Marderschaden, erneuern (Bild 7)	179,83	214	100	-179,83	-214
2. Motorunterschutze eingerissen, erneuern (Bild 8)	206,72	246	100	-206,72	-246
3. Dachzierleiste links beschädigt, erneuern (Bild 9)	89,92	107	100	-89,92	-107
Gesamt	476,47	567		-476,47	-567

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Abdeckung Schloßträger hinten verkratzt (Bild 10)

Hinweise

Alle Beträge (ausgenommen eines evtl. aufgeführten merkantilen Minderwertes) beinhalten die gesetzliche Mehrwertsteuer. Minderwerte sind brutto und netto ausgewiesen.
Alle systemseitig ermittelten Werte können Auf- oder Abrundungen enthalten.

Der Sachverständige
Wolfgang Gleißner

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen

datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Die ausgeführte Fahrzeugdokumentation sowie der dokumentierte Fahrzeugzustand wurden von folgenden Personen geprüft und bestätigt.



Bild 1 : Diagonal von vorne links




Bild 2 : Diagonal von hinten rechts




Bild 3 : Innenraum



Bild 4 : Kombiinstrument



Bild 5 : Alle Schlüssel und Serviceheft (letzter Eintrag)



Bild 6 : Service




Bild 7 : Druckschlauch Ladeluftkühler Marderschaden




Bild 8 : Motorunterschut eingerissen



Bild 9 : Dachzierleiste links beschädigt



Bild 10 : Abdeckung Schloßträger hinten verkratzt

FIN	SJNFAAF16U2103636	
km-St.	7104	
Fz-Kl.	M1	Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.
Aufbau	AF	Mehrzweckfahrzeug
Herst.	2228	NISSAN AUTOMOTIVE (F)
Typ	AAD	F16
Var.	00092	A
Vers.		A34
zGM	1700 kg	
EZ	02.05.2025	
Kunden-Nr.		0210001803

Kennzeichen

Auftraggeberbesonderheiten zu
Berichts-Nr. B086678000367 0 vom
04.05.2026
Seite 1 von 1

Sehr geehrte Kundin, sehr geehrter Kunde,

auftragsgemäß haben wir die von Ihnen gewünschten Prüfpunkte abgearbeitet:

- Keine Ausstattungsliste vorgelegt
- Windschutzscheibe beschädigt? Keine Beschädigung vorhanden
- nein, es liegt kein Unfallschaden vor
- Liegen Hinweise auf einen reparierten Vorschaden vor?, Wenn "Ja", wurde der Vorschaden fachgerecht instandgesetzt? Es sind keine Vorschäden bekannt

Ihr Sachverständiger
Wolfgang Gleißner