

datos del vehículo

NIV	45	Fecha matriculación	30/05/2023	Color	Gris Grafito
Marca	JEEP	Matrícula		Cuentakilómetros	41 023 km
Modelo	Jeep Renegade Limited 1.5 130cv MHEV	Condition of the car	Desconocido		
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios	

Detalles de Inspección

Parque



Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo




Bandeja trasera



Documento técnico

Neumáticos

Bridgestone 215/60/17 H Verano 4.0 mm



215/60/17 H Verano 7.0 mm



Bridgestone 215/60/17 H Verano 5.0 mm

Bridgestone 215/60/17 H Verano 5.0 mm

Daños externos

2



Elemento Neumático
Posición Delantero Derecho
Daños No conforme
Comentarios -

3



Elemento Llanta de aleación
Posición Delantero Izquierdo
Daños Rayadura
Comentarios -

4



Elemento Paragolpes
Posición Delantero
Daños Abollado
Comentarios -

5



Elemento Puerta
Posición Delantero Izquierdo
Daños Abollado
Comentarios -

6		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	7		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de puerta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
8		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	11		<table><tr><td>Elemento</td><td>Placa matrícula</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Placa matrícula	Posición	Trasero	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Placa matrícula																				
Posición	Trasero																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Montante de techo</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Montante de techo	Posición	Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Montante de techo																				
Posición	Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Intermitente lateral																				
Posición	Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	17		<table><tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Intermitente lateral																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
19		<table><tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Impacto	Comentarios	-	20		<table><tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Impacto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Parabrisas	Posición	-	Daños	Impacto	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	-																				
Daños	Impacto																				
Comentarios	-																				
Elemento	Parabrisas																				
Posición	-																				
Daños	Impacto																				
Comentarios	-																				
21		<table><tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>-</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-	22		<table><tr><td>Elemento</td><td>Descuento piezas adyacentes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>-</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Descuento piezas adyacentes	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				
Elemento	Descuento piezas adyacentes																				
Posición	-																				
Daños	-																				
Comentarios	-																				

Daños internos

18



Elemento	Cubra la Placa de VIN
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

Otros Daños

1



Elemento	Forfait de combustible
Posición	-
Daños	No conforme
Comentarios	-

Comentarios

sucio-