

02.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: BMW Série 1 116i 122 ch 5 portes Sport Design BVM6 Schräghecklimousine 5-türig
1995 ccm 122 PS / 90 KW Super bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -TP 0576E	Fahrgestell-Nummer:	LPSVSEDEENL053146
Vertrags-Nummer:	90520079	Erstzulassung:	18.11.2021
Internes KZ:	15024751	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW Série 1 116i 122 ch 5 portes Sport Design BVM6 Schräghecklimousine 5-türig 1995 ccm 122 PS / 90 KW Super bleifrei 6-

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW Série 1 116i 122 ch 5 portes Sport Design BVM6 Schräghecklimousine5-türig 1995 ccm 122 PS / 90 KW Super bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2009		
kW / PS:	90 / 122	Hubraum:	1995
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E4	CO2 (g/km):	139
durchschn. Verbr./100 Km:	5,800	Tankinhalt:	53
Max. Km/h:	204	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,900
Leergewicht (kg):	1340	zul. Gewicht (kg):	1765

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 90520079
Amtliches Kennzeichen: HD -TP 0576E
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW Série 1 116i 122 ch 5 portes Sport Design BVM6 Schräghecklimousine5-türig 1995 ccm 122 PS / 90 KW Super bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 90520079
Amtliches Kennzeichen: HD -TP 0576E
Übersicht erstellt am: 02.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW Série 1 116i 122 ch 5 portes Sport Design BVM6 Schräghecklimousine 5-türig 1995 ccm 122 PS / 90 KW Super bleifrei 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



LPSVSEDEENL053146

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	96.517 km
Hersteller	Polestar	Restlauf bis Service	0 km
Typ/Modell	2	HU (Bericht lag nicht vor)	10/2026
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL053146	Leistung / Hubraum	160 kW
Erstzulassung	18.11.2021	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	10/2024, 64.316 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Elektro	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Unterlagen	HU Bescheinigung (Fehlt) - kein Abzug
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug
4	Rad/Reifen	Reifen vorn (Rechts) - beschädigt - kein Abzug
5	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren
6	2.Radsatz	1 Reifen (Nagel) - beschädigt - erneuern
7	2.Radsatz	2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung
8	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern
9	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern
10	Tür hinten rechts	Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Sitz vorn	Sitzbezug links - verschmutzt - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Winterreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	8mm - 8mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	n.i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 15.06.2026
Protokollnummer: 45942004
Anlieferungsdatum: 15.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Polestar	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	2	Laufleistung (abgelesen)	96.517 km
Fahrgestellnummer	LPSVSEDEENL053146	Erstzulassung	18.11.2021

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges




Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges




Abbildung 23: Sonstiges



Abbildung 24: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - kein Abzug



Beschädigung #4: Rad/Reifen: Reifen vorn (Rechts) - beschädig... kein Abzug




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #5: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - auslegen / polieren




Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Reifen (Nagel) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: 2.Radsatz: 1 Reifen (Nagel) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #7: 2.Radsatz: 2 Leichtmetallfelgen - verkratzt... verschürft - Wertminderung



Beschädigung #8: Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #9: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Tür hinten rechts: Tür - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



LPSVSEDEENL053146

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	96,517 km
Manufacturer	Polestar	Next maintenance in	0 km
Type / Model	2	Main inspection (Report not on hand)	10/2026
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL053146	Power / Engine displacement	160 kW
First registration	18 Nov 2021	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	10/2024, 64,316 km	Paintwork	
Fuel type	Electric	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Documents	Main inspection certificate (Fehlt) - No deduction
2	Wheel / tyres	Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction
3	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction
4	Wheel / tyres	Tyre - front (Rechts) - Damaged - No deduction
5	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - Cover / polish
6	2nd wheel set	1 tyre (Nagel) - Damaged - Replace
7	2nd wheel set	2 alloy rims - Scratched - Loss in value
8	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace
9	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace
10	Door - rear right side	Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Seat - front	Seat cover - left side - Soiled - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45942004
Delivery date: 15 Jun 2026



Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Winter tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	8mm - 8mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	245/45 R19 102V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	Not o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45942004
Delivery date: 15 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Polestar	Inspection condition	sufficient
Type / Model	2	Mileage (Read)	96,517 km
Vehicle Identification number	LPSVSEDEENL053146	First registration	18 Nov 2021

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 15 Jun 2026
Protocol number: 45942004
Delivery date: 15 Jun 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.




Figure 23: Misc.



Figure 24: Misc.

Pictures of damage



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #2: Wheel / tyres: Alloy rim - rear right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #3: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - No deduction



Damage #4: Wheel / tyres: Tyre - front (Rechts) - Damaged - No deduction




Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Covered area - No deduction



Damage #5: Rear bumper: Rear bumper - Scratch(es) - Cover / polish




Damage #6: 2nd wheel set: 1 tyre (Nagel) - Damaged - Replace



Damage #6: 2nd wheel set: 1 tyre (Nagel) - Damaged - Replace




Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value




Damage #7: 2nd wheel set: 2 alloy rims - Scratched - Loss in value



Damage #8: Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace




Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace




Damage #9: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #10: Door - rear right side: Door - Dent / paintcoat damage - Repair and paint