

» Übersicht


Auftrags-Nr:	1002502750
Besichtigt am:	18.06.2026 09:25
Berichts-Nr:	10825086
FIN:	TMBEP6NW0P3107267



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Skoda
Modell:	Scala
HSN / TSN:	8004 / ATZ
Erstzulassungsdatum:	22.05.2023
Laufleistung:	27.186 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Brilliant-Silber Metallic
Farbe Dach:	Brilliant-Silber Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	999 ccm
Leistung:	70 kW (96 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 5-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Satin schwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	296 Tag(e)

» Fahrzeugausstattung

"FRONT ASSIST" Radarbeobachtung des Raums vor dem Fzg.,inkl. City ANB, ohne adaptive

2 USB Typ-C vorne

3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A

3-Zylinder-Ottomotor 1,0 L/70 KW TSI Grundmotor ist: TJ4/TC5/T26/T0M

4 Lautsprecher (passiv)

4 Türen

5-Gang-Schaltgetriebe

Abgaskonzept, EU6 AP

Ablagekästen im Kofferraum

Active

Aktivkohlebehälter (EVAP)

Antenne nur für FM Empfang, Diversity

Außenspiegel elektr. einstell-/beheizbar

Außenspiegel links, konvex

Außenspiegel rechts, konvex

Aussenspiegel und T}rgriffe in Wagenfarbe

Basis LED Hauptscheinwerfer

Basis LED SBBR Leuchte

Batterie 320A (49Ah)

Bauteilesatz,-Deutschland
entsprechenderFahrzeugausführung,diverse Teile

Beheizbare Vordersitze (+Spritzd}se)

Beifahrerairbag-Deaktivierung

Betriebserlaubnis Nachtrag

Bluetooth

Bluetooth

Bordliteratur in Deutsch

Bordwerkzeug

Care connect 1 Jahr

COOL PLUS

DAB - Digitaler Radioempfang

Dachhimmel grau

Dämpfung hinten,Basis 1

Dämpfung vorn

Dekor-Einlagen Grained Black

Drehstromgenerator 140 A

Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label

Dreip.Automatikgurte vo.m.Gurtstraffer und Höheneinstellung

Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz

Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200" -- Fahrzeugteile
--

Einparkhilfe hinten

Einton-Signalhorn

Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)

Erweiterte Innengeräuschkämpfung

Fahrzeugklassen-Differenzierung -655-

Federbereich 04 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose

Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung,
elektrisch

Fertigungsablauf Standard

Frischlufansaugung mit Aktivkohlefilter

Frontantrieb

Frontscheibe in Wärmeschutzglas

Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C

Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend

Fußhebelwerk "Standard"

Gepäckraumabdeckung, klappbar

Gewichtsbereich 9 nur Einbausteuerung keine
Bedarfsprognose

Gurtkontrolle, opt.u.akust., E-Kontakt

Handschuhfachklappe,ohne Leuchte

Heckklappe Standard

Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung

Hinterachse "Standard"

Hinterachsgewicht Ausführung 1

Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze

Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H

Interieurleisten und Ausstr}merrahmen Schwarz hochglanz

Kältemittel R1234yf

Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung

Keine Aktionsausführung

Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top
tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite

Klimaanlage mit mechanischer Regelung

Kopfstützen für Vordersitze, höhenein- stellbar

Kopfstützen hinten (3 Stück)

Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)

Kühlerschutzgitter

Landesverkaufsprogramm Deutschland

Leergewichtsbereich 1

Lenkrad

Lenksäule,axial u.vertikal einstellbar

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Mirror Link

Mit Multifunktionskamera	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Mittelarmlehne vorn "Jumbo Box"	Ohne Seitenschutzleiste
Mittelkonsole	Ohne Sprachsteuerung
Modul Boden hinten Ausführung 3	Ohne Spurwechselassistent
Multifunktionsanzeige Maxidot	Ohne Steckdose
Nebelscheinwerfer	Ohne Trennwand
Nicht Heissland	Ohne Trittschutzfolie für Türeinstieg
Nichtraucherausführung	Ohne Überföhrungs-ausrüstung
Normal-Lackierung	Ohne Verkehrszeichenerkennung
Normalsitze vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Notrufsystem eCall+	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Ohne "drive select"	Ohne zus. Funktionsfehleranzeige
Ohne 2. Batterie	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Ohne Abfalleimer	Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)
Ohne Ablageschale am Dachhimmel	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne Adapter	Pannens-Set
Ohne alternativ-Antriebssystem	Radio Swing 6,5"
Ohne Anhängervorrichtung	Radschrauben Standard
Ohne Beidseitiger Bodenbelag	Radstand
Ohne Berganfahrassistent	Radvollblenden Tecton 16"
Ohne Blende	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen 205/55 R16 91V Super-Rollwiderstandsoptimiert
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne ECO-Funktion	Reifendruckkontrolle
Ohne elektrische Betätigung der Heckklappe	Remote Access / Proaktiver Dienst
Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Satin Black
Ohne Feuerlöscher	Schalthebelknopf/-Griff in Kunststoff
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)
Ohne Halter	Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Scheibenwaschdüsen beheizbar, vorn
Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Lichtsensor
Ohne Kühlbox/Handschuhfach-Kühlung	Schlüssel für Schließsystem mit Fernbedienung
Ohne Ladeboden	Schriftzugsatz in Grundausröhrung
Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze	Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Lichtassistent	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne Müdigkeitserkennung	Servolenkung
Ohne Navigationsgerät	Sicherheitsinnenspiegel abblendbar
Ohne Regenschirm(e)	Sitzbezöge Active
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Smart Link
Sonnenblenden ohne Spiegel ohne Ticketasche plus Airbag-
Label auf der Sonnenblende
Spaceback
Speedlimiter
Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
Spurhalte assist
Stabilisator vorn
Stahlr{der 6Jx16" ET 40 "Tecton"
Standard-Klimazonen
Start/Stop-Anlage mit Rekuperation
Stoßfänger in Wagenfarbe
T}rverkleidung Insert - Stoff
Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home
Funktion manuell
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus.
Transportschutzmaßnahmen
Typprüfland Deutschland
Überhang hinten, mittel
Variante Grundausstattung
Version Standard
Wartungsintervallverlängerung
Wegfahrsperre elektronisch
Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung
ohne Safesicherung
Zierleisten Standard
Zus. Triebwerks-Unterschutz
Zusätzliche Außengeräuschkämpfung

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Goodyear	Vorne	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear	Vorne	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Links	Ganzjahresreifen	Stahl	205/55 R 16 91 V	5,0 mm
Goodyear	Hinten	Rechts	Ganzjahresreifen	Stahl	205/55 R 16 91 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen			Sommer		205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Nexen			Sommer		205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Nexen			Sommer		205/55 R 16 91 V	6,0 mm
Nexen			Sommer		205/55 R 16 91 V	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Dach	Delle(n) und Kratzer	Instandsetzen + lackieren
2	Tür hinten links	Kratzer	Lackieren
3	Vorbereitungszeit Karosserie	Lack Vorbereitung	Ausführen
4	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
5	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
6	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
7	Kotflügel hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken
8	Außenspiegel Gehäuse links	Kratzer	Lackieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

TMBEP6NW0P3107267

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja



Fahrprobe durchgeführt:

Nein


» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.


» Ansichtsfotos

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
vorne rechtsFahrzeugansicht - diagonal
hinten linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Lauffleistung


Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts

Fahrzeug -
Typenschild/FahrgestellnummerRäder - Rad montiert vorne
linksRäder - Rad montiert vorne
rechtsRäder - Rad montiert hinten
linksRäder - Rad montiert hinten
rechts

Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10825086
vom: 18.06.2026


Räder - Rad beiliegend #4




Innenraum - Mittelkonsole





Fahrzeug - Motorraum offen

Equipment - Boardmappe/
Securitybag

Innenraum - Kofferraum





Fahrzeug - abgegebene ZB1

Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis

Innenraum - vorne




Innenraum - hinten


Räder - Haltbarkeitsdatum
TirefitInnenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos**WERTMINDERNDE FAKTOREN**


1 - Dach - Delle(n) und Kratzer - Instandsetzen + lackieren




2 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren





3 - Vorbereitungszeit Karosserie - Lack Vorbereitung - Ausführen



4 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair





5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



6 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken



7 - Kotflügel hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



8 - Außenspiegel Gehäuse links - Kratzer - Lackieren

