

Bewertungsgutachten

Kennzeichen

Eigen-Nr. 490701
Auftraggeber

Besichtigung 11.06.2026 um 13:15 Uhr

Zusammenfassung und Ergebnis

Die auf den 11.06.2026 bezogene Bewertung des vorstehend beschriebenen Fahrzeuges / Objekts hat unter Berücksichtigung aller wertbeeinflussenden Faktoren zu folgendem Ergebnis geführt.

	ohne MwSt.	mit 19% MwSt.
Händlereinkaufswert		

Auftrag

Entsprechend Ihres Auftrages vom 08.06.2026 wurde ein Bewertungsgutachten zum Händlereinkaufswert erstellt. Die Auftragserteilung erfolgte durch Frau Maria Lang. Auftragsgemäß erfolgt die Bewertung zum Stichtag 11.06.2026.

Besichtigung

Das Fahrzeug / Objekt war zum Zeitpunkt der Besichtigung nass, wodurch es nur in eingeschränktem Umfang in Augenschein genommen werden konnte. Eine Besichtigung von unten war zum Besichtigungszeitpunkt nicht möglich. Bei der Besichtigung wurde eine Fahrprobe in Verbindung mit einem kurzen Probelauf des Motors durchgeführt.

Die am Fahrzeug / Objekt abgelesene Identnummer wurde mit den zur Verfügung stehenden originalen Fahrzeug- / Objektdokumenten verglichen. Hierbei wurde Übereinstimmung festgestellt. Von dem Fahrzeug / Objekt wurden digitale Fotos gefertigt.
Bei der Besichtigung wurden folgende Schlüssel vorgelegt:
2 Hauptschlüssel.

Bezugsgrundlagen

Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung:
- Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I

Fahrzeugbeschreibung

Zulassungsdaten

Haltereintrag	
Kennzeichen	
Tag der Erstzulassung	03.12.2023
Zul.Besch.Teil1/Fz-Schein vom	08.12.2023
Fahrzeug	stillgelegt

Untersuchungstermine

Fälligkeit HU	04 / 2028
---------------	-----------

Technische Daten Fahrzeug / Fahrgestell

Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	FORD (D)
Typ / Verkaufsbezeichnung	FCD / Transit L4H3 Trend
Aufbauart	Transporter
HSN / TSN	8566 / BNG
Fahrzeug-Ident.-Nr.	WF0EXXTTRENG15889
Leergewicht	2395 kg
zul. Gesamtmasse	3500 kg
Maße über alles L / B / H	6704 / - / - (mm)
Achsen / angetr.Achsen	2 / 1
Radstand	3750 (mm)
Türen	5

Sitzplätze	3
Farbe	Frozen White
Lackierung	Uni
Polster / Farbe	Stoff / Schwarz
Energiequelle / Kraftstoff	Diesel
Motorart / Zylinderanzahl	Reihenmotor / 4
Leistung / Hubraum	96 kW / 1995 cm ³
Schadstoffklasse	EURO6;WLTP;AR;PI/CI;N1 III, N2
Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 6
Felgen	Stahl mit Radzierblende
Km-Stand abgelesen	318.892

Es wird unterstellt, dass die Gesamtlauflistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	235 / 65 R 16 115/113 R	Sentury / Seasondragon Van 2	A / O	9 mm
rechts	235 / 65 R 16 115/113 R	Sentury / Seasondragon Van 2	A / O	9 mm
2 links	235 / 65 R 16 115/113 R	Sentury / Seasondragon Van 2	A / O	8 mm
rechts	235 / 65 R 16 115/113 R	Sentury / Seasondragon Van 2	A / O	8 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 12 / 2026			

A/ Ganzjahres; /O Original;

Technische Daten

Hersteller

Gerätenummer	11010800
Fabrik Nr.	222393
Baujahr	11 / 2023

Ausstattung Fahrgestell

Servolenkung elektrisch (EPAS), Start-/Stop-Anlage, Klimaanlage, Handschuhfach abschliessbar, Audiosystem mit digitalem Radioempfang, Beifahrer-Doppelsitz, Klapptisch am Beifahrersitz, Notrufassistentsystem, Kombiinstrument mit Bildschirm farbig, Trennwand Kunststoff, Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Spurwechselassistent, Schiebetür rechts, Dach hoch (H3), 6-Gang Schaltgetriebe / Heckantrieb, Notbremsassistent intelligent, Frontscheibe heizbar mit Regensensor, Aussenspiegel elektrisch verstellbar/heizbar, Nebelscheinwerfer, Einparkhilfe vorn+hinten / Rückfahrkamera, Schmutzfänger vorn / hinten, Frontkamera, Doppelflügeltüren hinten 270° Öffnung, Schnittstellenstecker, Standheizung-Paket 2, Technologie-Paket 10, Räder: Ganzjahresreifen winterauglich, Laderaumbeleuchtung LED, Lackierung "Frost-Weiss" Uni, Version "Trend".

Ausstattung Aufbau

Innenauskleidung aus GFK-Formteilen, Isolierung mit Dämmstoffen nach OEKO-TEX 100, Laderaumboden aus Siebdruckplattenmaterial mit druckfester Hartschaumisolierung, Airline Zurrleisten an Seitenwänden auf zwei Ebenen, Airline Zurrleisten im Dachbereich und Ladeboden, Ladungssicherungsnetz, 2 Teleskopsperrstangen, Einstiegsbereiche mit Aluminium-Kantenschutzschien, Digitales Bedienelement im Fahrerhaus, Temperatur im Fahrerhaus und Laderaum getrennt regelbar, Euroscan Temperaturschreiber, Deckenausströmer im Klimahimmel.

Zustandsbeschreibung

Zustand und Instandhaltung

Ein Wartungsnachweis fehlt. Zum Zeitpunkt der Besichtigung verbleiben bis zur nächsten Wartung 15.000 km.

Zustand nicht akzeptabel

- Seitenwand links, hintere Schutzleiste zerkratzt (Bild 13)
- Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich (Bild 16)
- Beleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten hinten rechts+links gebrochen (Bild 14, 15)
- Bremsanlage, Bremse vorne abgefahren (Verschleißanzeige leuchtet) (Bild 4)
- Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung (Bild 6)
- Unfallschaden vorne rechts (Kotflügel, Stoßfänger, Blende Scheinwerfer) (Bild 7, 8)
- Eckbeplankung rechts, eingedrückt/deformiert (Bild 9)
- Hecktüre rechts, verformt (Bild 10)
- Hecktüre links, eingedrückt (Bild 11)
- Eckbeplankung links, eingedrückt/verformt (Bild 12)
- Innenraum, Sitzbezug Fahrersitz eingerissen (Bild 17)
- Innenraum, Hebel für Sitzhöhenverstellung gebrochen (Bild 17)

Zustand akzeptabel

- Kotflügel links, Lackierung verschrammt
- Schiebetür rechts, eingedellt
- Seitenwand rechts, Lackierung verschrammt

Fehlende Teile

Kompressor vom Pannenset

Schlusswort

Dieses Bewertungsgutachten wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.

Der Sachverständige
Michael Schmidt

Im Rahmen einer Weitergabe oder Veröffentlichung dieses Dokuments, sind die allgemein gültigen datenschutzrechtlichen Grundsätze, insbesondere hinsichtlich der Anonymisierung personenbezogener Daten, zwingend einzuhalten.

Anlagen

Fotoanlage
Rechenblatt Bew. Nfz

Dieses Dokument wurde elektronisch gefertigt und ist auch ohne Unterschrift gültig.

Bewertungsgutachten / Rechendaten

Kennzeichen

Fz-Bewertungsdaten

Hersteller: FORD (D)
Typ: FCD
Verkaufsbez.: Transit L4H3 Trend
Fz-Ident Nr.: WF0EXXTTRENG15889
Bewertungsdatum: 11.06.2026
Erstzulassung: 03.12.2023
Ausstellung Zul.besch. Teil I: 08.12.2023
Alter in Monaten: 30
Anschaffungspreis: 44.395
Teuerungsrate in +/- %: 2,50

Grundwertermittlung / Notierung

heutiger NP
heut. Reifen NP
NP ohne Reifen

Ausstattung

Servolenkung elektrisch (EPAS)
Start/Stop-Anlage
Klimaanlage
Handschuhfach abschliessbar
Audiosystem mit digitalem Radioempfang
Beifahrer-Doppelsitz
Klapptisch am Beifahrersitz
Notrufassistentsystem
Kombiinstrument mit Bildschirm farbig
Trennwand Kunststoff
Geschwindigkeitsregelanlage mit
Geschwindigkeitsbegrenzer
Spurwechselassistent
Schiebetür rechts
Dach hoch (H3)
6-Gang Schaltgetriebe / Heckantrieb
Notbremsassistent intelligent
Frontscheibe heizbar mit Regensensor
Aussenspiegel elektrisch verstellbar/heizbar

Neupreis Anteil %* Anrechn.*

Nebelscheinwerfer
 Einparkhilfe vorn+hinten / Rückfahrkamera
 Schmutzfänger vorn / hinten
 Frontkamera
 Doppelflügeltüren hinten 270° Öffnung
 Schnittstellenstecker
 Standheizung-Paket 2
 Technologie-Paket 10
 Räder: Ganzjahresreifen wintertauglich
 Laderaumbeleuchtung LED
 Lackierung "Frost-Weiss" Uni
 Version "Trend"

Laufleistungskorrektur

		GW+Ausst.	Anteil %	
LL-Soll:	79.050			
LL-Ist:	318.892			
Differenz:	+239.842	23.926	-57	-13.638 EUR

Aufbau / Anbaubeschreibung

	Neupreis	Anteil %*	Anrechn.*
Innenauskleidung aus GFK-Formteilen			
Isolierung mit Dämmstoffen nach OEKO-TEX			
100			
Laderaumboden aus			
Siebdruckplattenmaterial mit druckfester			
Hartschaumisolierung			
Airline Zurrleisten an Seitenwänden auf zwei			
Ebenen			
Airline Zurrleisten im Dachbereich und			
Ladeboden			
Ladungssicherungsnetz			
2 Teleskopsperrstangen			
Einstiegsbereiche mit			
Aluminium-Kantenschutzschien			
Digitales Bedienelement im Fahrerhaus			
Temperatur im Fahrerhaus und Laderaum			
getrennt regelbar			
Euroscan Temperaturschreiber			
Deckenausströmer im Klimahimmel			
Wertvorgabe manuell	17.480	48	8.390

Räder / Reifen

		mm	Art*	Neupreis	Anteil %	Anrechn.
1	L	235/65 R 16	9 A / O	88		0
		115/113 R				
1	R	235/65 R 16	9 A / O	88		0
		115/113 R				
2	L	235/65 R 16	8 A / O	88		0
		115/113 R				
2	R	235/65 R 16	8 A / O	88		0
		115/113 R				

Legende: S/ Sommer W/ Winter S/B/ Strasse/Baustelle G/ Gelände A/ Ganzjahres LW/ Laufwerk ER/ Ersatzrad
 /O Original /R Runderneuert /S Schaden /N Nachgeschnitten /F Runflat

Zustand nicht akzeptabel

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Seitenwand links, hintere Schutzleiste zerkratzt,	278	-67	-186
Motor, Ölverlust, prüfen und Befund festlegen, Schadenerweiterung möglich	500	-100	-500
Beleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten	50	-100	-50
hinten rechts+links gebrochen, Bremsanlage, Bremse vorne abgefahren	769	-67	-515
(Verschleißanzeige leuchtet), Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung,	1.549	-100	-1.549
Unfallschaden vorne rechts (Kotflügel, Stoßfänger, Blende Scheinwerfer),	1.890	-100	-1.890
Eckbeplankung rechts, eingedrückt/deformiert,	4.396	-100	-4.396
Hecktüre rechts, verformt,	1.650	-67	-1.106
Hecktüre links, eingedrückt,	1.650	-67	-1.106
Eckbeplankung links, eingedrückt/verformt,	2.486	-100	-2.486
Innenraum, Sitzbezug Fahrersitz eingerissen,	475	-67	-318
Innenraum, Hebel für Sitzhöhenverstellung gebrochen,	15	-67	-10
	15.708		-14.112 EUR

Zustand akzeptabel

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Kotflügel links, Lackierung verschrammt,	1	-67	-1
Schiebetür rechts, eingedellt,	1	-67	-1
Seitenwand rechts, Lackierung verschrammt,	1	-67	-1
	3		-3 EUR

Zwischensumme Ausstehende Reparaturen gesamt **-14.115 EUR**

Fehlende Teile

Bezeichnung der Reparatur	Rep.Kost	Anteil %	Anrechn.
Kompressor vom Pannenset	67	-94	-63
	67		-63 EUR

Zwischensumme netto gesamt **4.500 EUR**

Bewertungsergebnis

Einkaufswert **4.500 EUR**

Legende: Die Anzeige ist gerundet, die Berechnung erfolgte mit Nachkommastellen.

Alle Werte ohne MwSt.!



Bild 1 : Diagonale vorne links



Bild 2 : Diagonale hinten rechts



Bild 3 : Innenraumfoto vom Fahrerarbeitsplatz



Bild 4 : Kombiinstrument mit Laufleistungsanzeige bei laufendem Motor
Bremsanlage, Bremse vorne abgefahren (Verschleißanzeige leuchtet)



Bild 5 : Innenraum Aufbau



Bild 6 : Frontscheibe, Steinschlag mit Rissbildung



Bild 7 : Unfallschaden vorne rechts (Kotflügel, Stoßfänger, Blende Scheinwerfer)




Bild 8 : Unfallschaden vorne rechts (Kotflügel, Stoßfänger, Blende Scheinwerfer)




Bild 9 : Eckbeplankung rechts, eingedrückt/deformiert




Bild 10 : Hecktüre rechts, verformt



Bild 11 : Hecktüre links, eingedrückt



Bild 12 : Eckbeplankung links, eingedrückt/verformt



Bild 13 : Seitenwand links, hintere Schutzleiste zerkratzt




Bild 14 : Beleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten hinten rechts+links gebrochen




Bild 15 : Beleuchtung, Seitenmarkierungsleuchten hinten rechts+links gebrochen




Bild 16 : Motor, Ölverlust



Bild 17 : Innenraum, Sitzbezug Fahrersitz eingerissen
Innenraum, Hebel für Sitzhöhenverstellung gebrochen




Bild 18 : Fehlteil: Kompressor vom Pannenset