

Minderwertbericht

Auftragsdaten

Dokumentennummer: 1936972
Auftrag vom: 17.06.2026 / 14:31 Uhr
Auftrag durch:
Auftrag per: Portal
Bewertungsdatum: 23.06.2026

Wertzusammenfassung

geschätzte Reparaturkosten gesamt ohne Mwst:

Minderwerte gesamt:

Laut herrschender Rechtsprechung fällt bei einem entstandenen Minderwertausgleich keine Mehrwertsteuer laut Umsatzsteuergesetz an, da zwischen den Vertragsparteien kein umsatzsteuerpflichtiger Leistungsaustausch stattfindet.

Bemerkungen Wertzusammenfassung:

Der in diesem Gutachten ausgewiesene Fahrzeugwert beinhaltet bereits sämtliche marktüblich anzusetzenden Wertabzüge. Insbesondere wurden die dargelegten Minderwerte im Rahmen der Wertermittlung vollständig berücksichtigt. Ein gesonderter Abzug oder eine zusätzliche Berücksichtigung eines Minderwerts ist daher nicht vorzunehmen.

Besichtigung

Datum und Uhrzeit: 23.06.2026 / 09:00 Uhr
Art der Besichtigung: Erstbesichtigung
Besichtigungsadresse:

Beteiligte

Auftraggeber:

Fahrzeugdaten

Amtliches Kennzeichen:		FIN:	YARVBYHVMGZ241828
HSN/TSN:	5013 / AOE	Fahrzeugart:	Transporter
Aufbau:	Kasten	Hersteller:	Toyota
Modell:	Proace 1.5 D Meister S/S (EURO 6d)	Erstzulassung:	19.01.2023
Letztzulassung:	06.05.2025	Nächste HU (Hauptuntersuchung):	03.2027
Anzahl Vorbesitzer:	unbekannt	Anzahl Türen:	5
Emissionsgruppe:	Euro 6d	Feinstaubplakette:	Grün
Leistung:	88,0 KW	Hubraum:	1.499 ccm
Antriebsart:	Diesel	Antriebskonzept:	Frontantrieb
Getriebeart:	manuell	Laufleistung abgelesen:	110719 Kilometer
Laufleistung geschätzt:	110719 Kilometer		

Farbe außen

Farbe außen:	Icy White	Lackart:	2-K uni
---------------------	-----------	-----------------	---------

Farbe und Polsterung innen

Art der Polsterung:	Dark Grey
----------------------------	-----------

Maße und Gewichte

Zulässiges Gesamtgewicht:	2660,0 kg
Leergewicht:	1571,0 kg
Nutzlast:	1089,0 kg

Serienausstattung

3. Bremsleuchte, Airbag Fahrer-/Beifahrerseite, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Frontantrieb, Antriebs-Schlupfregelung (ASR / TRC), Audio-/Radio-Fernbedienung am Lenkrad, Audiosystem: Multimedia Toyota Pro Touch, Außenspiegel elektr. anklappbar, Beifahrerdoppelsitz, Bordcomputer, Bremsassistent, Chromeinfassung für Nebelscheinwerfer, Comfort-Paket, DAB-Tuner (Radioempfang digital), Einparkhilfe vorn und hinten, Elektr. Bremskraftverteilung, Elektron. Stabilitäts-Programm (VSC), Fahrassistent-System: Berganfahrkontrolle (HAC), Fahrassistent-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor, Fahrassistent-System: Totwinkel-Assistent (BLIS), Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung (RSA), Gepäck-/Laderaumleuchte, Geschwindigkeits-Begrenzeranlage, Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat), Getriebe 6-Gang, Handschuhfach mit Kühlfunktion, Heckflügeltüren ohne Verglasung, Innenspiegel abblendbar, Karosserie/Aufbau: Kasten, Komfortsitze, Laderaumtrennwand mit Fenster, Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, Lenksäule (Lenkrad) verstellbar, Motor 1,5 Ltr. - 88 kW D-4D, Navigationssystem: Multimedia Toyota Touch Pro, Nebelscheinwerfer, Radstand 3275 mm, Reifendruck-Kontrollsystem, Reserverad in Fahrbereifung, Rußpartikelfilter, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheinwerfer-Reinigungsanlage (SRA), Schiebetür Fahrgast-/Laderaum rechts, Schwellerabdeckung / -verkleidung, Seitenschutzleisten schwarz, Servolenkung elektrisch, Sicht-Paket, Sitz vorn links höhenverstellbar, Sitzausstattung: 3-Sitzer, Stoßfänger mit Chromeinlage, Tagfahrlicht, Toyota Smart Cargo, Verglasung getönt, Wegfahrsperre

Unterlagen

Zulassungsbescheinigung Teil I:	lag im Original vor
--	---------------------

Bereifung

montierte Bereifung

Bereifung zulässig: Ja

Bereifung Zustand: augenscheinlich unauffällig

Achse und Seite	Größe	Reifenhersteller	Reifenart	DOT	Felgenart	Profiltiefe
Vorderachse links	215/65 R 16,0 109/107 R	Barum	Winterreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Vorderachse rechts	215/65 R 16,0 109/107 R	Barum	Winterreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Hinterachse links	215/65 R 16,0 109/107 R	Barum	Winterreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm
Hinterachse rechts	215/65 R 16,0 109/107 R	Barum	Winterreifen	-	Stahlfelge	9,0 mm

Feststellungen

Fahrprobe: nicht durchgeführt

Fahrzeugzustand: gereinigt

Sichtverhältnisse: allgemein ausreichend

Fahrbereitschaft: rollfähig

Letzte Inspektion am: 01.07.2025

**Letzte Inspektion bei km-
Stand:** 81145 km

Inspektion: regelmäßig durchgeführt

Zur Begutachtung der Fahrzeugunterseite standen keine technischen Einrichtungen zur Verfügung (z.B. Hebebühne, Hubmittel, Grube o.ä.). Das Fahrzeug konnte daher nur eingeschränkt von unten betrachtet werden.

Allgemeine Angaben zur Begutachtung: Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Hierbei wurden 3-5 Messungen pro messbarem Bauteil durchgeführt. Im Punkt „Lackschichtdickenmessung/-prüfung“ aufgeführte Positionen dokumentieren seitens des Sachverständigen Auffälligkeiten/Unregelmäßigkeiten. Nicht aufgeführten Bauteile weisen keine Unregelmäßigkeiten im Bereich der Lackschichtdicke auf.

Zubehör

Bezeichnung Zubehör	Aussage/Feststellung	Anzahl	Bemerkung
HU-Prüfbericht	vorhanden		
Borddokumente	vorhanden		
Wartungsnachweis	unvollständig		
Zulassungsbescheinigung Teil I	vorhanden		
Funkschlüssel	vorhanden	2	

Lackschichtdickenmessung/-prüfung

Gemessenes Bauteil	Gemessene Lackschichtdicke (µm)
Motorhaube	165
Kotflügel vorne links	144

Details zur Beschädigung

Felgen / Bereifung

Fahrzeug, Sommerradsatz, fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich

Allgemeinzustand

Fahrzeug, aktueller Wartungsnachweis fehlt, prüfen - Kostenerweiterung möglich

Mechanik / Motorraum

Fahrzeug, Motorschaden, prüfen - Kostenerweiterung möglich

Anbauteile

Fahrzeugfront, Stoßfänger vorne, verkratzt mit Materialabtrag, erneuern

Unfallschäden / Vorschäden

linke Seite, Schweller links, eingedrückt, instandsetzen + lackieren

Karosserie

Fahrzeugheck, Heckflügeltür rechts, Delle, instandsetzen + lackieren

rechte Seite, Seitenwand hinten rechts, Dellen, Smart Repair

Lackierung

rechte Seite, Tür vorne rechts, Dellen, instandsetzen + lackieren

	geschätzte Reparaturkosten (exkl. Mwst.)	Minderwert
Verglasung	885,00 €	885,00 €
Fahrzeugfront, Frontscheibe, Steinschlag, erneuern	885,00 €	885,00 €

Schlusswort

Hinweis zum Bearbeiter:

Die Besichtigung erfolgte durch den Unterzeichner.

Die nachfolgende Fertigstellung der angezeigten Dienstleistung erfolgte zu einem späteren Zeitpunkt durch einen Mitarbeiter des Schadensqualitätszentrums der TÜV Rheinland Group.

Die Dienstleistung "Minderwertbericht" wurde durch den Sachverständigen unparteiisch, nach bestem Wissen und Gewissen erstellt.



Carsten Raupach
 Kfz- Meister, Kfz- Sachverständiger
 FSP Schaden- und
 Wertgutachterdienst GmbH
 An der Huf 51 · 47269 Duisburg
 Mobil 0160 8425073

Carsten Raupach

Sachverständiger für Kraftfahrzeugschäden und -bewertungen

Duisburg, den 29.06.2026

Das Dokument umfasst 6 Seiten und 30 Lichtbilder in einer Lichtbildanlage.

Das Dokument wurde elektronisch erstellt und unterzeichnet.

Lichtbildanlage

Die Lichtbildanlage enthält 30 Fotos

Dokumentennummer: 1936972

Amtliches Kennzeichen:

Fahrzeugidentifikationsnummer: YARVBYHVMGZ241828



Bild 1: Frontdiagonale links



Bild 2: Heckdiagonale rechts




Bild 3: VIN, Fahrgestellnummer



Bild 4: Tacho



Bild 5: Innenraum vorne



Bild 6: Armaturenbrett



Bild 7: Innenraum hinten




Bild 8: Kofferraum



Bild 9: Dach
Dach



Bild 10: Motorraum




Bild 11: Schlüssel/Borddokumente




Bild 12: Servicedokumente




Bild 13: Zulassungsbescheinigung Teil I



Bild 14
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt mit Materialabtrag



Bild 15
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt mit Materialabtrag



Bild 16
Fahrzeugfront Stoßfänger vorne verkratzt mit Materialabtrag



Bild 17
linke Seite Schweller links eingedrückt



Bild 18
linke Seite Schweller links eingedrückt



Bild 19
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Delle




Bild 20
Fahrzeugheck Heckflügeltür rechts Delle



Bild 21
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Dellen




Bild 22
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Dellen



Bild 23
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Dellen



Bild 24
rechte Seite Seitenwand hinten rechts Dellen



Bild 25
rechte Seite Tür vorne rechts Dellen




Bild 26
rechte Seite Tür vorne rechts Dellen



Bild 27
rechte Seite Tür vorne rechts Dellen




Bild 28
rechte Seite Tür vorne rechts Dellen



Bild 29
Fahrzeugfront Frontscheibe Steinschlag



Bild 30
Fahrzeugfront Frontscheibe Steinschlag