



WWZZZCDZNW524895

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	142.519 km
Hersteller	Volkswagen	Restlauf bis Service	4.200 km
Typ/Modell	Golf	HU (Bericht lag vor)	05/2027
Fahrgestellnummer	WWZZZCDZNW524895	Leistung / Hubraum	85 kW / 1.968 ccm
Erstzulassung	09.05.2022	Polster/Farbe	Stoff / Dunkelgrau-Unbekannt
Letzte Wartung		Lackierung	Grau
Kraftstoffart	Diesel	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Tür hinten rechts	Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair
2	Tür vorn links	Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair
3	Heckklappe/-tür	Dichtung - beschädigt - erneuern
4	Seitenwand rechts	Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair
5	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern
6	Motorhaube	Motorhaube - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verkleidungen/Abdeckungen	Verkleidung Ladekante - beschädigt - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Rechts) - beschädigt - kein Abzug
3	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Links) - beschädigt - kein Abzug
4	Verkleidungen/Abdeckungen	Heckdeckel, Innenverkleidung - beschädigt - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91V	Goodyear	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	i.O.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46237820
Erstellt durch: Markus Böttcher



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	205/55 R16 91H	Dunlop	Winterreifen	4mm - 4mm	i.O.	i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Volkswagen	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Golf	Laufleistung (abgelesen)	142.519 km
Fahrgestellnummer	WVWZZZCDZNW524895	Erstzulassung	09.05.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Unterschrift Sachverständiger (Markus Böttcher)

Vorliegendes Druckexemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Der benannte Sachverständige versichert, dass der Inhalt die von ihm getroffenen Feststellungen korrekt wiedergibt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: FIN




Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg vorne



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Schräg hinten



Abbildung 6: Montierte Bereifung



Abbildung 7: Innenraum vorne



Abbildung 8: Laderaum



Abbildung 9: Kombiinstrument



Abbildung 10: Kombiinstrument



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Instrumententafel

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Auto Partner:
Ingenieurbüro Carlando
Hainhäuser-Weg 95
30855 Langenhagen

Besichtigungsdatum: 24.06.2026
Protokollnummer: 46237820
Erstellt durch: Markus Böttcher




Abbildung 13: Dokumente




Abbildung 14: Dokumente



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Zusatzbereifung

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #1: Tür hinten rechts: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #2: Tür vorn links: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #2: Tür vorn links: Griff außen - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern




Beschädigung #3: Heckklappe/-tür: Dichtung - beschädigt - erneuern




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #4: Seitenwand rechts: Einstieg (Hinten rechts) - Delle / Lackschaden - Smart Repair




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern



Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern




Beschädigung #5: 2.Radsatz: 1 Leichtmetallfelge - beschädigt - erneuern



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren




Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Motorhaube: Motorhaube - Kratzer - lackieren

Der Unterzeichner bestätigt hiermit, dass das Fahrzeug

0.1. Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers): VOLKSWAGEN, VW

0.2. Typ: CDV

Version: ACOTRBOX

0.2.1. Handelsbezeichnung: FD7FD7CW002N4BIS0N1VL1AVR2AI0

0.2.3.1. Kennung der Interpolationsfamilie: GOLP

0.2.3.2. Kennung der ATCT-Familie: IP-MQB37WZ A2 1014-WWW-1

0.2.3.3. Kennung der PEMS-Familie: AT-500_OV_0300_000-WWW-1

0.2.3.4. Kennung der Fahradstandsfamilie: 13-VWx-715W CD DTRB FD7_0_A_1_1-000

0.2.3.5. Kennung der Fahradstandsfamilie: RL-DQ200_7F_20_001-WWW-1

0.2.3.6. Kennung der Familie periodischer Regenerierung: PR-VW_00252_00_000-WWW-1

0.2.3.7. Kennung der Verdunstungsprüffamilie: M1

0.4. Fahrzeugklasse: M1

0.5. Firmenname und Anschrift des Herstellers: Volkswagen AG
Berliner Ring 2
DE-38440 Wolfsburg

0.6. Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder: An der linken od.rechten B-Säule, geklebt

0.9. Anbringungsstelle der Fahrzeug-Identifizierungsnummer: Im Motorraum rechts

0.10. Fahrzeug-Identifizierungsnummer: VWZZZCDZNMW524895

0.11. Herstelldatum des Fahrzeuges: 2022-04-12

mit dem in der folgenden Genehmigung beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt:

e1*2007/46*2180*08, erteilt am 2022-01-18

zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedsstaaten mit Rechtsmetrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät und metrische Einheiten für den Kilometerzähler verwendet werden, zugelassen werden kann.

Wolfsburg 2022-04-12

Wolfsburg ppa.


Dr. Clemens Kadow
Leiter Technische Konformität


Christiane Engel
Leiterin Qualitätssicherung

Interne Herstellerdaten


VDA
VORLEGEN

DEU300 B 20890 R11 ZBT II wurde erstellt LCL7651872021 000646 00000000 HSN:0603 00229

CO₂-Emissionen / Kraftstoffverbrauch / Stromverbrauch:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

NEFZ-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] [L]	sonstige [l] [L]
Innerorts	130	----	4.9	----
Außerorts	86	----	3.3	----
Kombiniert	102	----	3.9	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

Abweichungsfaktor (falls zutreffend):

Differenzierungsfaktor (falls zutreffend):

Reine Elektrofahrzeuge und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (gewichtet, kombiniert) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:

ja

Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):

e13 29

Gesamteinsparungen von CO₂-Emissionen durch die Ökoinnovationen

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

NEFZ-Einsparungen (falls zutreffend)

3.2.2. WLTP-Einsparungen (falls zutreffend)

Benzin/Diesel [g/km]:

1.00

Gas (CNG/LPG) [g/km]:

Sonstige [g/km]:

Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen (falls zutreffend)

WLTP-Werte	CO ₂ -Emissionen		Kraftstoffverbrauch [l/100km]	
	Benzin/ Diesel [g/km]	sonstige [g/km]	Benzin/ Diesel [l] [L]	sonstige [l] [L]
Niedrig	166	----	6.3	----
Mittel	115	----	4.4	----
Hoch	101	----	3.9	----
Extra hoch	122	----	4.7	----
Kombiniert	120	----	4.6	----
Gewichtet, kombiniert	----	----	----	----

5.1. Reine Elektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch [Wh/km]:

Elektrische Reichweite [km]:

Elektrische Reichweite innerorts [km]:

5.2. Extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (EC AC, weighted) [Wh/km]:

Elektrische Reichweite (EAER) [km]:

Elektrische Reichweite innerorts (EAER city) [km]:

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung

Bezeichnung gemäß Anhang II Abschnitt 5:

52. Anmerkungen:

NO.30: A1 max 1549#N0.30: A2 max 1519#N0.16.2.: mit Anhänger Achse 2: +25 kg## NO 35.: alt. zu Pos35 mit abw. Werten zu Pos49: ##205/55 R16 91H#7, OJX16 ET48: ##2 05/55 R16 91V#7, OJX16 ET48: ##205/55 R16 94V XL#7, OJX16 ET48: ##205/55 R16 91H#6, 5 JX16 ET46: ##205/55 R16 91V#6, 5JX16 ET46: ##205/55 R16 94V XL#6, 5JX16 ET46: ##225/4 0 R18 92Y XL#7, 5JX18 ET51: ##225/45 R17 91W#7, 5JX17 ET51: ##205/55 R16 91H #+S#7, 0 JX16 ET48: ##205/55 R16 91H M+S#6, 5JX16 ET46: ##205/50 R17 93H XL M+S#6, 5JX17 ET46 ; ##225/40 R18 92V XL M+S#7, 5JX18 ET51: ##

Volkswagen AG

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr	362540
Hersteller	VW
Model	Golf
Variante	Life 2.0 TDI
Listenpreis	33.256,31
VIN	WVWZZZCDZNW524895
Erstzulassungsdatum	9.5.2022
Kennzeichen	KE-DA 9342

Schadensfälle der int. Belegnummer: 362540

09.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2024109133	13.03.2024	Kühlergrill Stoßfänger vorne	0,00

- Seite 1 von 1 -