



## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>WIL-MS 229</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000922639-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31193202</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia EV6 (CV)(2021->) Basis 2WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>KNAC381AFN5045141</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>63248 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>15.06.2022 / 2022</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>02.06.2026 54534 Großlittgen</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	
Kraftstoff:	<b>Elektro</b>	Getriebe Art:	<b>Sonstiges</b>
Navi.-Datenträger:	<b>-</b>	Hubraum / Leistung:	<b>0 ccm / 168 kW (228 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Heckantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Rot</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2</b>	Nächste HU / AU:	<b>06.2027 / 06.2027</b>
Polster Art:	<b>Leder</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>Ja</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>53885 / 11.12.2025</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/50/R19/-- 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/50/R19/-- 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/50/R19/-- 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/50/R19/-- 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- Anti-Blockier-System (ABS)
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Einparkhilfe hinten
- Elektromotor 168 kW (cont. 56 kW)
- Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung
- Getriebe für Elektrofahrzeug
- HV-Batterie 77,4 kWh
- Intelligenter Sicht-Begrenzer
- Keyless-Start
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar
- Lenkrad mit Multifunktion
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC)
- Radstand 2900 mm
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Türgriffe außen ausfahrbar / versenkbar
- Antriebsart: Heckantrieb
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Geschwindigkeits-Begrenzeranlage
- Heckleuchten LED
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kindersicherung
- Ladevorrichtung On-Board-Lader 11 kW (3-Phasen)
- Lenkrad heizbar
- LM-Felgen
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Parkbremse elektrisch
- Rückfahrkamera
- Scheinwerfer LED
- Schnellladevorrichtung
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Runway Rot Metallic
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

### Sonderausstattung

- Air-Paket
- Metallic-Lackierung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

### Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht geprüft</b> Nicht geprüft
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

### Unfallschadenprüfung

<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

### Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft	/	<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft	/
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft	✗

### Durchgeführte Technikprüfung

<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht geprüft
<b>Sitzheizung:</b>	Nicht geprüft
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung