



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Übersicht


Auftrags-Nr: 1002254381
Besichtigt am: 05.01.2026 13:22
Berichts-Nr: 9776334
FIN: WAUZZZF41PA052072



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BNW
Erstzulassungsdatum:	13.03.2023
Laufleistung:	44.927 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Manhattangrau Metallic
Farbe Dach:	Manhattangrau Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	110 kW (150 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Leder
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	11.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	13.600 KM



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Digitaler Radioempfang
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06N.A 888evo4	Doppelton-Signalhorn
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
4-Zylinder-Ottomotor 2,0 L/110 KW (16V) Turbo FSI, homogen Grundmotor ist: T2J/T5H/T4X	Einparkhilfe plus
Abgaskonzept, EU6 AP	Einsatz für bleifreie Betankung
Ablage- und Gepäckraumpaket	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorn
Abwicklung Serie	Elektromechanische Parkbremse
advanced	Elektromechanische Servolenkung
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Akzentflächen schwarz matt	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Ambiente-Lichtpaket	Fensterschachteilen in schwarz (Gummi)
Assistenzpaket Tour	Fernlichtassistent
Audi active lane assist	Fertigungsablauf Standard
Audi adaptive cruise control	Folienbeklebung
Audi AG	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi phone box	Fußhebelwerk "Standard"
Audi pre sense city	Fußmatten vorn und hinten
Audi Soundsystem	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Audi virtual cockpit plus	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, beidseitig automatisch abblendend, mit Memoryfunkt.	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 7
Außenspiegel links, asphärisch	Gurtanlagekontrolle
Außenspiegel rechts, asphärisch	Heckblende (ECE)
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Basis	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Batterie 380A (68Ah)	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Batterie/Generator Kapazität Standard	Kältemittel R1234yf
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Begrenzung der Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kein Selbstabholer
Begrenzung Höchstgeschwindigkeit auf 210 km/h	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Keine Aktionsausführung
Bordliteratur in Deutsch	Kennzeichenträger vorn
Bordwerkzeug	Kindersicherheits-Paket
Dach in Wagenfarbe	Kindersicherung, elektrisch betätigt
Dachhimmel in Stoff in spezifischer Farbe	Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz
Dachreling schwarz	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
Datenmodul Europa	Kofferraumbodenmatte
Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau	Komfortmittelarmlehne vorn



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Komfortschlüssel inkl. sensorgesteuerter Gepäckraumverriegelung inkl. Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Komfortschlüssel ohne Safelock	Ohne Sonnenschutzrollo
Kopfstützen vorn	Ohne Spurwechselassistent
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kraftstoffsystem Otto-Direkteinspritzung(FSI)	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Ladeboden	Ohne Vorkonditionierung
Ländergruppe A	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Windschott
Leder/Kunstleder mono.pur 550-Kombination	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Lederlenkrad 3-Speichen mit Multifunktion plus	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
LED-Heckleuchten	Ohne zus. Warnleuchten
Linkslenker	Ohne Zusatz-/Standheizung
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ottomotor
Mild-Hybrid	PKW-Ausführung
Mit Multifunktionskamera	Räder der Serie
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Räder mit Radvollblende, 7,0Jx16, Winterreifen 205/60 R16
MMI Navigation plus mit MMI touch	Räder, 5-Parallelspeichen, 7,5Jx17, Reifen 225/50 R17
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Radschrauben Standard
Motorabdeckung	Rechtsverkehr
Nicht Heissland	Regionscode " ECE " für Radio
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifen rollwiderstandsoptimiert 225/50 R 17
Ohne AdBlue-Tank	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Audi drive select	Reifenreparaturset
Ohne Beleuchtung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Farbausstattung	Rückfahrkamera
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Car2X	S tronic
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheinwerfer
Ohne Frontspoiler	Seitenairbags vorn und hinten und Kopfairbagsystem
Ohne Garagentoröffner	Serienfahrwerk
Ohne Head-up-Display	Serienkraftstoff-Erstbefüllung
Ohne Heckspoiler	Serienqualität
Ohne Hinterachsgetriebe	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Lehnenverriegelung für Vordersitze	Sitzheizung vorn
Ohne Multimedia" im Fahrzeug	Smartphone-Interface
Ohne Nackengebläse	Sonnenblenden vorn
Ohne Scheinwerferreinigungsanlage	spezielles Typschild EU
	Standard



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

Standardabgasanlage
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Steuerung (werksintern)
Steuerungsnummer
Steuerungsnummer direkt
Stoßfänger advanced
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typrüfland Deutschland
Variant/Avant
Variante Grundausstattung
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Anhängervorrichtung
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz
Vordersitze elektrisch einstellbar, inklusive Memory-Funktion für den Fahrersitz
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	5,0 mm
Pirelli	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	6,0 mm
Pirelli	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	225/50 R 17 94 H	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2028

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür hinten links	Delle(n) und Kratzer	Spotrepair
2	Stoßfänger hinten	Kratzer	Auslegen + Polieren

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Radkappe vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
2	Zusätzliche(r) Reifen	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF41PA052072

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts



Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis




Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 9776334
vom: 05.01.2026

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Tür hinten links - Delle(n) und Kratzer - Spotrepair



2 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Auslegen + Polieren



FEHLTEILE

1 - Radkappe vorne rechts - Fehlt - Ersetzen

Kommentar	Narbendeckelsatz fehlt.
-----------	-------------------------



2 - Zusätzliche(r) Reifen - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar	Winterradsatz ist keine Bestandteil des Gebrauchtwagenleasings laut Leasing.
-----------	--

