

(chassisnr: WVGZZZ5N7PW013871)



VOLKSWAGEN TIGUAN 2.0 TDI SCR DSG BMT COMFORTLIN AUT/ECC/NAV/LMV/PDC/LED

Km-stand	168829 km	Soort voertuig	Personenauto	Ledig gewicht	0 kg
Tank/ Laad inhoud		Kleur	Grijs	BTW/Marge	BTW
Brandstof	Diesel	Aantal deuren	5	Wielbasis	cm
Transmissie	Automaat	Aandrijving	Voorwiel	Laadvermogen	-
Datum eerste toelating	20-01-2023	Aantal cilinders	4	APK t/m	
		Vermogen	110 kW		
		CO2 uitstoot	144 g/km		

Opgegeven opties door inspecteur

Metaallak, Climate Control / ECC, Licht metalen velgen 17 inch, Trekhaak inklapbaar, Cruise control Standaard, Connectiviteit af fabriek, Navigatie optie_anders (af fabriek), Audio optie_anders (af fabriek), Stoelverwarming, LED koplampen, Park Distance Control voor en achter, Achteruitrijcamera, Dakrailing

Inspectie

Aanwezig bij de auto

✓ Hoofdsleutel	✗ Reservesleutel
✓ Bandenreparatieset	✓ Navigatie CD/DVD
✓ Instructieboekje	✓ Onderhoudsboekje (Digitaal)
✓ Hoedenplank/rolhoes	

Bijzonderheden interieur

Aantal zitplaatsen	: 5	Aantal hoofdsteunen	: 5
Schoon van binnen	: Ja	Normale geur	: Ja
Kofferruimte beschadigd	: Ja, bekrast	Voorruit	: Aandacht nodig, steenslag

Bijzonderheden exterieur

Schoon van buiten	: Ja	Gebruikerskrassen	: Ja
Restyledeukjes	: Ja	Steenslag	: Ja

Banden

Band	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat	Extra set aanwezig	Geschat profiel	Soort	Merk	Maat
LV	5 mm	Winter	Michelin	215/65 R17		4 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17
RV	5 mm	Winter	Michelin	215/65 R17		4 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17
LA	4 mm	Winter	Michelin	215/65 R17		3 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17
RA	4 mm	Winter	Michelin	215/65 R17		3 mm	Zomer	Hankook	215/65 R17

Aantal wieldoppen/LMV	LMV
Aantal beschadigd	0
Dealer onderhouden	Ja
Proefrit gemaakt door inspecteur	Nee
Is de auto ooit voor bijzondere doeleinden gebruikt	Nee
Technische staat	Goed

Extra details

Beschadigingen

Deel:

Bumper achter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Deel:

Achterklep

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Strip portier rechtsachter

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Voorzijde

Omschrijving:

Steenslag

Gegeven oplossing:

Inlakken en polijsten



Deel:

Bagageruimte

Omschrijving:

Gekrast

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Dak

Omschrijving:

Deukje en krasjes

Gegeven oplossing:

Restylen en bijwerken



Deel:

Strip portier rechtsvoor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Kunststofreparatie



Deel:

Bumper voor

Omschrijving:

Krassen

Gegeven oplossing:

Spuiten



Extra foto's



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto



Extra foto
