

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439876
Besichtigt am: 15.05.2026 17:53
Berichts-Nr: 10613785
FIN: VSSZZZKJ0PR105990



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Seat
Modell:	Ibiza
HSN / TSN:	7593 / ARI
Erstzulassungsdatum:	12.04.2023
Laufleistung:	60.540 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Magnetic Tech"
Farbe Dach:	"Magnetic Tech"
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.000 ccm
Leistung:	81 kW (111 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	3
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Schaltgetriebe 6-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

2 Leseleuchten vorn	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
3 Zyl.Ottomotor 1,0L Aggr. 05C.A	Ebener Ladeboden hinten
3-Zyl.-Benzinmotor 1,0 l/81 kW TSI Grundmotor: TJ4/TC5, "TSI" "eTSI"	ECO-Funktion
4 Türen	Einbau Differenzierung für Getriebe"MQ 200_GA" -- Fahrzeugteile --
6 Lautsprecher (passiv)	Einparkhilfe vorn und hinten
6-Gang-Schaltgetriebe	Einton-Signalhorn
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Elektronisches Stabilisierungsprogramm (ESP)
Abgasendrohr hinten (Standard)	Embleme
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C nur Datenbuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -6F0-
Ambientelicht Ausführung 1	Federbereich 12 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne für AM/FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Aufnahmevorrichtung im Kofferraum	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel links, konvex	Frei konfigurierbares Kombiinstrument
Außenspiegel rechts, konvex	Frischluftansaugung mit Aktivkohlefilter
Außenspiegel, elektrisch anklappbar und elektrisch einstell-/beheizbar	Front Assist inkl. City ANB für ACC high
Außenspiegelgehäuse und diverse Anbauteile in Wagenfarbe	Frontantrieb
Ausströmer	Frontscheibe, Wärmeschutzglas
Automatische Distanzregelung (ohne follow to stop) und Speed-Limiter	Frostschutz bis -25 Grad Celsius Toleranz bis -30 Grad C
Batterie 320A (49Ah)	Fußgänger- und Radfahrschutzmaßnahmen erweitert und vorausschauend
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fußhebelwerk "Standard"
Berganfahrassistent	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäckraumauskleidung (Ausf.1)
Bordliteratur in Deutsch	Getönte Seitenscheiben
Bordwerkzeug	Gewichtsbereich 8 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Chrom-Paket	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Climatronic mit Stauluftregelung, FCKW-frei	Handbremshebelgriff in Leder
Dämpfung hinten, Sport	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Dämpfung vorn	Hinterachse verstärkt (Ausführung 2)
Datenträger für EU, integriert	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Dekor-Einlagen	Innenleuchte im Fußraum vorn und hinten
Differenzialsperre (XDS) Dynamische Traktions Hilfe	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Digitaler Radioempfang	Interieurpaket: Doppelter Boden, Schublade unter dem re. Sitz, Staufach unter dem li. Sitz, Mittelarmlehne vorn
Drehstromgenerator 140 A	Kältemittel R1234yf
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kartenmaterial (Mapcare) (Europa)
Dreip.-Automatikgurte vorn,mit Gurt- klemmer ohne Höheneinstellung	

Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Dachreling / Dachlastträger
Keine Aktionsausführung	Ohne erweitertem Sicherheitssystem
Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem ISO FIX	Ohne Feuerlöscher
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Fußmatten
Kopfstützen vorn	Ohne Gepäck-Netze/Taschen an Rückenlehnen
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer (Tropicalisiert)	Ohne Heckspoiler
Kurzheck	Ohne Individualeinbau
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen
Ledersportmultifunktionslenkrad	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED-Kennzeichenbeleuchtung	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Leichtmetallräder 7J x 17	Ohne Sitzheizung
Lenksäule, axial u. vertikal einstellbar	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtwertenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Überführungsausrüstung
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Multifunktionskamera	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf. 1)	Ohne Waschwasser-Standanzeige
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Mittelarmlehne vorn	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Müdigkeitserkennung	Ohne Zusatz-/Standheizung
Multifunktionsanzeige/Bordcomputer "FPK" Entry	Ohne zusätzliche Bereifung
Navigationsgerät-High	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Navigationssystem	Optionsinfotainment (MIB3)
Nebelscheinwerfer	Paket "Vision Plus": Rückfahrkamera, Ultraschall-Einparkhilfe vorn und hinten
Nebelschlussleuchte	Pan-European-eCall
Nicht Heissland	Pannenset
Nichtraucherausführung	Preisnachlass-Paket
Normalausführung	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Normal-Lackierung	Radstand
Normalluftfilter	Rechtsverkehr
Normalsitze vorn	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne 2. Batterie	Reifen 215/45 R17 91W xl
Ohne alternativ-Antriebssystem	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Anhängervorrichtung	Reifendruckkontrolle
Ohne Applikationen	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Safe & Driving M (für Navigationssystem)
Ohne besondere Farbausstattung	SBBR-Leuchte in LED-Technik
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Schalthebelknopf/-Griff in Leder
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Scheiben seitlich in Wärmeschutzverglasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)	Scheibenbremsen hinten (Geomet D)

Scheibenbremsen vorn (Geomet D)
 Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
 Schriftzugsatz
 Schubladen unter den Vordersitzen
 SEAT "Full LED"
 SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet (Online-Infotainment)
 SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff und Online-Infotainment
 Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag
 Seitenschutzleiste
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
 Servolenkung
 Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar
 Sitzbezüge in Stoff
 Sonderpreis
 Sonnenblenden mit Spiegel, Airbag-Label auf Beifahrersonnenblende
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw
 Sprachsteuerung
 Spurhalteassistent
 Stabilisator vorn
 Standard-Klimazonen
 Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation
 Steuerung (werksintern)
 Stoßfänger Sport
 Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- Leaving-home Funktion manuell
 Telefonvorbereitung für Handy
 Top-Sport-Ausstattung
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
 Tür und Seitenverkleidung
 Typprüfland Deutschland
 Typzeichen und Firmenemblem
 Überhang hinten, kurz
 Variante
 Version Standard
 Wartungsintervallverlängerung
 Wegfahrsperrung elektronisch
 Werksinterne Steuerung Selbstabholer
 Zentralverriegelung m. FunkfernbedienungInnenbetätigung ohne Safesicherung
 Zierleisten Standard

» Bereifung**MONTIERTE BEREIFUNG**

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Nexen	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm
Nexen	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	215/45 R 17 91 W	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2027

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Stoßfänger vorne	Kratzer	Smart Repair
3	Antenne	Beschädigt	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)	180,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	170,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKJ0PR105990

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Nässe, Eingeschränkt

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug




Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug - Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne links



Räder - Rad montiert vorne rechts




Räder - Rad montiert hinten links




Räder - Rad montiert hinten rechts



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/ Securitybag



Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1



Lackstärke Tür hinten links



Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Smart Repair



3 - Antenne - Beschädigt - Ersetzen

