

Nissan

NISSAN PULSAR (C13M)(08.2014->12.2018) N-TEC MOTOR 1,2 LTR. - 85 KW 16V KAT 5-TÜRIG

VIN: VSKDDAC13U0056547



Beschreibung

	Zulassungsdatum 05/07/2016	Laufleistung 129915 km
Farbe WHITE	Jahr 2015	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Schrägheck	Fahrzeugtyp PKW	Hubraum 1197
Getriebe Schaltgetriebe	Motortyp Verbrennung	Kraftstoff Benzin
Anzahl Gänge 6	Antriebsstrang Vorderradantrieb (FWD)	Max. Leistung 85 KW


Mechanisch


Detected issues

Motor / Geräusch	✓ OK	Dichtheit	✓ OK
Abgasanlage / Klarheit	✓ OK		

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Stoßfänger / Hinten	Kratzer	Akzeptabel

				
002	Heckklappe / Kofferraumtür / -	Abgewetzt	Akzeptabel	
				
003	Kotflügel / Hinten Rechts	Kratzer	Lackieren	
				
004	Tankdeckel / -	Nicht konform	Akzeptabel	
				
005	Schweller / Rechts	Rost	Akzeptabel	
				
006	Dach / -	Verätzung	Akzeptabel	
				
007	Ersatzschlüssel / -	Fehlt	Ersetzen	
008	Stoßfänger / Vorne	Kratzer	Lackieren	



009

Schweller / Links

Rost

Akzeptabel



010

Scheinwerfer / Vorne Links

Verschlissen

Akzeptabel



011

Scheinwerfer / Vorne Rechts

Verschlissen

Akzeptabel



012

Motorhaube / -

Steinschlag

Akzeptabel



013

Dachholm / Links

Abgewetzt

Lackieren




014

Tür / Hinten Links

Delle

Akzeptabel



015	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
			
016	Türeinstieg / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
017	Sitz / Vorne Links	Abgewetzt	Akzeptabel
 			
018	Lenkrad / -	Abgewetzt	Akzeptabel
 			

Fehlteile/Zubehör

- ☒ Bordmappe
- ☐ Erste-Hilfe-Kit
- ☐ Kugelkopf Anhängerkupplung
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Warndreieck
- ☐ Ersatzrad
- ☐ Füllflasche Nothilfe
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☒ Serviceheft
- ☐ Ersatzschlüssel
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Reifenreparatur-Kit komplett
- ☐ Wagenheber


Hauptreifensatz

Vorne Links	BFGOODRICH	205 / 55 / 16 / Winter	4.5 mm
Vorne Rechts	BFGOODRICH	205 / 55 / 16 / Winter	4.5 mm
Hinten Links	BFGOODRICH	205 / 55 / 16 / Winter	4.5 mm
Hinten Rechts	BFGOODRICH	205 / 55 / 16 / Winter	4.5 mm

Additional tyres

-	SEMPERIT	205 / 50 / 17 / Sommer	4 mm
-	SEMPERIT	205 / 50 / 17 / Sommer	4 mm
-	SEMPERIT	205 / 50 / 17 / Sommer	5 mm
-	SEMPERIT	205 / 50 / 17 / Sommer	5 mm

Bilder



Vorne Links



Links



Hinten Links



Hinten



Kofferraum geöffnet



Hinten Rechts



Hinterer Fahrgastraum



Armaturenbrett vom Rücksitz



Vorderer Fahrgastraum



Rechts




Vorne Rechts



Vorne



Laufleistung



Navigation



Vin



Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Sonstige



Sonstige



Sonstige



Sonstige




Fehlteile/Zubehör / Bordmappe




Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Fehlteile/Zubehör / Serviceheft



Hauptreifensatz / Vorne Links




Hauptreifensatz / Vorne Rechts



Hauptreifensatz / Hinten Links




Hauptreifensatz / Hinten Rechts



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Kratzer



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Heckklappe / Kofferraumtür / - / Abgewetzt



Koffelügel / Hinten Rechts / Kratzer



Koffelügel / Hinten Rechts / Kratzer



Koffelügel / Hinten Rechts / Kratzer



Kotflügel / Hinten Rechts / Kratzer



Tankdeckel / - / Nicht konform



Tankdeckel / - / Nicht konform



Tankdeckel / - / Nicht konform



Schweller / Rechts / Rost



Schweller / Rechts / Rost



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Dach / - / Verätzung



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer




Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Kratzer



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Schweller / Links / Rost



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Links / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlossen



Scheinwerfer / Vorne Rechts / Verschlossen



Motorhaube / - / Steinschlag



Motorhaube / - / Steinschlag



Dachholm / Links / Abgewetzt



Dachholm / Links / Abgewetzt



Tür / Hinten Links / Delle



Tür / Hinten Links / Delle



Warnleuchte Motor / Defekt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt



Türeinstieg / Vorne Links / Abgewetzt

