

Standplatz: _____

13.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	WOH-MV 0024	Fahrgestell-Nummer:	TMAJE811XSJ296688
Vertrags-Nummer:	78721089	Erstzulassung:	02.08.2024
Internes KZ:	15198467	Kilometer-Stand:	13590
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang A

Lackierung: Sailing Blue Mineraleffekt

Polsterung: Sitzpolsterung Leder Schwarz

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **41.680,67**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Assistenz-Paket	966,39
Mineraleffekt	588,24
Panorama-Glas-Schiebedach	1.008,40
Sailing Blue Mineraleffekt	0,00
Sitzpolsterung Leder Schwarz	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **44.243,70**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **52.650,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 52.650,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

22653

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD Sports Utility Vehicle5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	158 / 215	Hubraum:	1598
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	149
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,600	Tankinhalt:	52
Max. Km/h:	186	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,500
Leergewicht (kg):	1720	zul. Gewicht (kg):	2250

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 78721089
Amtliches Kennzeichen: WOH-MV 0024
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

31693

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 78721089
Amtliches Kennzeichen: WOH-MV 0024
Übersicht erstellt am: 13.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

HYUNDAI Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Prime Auto 4WD Sports Utility Vehicle 5-türig 1598 ccm 215 PS / 158 KW bleifrei 6-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Allane SE
Parking 33
85748 Garching bei München

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Wertgutachten für Allane SE



Vorgang	
Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	12.06.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	41844 Wegberg, Friedrich-List-Allee 51
Besichtigungsdatum	19.06.2026
Referenznummern	0031202609 - 0078721089

Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Kennzeichen	WOH-MV 24	Fzg.-Ident.-Nummer	TMAJE811XSJ296688
Fabrikat	Hyundai	1. Zulassung	02.08.2024
Typ	Tucson 1.6 T-GDI Hybrid Prime 4WD	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Automatik / 6	Farbe	Sailing Blau - Mineraleffekt
Laufleistung abgelesen	13.591 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Kombilimousine, 5 Türer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	keine Angabe
Motorart	Hybridantrieb / Benzin / Elektro	Hubraum / Nennleistung	1.598 ccm / 158 KW
Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/65 R17 99V M+S	8 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/65 R17 99V M+S	8 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/65 R17 99V M+S	8 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Dunlop	215/65 R17 99V M+S	8 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Serviceheft vorhanden	
Keine Kundendienstnachweise vorhanden	

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Keine festgestellt.		

Anmerkungen
Unfallschaden: keine festgestellt Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel und 2 Nebenschlüssel vorhanden. Räder-Einlagerungsschein nicht vorhanden / lag nicht vor. Das Überprüfen von evtl. überzogenen Wartungsintervallen konnte im Rahmen der Qualitätssicherung nicht erfolgen, somit wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen. Der montierte Winterradsatz ist nicht Bestandteil der Fahrzeugausstattung.

Ausstattung

Sonderausstattung

- | | | | |
|---|------------------------------|---|----------------------------|
| ✓ | Assistenz-Paket | ✓ | Mineraleffekt |
| ✓ | Panorama-Glas-Schiebedach | ✓ | Sailing Blue Mineraleffekt |
| ✓ | Sitzpolsterung Leder Schwarz | | |

Zustand / Beschädigungen

Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken (Bild 13, Bild 14, Bild 15)	105,00 €	105,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Inspektion groß SUV / Geländewagen, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	695,31 €	695,31 €
HU (Hauptunters.) Verbrennerfzg. (Allane), kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	130,00 €	130,00 €
Ohne Zuordnung (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	ÜDV
Satz Sommerreifen auf Original 19" LM-Felgen gem. Ausst., fehlt, ersetzen	4250,00 €	4250,00 €

Untersuchungsergebnis (bezogen auf den angegebenen Schadenkatalog und den Fahrzeugzustand zum Zeitpunkt der Besichtigung, Angaben ohne MwSt)

Reparaturkosten	5.180,31 €
Überdurchschnittlicher Verschleiß (ÜDV)	5.180,31 €
Händlereinkaufspreis	20.175,00 €
Händlerverkaufspreis	22.975,00 €

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Überdurchschnittlicher Verschleiß

Die festgesetzten Beträge für den überdurchschnittlichen Verschleiß entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen. Die Beträge stellen den Wert dar, um den sich der Fahrzeugwert aufgrund der Beschädigung bei der Veräußerung verringert. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 15 Fotos.

El Bassyouni, Bassam Khalil

Der Sachverständige, 22.06.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage



Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken



Bild 14. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken

Fotoanlage



Bild 15. Tür hinten rechts, bis 3 Dellen / Bauteil, kalt drücken