

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: OPEL Insignia 2.0 Turbo 147kW Business Auto ST Kombi 'Insignia Business' 5-türig
1998 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei Automatik

Amtliches Kennzeichen:	HD -LA 2009	Fahrgestell-Nummer:	W0VZT8ER7N1006924
Vertrags-Nummer:	32329081	Erstzulassung:	19.04.2022
Internes KZ:	15045936	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

OPEL Insignia 2.0 Turbo 147kW Business Auto ST Kombi 'Insignia Business' 5-türig 1998 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei Auto

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	OPEL Insignia 2.0 Turbo 147kW Business Auto ST Kombi 'Insignia Business'5-türig 1998 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	147 / 200	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	62
Max. Km/h:	233	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,900
Leergewicht (kg):	1615	zul. Gewicht (kg):	2215

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 32329081
Amtliches Kennzeichen: HD -LA 2009
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 2.0 Turbo 147kW Business Auto ST Kombi 'Insignia Business'5-türig 1998 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
27.11.2025	9059970725	Einbruch/Diebstahl	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
13.11.2025	9059969915	Eigenverschulden	Stossstange vorne mitte	Nein	Nein
29.08.2022	9059823656	Eigenverschulden	Frontgrill Beifahrerseite Frontgrill mitte	Ja	Nein
04.11.2015	9059967669	Eigenverschulden	Stossstange hinten Beifahrerseite	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 32329081
Amtliches Kennzeichen: HD -LA 2009
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

OPEL Insignia 2.0 Turbo 147kW Business Auto ST Kombi 'Insignia Business'5-türig 1998 ccm 200 PS / 147 KW bleifrei Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum *Km-Stand* *Art der Wartung*

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



W0VZT8ER7N1006924

Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	111,336 km
Manufacturer	Opel	Next maintenance in	27 %
Type / Model	INSIGNIA SPORTS TOURER	Main inspection (Report not on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	W0VZT8ER7N1006924	Power / Engine displacement	147 kW / 1,998 ccm
First registration	19 Apr 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	08/2026, 107,841 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	2 tyres - Worn - No deduction
2	Front structure	Emblem (Lose) - Damaged - Replace
3	Rear bumper	Spoiler - Scratched - Loss in value
4	Seat - front	Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value
5	Wing mirror - right side	Cap - Scratched - Smart repair
6	Door - front left side	Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair
7	Front bumper	Grille - Broken / torn - Replace
8	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Repair and paint
9	Door - rear left side	Door - Scratched - Repair and paint
10	Side panel - rear left side	Side panel - Scratched - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction
2	Trim / covers	Floor mats - Holes - No deduction
3	Interior	Interior - Abrasion - No deduction
4	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction

Missing parts

Missing part



Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97W	Bridgestone	Summer tyres	4mm - 4mm	o.k.	
2	225/55 R17 97W	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					10/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Inspection date: 17 Jun 2026
Protocol number: 46007948
Delivery date: 17 Jun 2026



Vehicle details

Manufacturer	Opel	Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
Type / Model	INSIGNIA SPORTS TOURER	Mileage (Read)	111,336 km
Vehicle Identification number	W0VZT8ER7N1006924	First registration	19 Apr 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.



Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

Pictures of damage



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #1: 2nd wheel set: 2 tyres - Worn - No deduction



Damage #2: Front structure: Emblem (Lose) - Damaged - Replace



Damage #2: Front structure: Emblem (Lose) - Damaged - Replace



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value



Damage #3: Rear bumper: Spoiler - Scratched - Loss in value




Damage #4: Seat - front: Seat cover - left side - Porous / cracked - Loss in value



Damage #5: Wing mirror - right side: Cap - Scratched - Smart repair



Damage #6: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #6: Door - front left side: Door - Dent / paintcoat damage - Smart repair



Damage #7: Front bumper: Grille - Broken / torn - Replace



Damage #7: Front bumper: Grille - Broken / torn - Replace



Damage #7: Front bumper: Grille - Broken / torn - Replace



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #8: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair a...
paint



Damage #9: Door - rear left side: Door - Scratched - Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Scratch...
- Repair and paint



Damage #10: Side panel - rear left side: Side panel - Scratched -
Repair and paint



W0VZT8ER7N1006924

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	111.336 km
Hersteller	Opel	Restlauf bis Service	27 %
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	HU (Bericht lag nicht vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	W0VZT8ER7N1006924	Leistung / Hubraum	147 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	19.04.2022	Polster/Farbe	/
Letzte Wartung	08/2026, 107.841 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	2 Reifen - verschlissen - kein Abzug
2	Frontmaske	Emblem (Lose) - beschädigt - erneuern
3	Stoßfänger hinten	Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Sitz vorn	Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung
5	Außenspiegel rechts	Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Tür vorn links	Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair
7	Stoßfänger vorn	Grill - gebrochen / gerissen - erneuern
8	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
9	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren
10	Seitenwand links	Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Fußmatten - Löcher - kein Abzug
3	Interieur	Innenraum - Abrieb - kein Abzug
4	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	



Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97W	Bridgestone	Sommerreifen	4mm - 4mm	i.O.	
2	225/55 R17 97W	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	225/55 R17 97H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					10/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP Walldorf
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 17.06.2026
Protokollnummer: 46007948
Anlieferungsdatum: 17.06.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Opel	Besichtigungszustand	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
Typ/Modell	INSIGNIA SPORTS TOURER	Laufleistung (abgelesen)	111.336 km
Fahrgestellnummer	W0VZT8ER7N1006924	Erstzulassung	19.04.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum




Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges



Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #1: 2.Radsatz: 2 Reifen - verschlissen - kein Abzug



Beschädigung #2: Frontmaske: Emblem (Lose) - beschädigt - erneuern




Beschädigung #2: Frontmaske: Emblem (Lose) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #3: Stossfänger hinten: Spoiler - verkratzt / verschürft - Wertminderung




Beschädigung #4: Sitz vorn: Sitzbezug links - porös / rissig - Wertminderung



Beschädigung #5: Außenspiegel rechts: Abdeckkappe - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #6: Tür vorn links: Tür - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung #7: Stossfänger vorn: Grill - gebrochen / gerissen - erneuern




Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #8: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft... instandsetzen und lackieren



Beschädigung #9: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Seitenwand links: Seitenwand - verkratzt / verschürft - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott