

INFORME DE INSPECCIÓN

VEHÍCULO

9453NHF / WBA31EG0405479536 / 5479536

Datos vehículo:

Marca:	BMW	Combustible:	DIESEL
Modelo:	X1 SDRIVE20D U11	Transmisión:	NO DETERMINADO
Versión:	X1 sDrive20d U11	Color:	NO DETERMINADA
Tapicería:	NO DETERMINADA	Kilómetros:	20.097

Controles específicos:

Llaves principales:	1	Llaves secundarias:	0
Llaves especiales:	0	Tipo transmisión:	Automática
Revisión:	Sin libro		

☐ DOCUMENTACION ORIGINAL

☒ CARPETA MANUALES

☒ MANUAL PROPIETARIO

☒ TUERCA ANTIRROBO

Información neumáticos

9453NHF Neumático	Marca	Medidas	Índice carga	Índice velocidad	Runflat
DD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
DI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
RP					-
TD	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-
TI	HANKOOK	245/45/19	102	Y	-

Datos Inspección:

Tipo Inspección:	COMERCIAL	Ubicación Inspección:	BAL TARRAGONA
Fecha Inspección:	26/06/2026	RaC:	SIXT RENT A CAR
Comentarios:			

Daños no valorables:

9453NHF COMPONENTE		ACCIÓN	COMENTARIO							
9453NHF COMPONENTE	TIPO DAÑO	ACCIÓN	CARROC.	MONTAJE	PINTURA	MAT. PINTURA	RECAMBIO	%DTO	IMPORTE	
1. Jgo pegado sensor lluvia	-	REEMPLAZAR				0,00	29,44	10,00	26,49 €	
2. Rejilla dr paragolpes dl	-	REEMPLAZAR	1.83 h.			0,00	50,03	10,00	115,48 €	
3. Luna parabrisas	-	REEMPLAZAR	2.25 h.			0,00	561,23	40,00	423,36 €	
4. Jgo pegado lunas - PEGADO FRIO 300ML - Nueva	-	REEMPLAZAR				0,00	61,68	10,00	55,51 €	
5. Juego fijación luna parabrisas	-	REEMPLAZAR				0,00	3,88	10,00	3,49 €	
6. Neumático tr iz - HANKOOK S1 EVO3 - Nueva	-	REEMPLAZAR	0.50 h.			0,00	188,53	10,00	188,92 €	
7. Paragolpes tr (zona sup)	Pintar Reparado Combinada no	DESMONTAR Y MONTAR		1.00 h.	1.33 h.	5,63	0,00		95,33 €	
8. Moldura estribo iz	Pintar Reparado Pieza desmontada	DESMONTAR Y MONTAR		0.25 h.	0.92 h.	3,90	0,00		48,94 €	
9. Paragolpes dl	Pintar Reparado Combinada no	REPARAR	0.50 h.		1.25 h.	5,29	0,00		72,66 €	
10. Aleta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	REPARAR	0.20 h.		1.00 h.	4,24	0,00		50,44 €	
11. Manilla exterior puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.08 h.		0,00	0,00		3,08 €	
12. Cejilla ext puerta dl iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.67 h.		0,00	0,00		25,79 €	
13. Moldura contorno aleta dl iz	Pintar Reparado Combinada no	-			0.42 h.	1,78	0,00		17,95 €	
14. Moldura paragolpes tr	Pintar Reparado Pieza montada	-			1.00 h.	4,24	0,00		42,74 €	
15. Puerta dl iz	Pintar Reparado Pieza montada	-			4.50 h.	19,06	0,00		192,31 €	
16. Llanta rueda tr iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
17. Llanta rueda dl dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
18. Llanta rueda tr dr	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
19. Puerta tr iz	-	SR Carrocero				0,00	0,00		40,00 €	
20. Llanta rueda dl iz	-	PINTURA LLANTA PULIDA				0,00	0,00		150,00 €	
21. Retrovisor iz	-	DESMONTAR Y MONTAR		0.58 h.		0,00	0,00		22,33 €	
TOTAL INSPECCIÓN								(IVA no incluido)	2024,82 €	

* Faltantes en color naranja

(IVA no incluido)

9453NHF RESUMEN PERITACIÓN		TIEMPO	EUROS
Total Mano de Obra Carrocero		7,86 h.	302,59 €

(IVA no incluido)

9453NHF RESUMEN PERITACIÓN	TIEMPO	EUROS
Total material pintura	-	44,14 €
Total Mano de Obra Pintura	10,42 h.	401,16 €
Total Recambios	-	636,94 €
Descuento recambios aplicado	-	257,85 €
Total Faltantes	-	0,00 €
Total Smart Repair	-	640,00 €















Değerler Individual İtibarıyla

0.7 l/h



Total 20097 km → 1840.5 km



Bagaj kapağı açık.
Lütfen kapatın.

WARM-UP
+32.5 °C



MEDIA

TEL

NAV




CHECK CONTROL
Motor kaputu ept
Motor kaputunu tamamen akmak iin kolu 2 kez çekin. Süröşe başlamadan önce motor kaputunu kapatın. Ayrıntılı bilgi için kullanım kılavuzunuza bakın.
Bildirim kapat
LOW LOW



















MEDIA
TEL
NAV























































