

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
 GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang

Ihr Auftrag vom	26.06.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11
Besichtigungsdatum	08.07.2026
Referenznummern	0002058172

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Fahrzeugident.-Nr.	W0VBD8EU7N8032336		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Silber / 2-Schicht metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Astra K Sports Tourer 1.5 D Edition Start/Stop	Laufleistung abgelesen	37.874 km
Erstzulassung	14.12.2021	Emissionsklasse	Euro 6
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	keine Angabe
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.496 ccm / 77 KW
Antriebsart	Frontantrieb		

Fahrzeugdaten wurden gemäß den zur Verfügung gestellten Unterlagen entnommen.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	7 mm
vorn rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	7 mm
hinten rechts	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	7 mm
hinten links	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Continental	205/55 R16 91V	7 mm
Reservebereifung: TireFit					

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 02.12.2025 bei km 32.692.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ○ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heckklappe	Ja	

Anmerkungen
Die Erstzulassungsdaten wurden gemäß den Vorgaben des Auftraggebers übernommen. Zum Besichtigungszeitpunkt lagen keine ZB Teil I, keine Unterlagen zur Fälligkeit von HU/AU, keine Fahrzeugdaten, keine Daten zur Erstzulassung sowie keine Angaben zur Anzahl der Besitzer vor. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und lauffleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

Airbag Fahrer-/Beifahrerseite	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar
Außenspiegel Wagenfarbe	Bluetooth Audio-Streaming
Bordcomputer	Check-Control-System
Bremsassistent	Dachreling schwarz
Drehzahlmesser	Ecoflex
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)
Anti-Blockier-System (ABS)	Elektron. Traktionskontrolle
Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)	Fensterheber elektrisch vorn + hinten
Fensterheber elektrisch hinten	Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
Getriebe 6-Gang	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Klimaanlage
Kopf-Airbag-System	Laderaumabdeckung
Lenkrad (Leder)	Lenkrad mit Multifunktion
Audiobedienung am Lenkrad	Lenksäule (Lenkrad) verstellbar
Licht-Paket	Ambiente-Beleuchtung Türverkleidung
Leseleuchten im Fond	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Mittelarmlehne vorn verschiebbar	Modellpflege
Motor 1,5 Ltr. - 77 kW CDTI DPF	MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy
Reifen-Reparaturkit	Reifendruck-Kontrollsystem
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Scheinwerfer LED	Seitenairbag vorn
Servolenkung geschwindigkeitsabhängig	Sicht-Paket
Einschaltautomatik für Fahrlicht	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Start/Stop-Anlage
Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole	Tagfahrlicht LED
Türgriffe außen Wagenfarbe	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Audio-Navigationssystem Multimedia Navi	DAB-Tuner (Radioempfang digital)
Ergonomiesitz vorn links	Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Leichtlaufreifen	LM-Felgen 7x16 (10-Speichen)
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	Nebelscheinwerfer
Parkpilotsystem vorn und hinten	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Motorhaube, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Seite links (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Tür vorne links Einstiegsleiste, verkratzt, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug Front, Steinschlag, Gebrauchsspur	0,00 €	0,00 €

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	132,77 €
Minderwert	132,77 €
Händlereinkaufspreis	8.400,00 €
Händlerverkaufspreis	9.875,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert
Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung. Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 13 Fotos.

Staubach-Beulig, Chris

 Der Sachverständige, 09.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage




Bild 5



Bild 6

Fotoanlage



Bild 7



Bild 8

Fotoanlage



Bild 9



Bild 10

Fotoanlage



Bild 11




Bild 12

Fotoanlage



Bild 13