



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002397720
Besichtigt am: 01.07.2026 11:58
Berichts-Nr: 10917078
FIN: WAUZZZF23LN027126



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Audi
Modell:	A7
HSN / TSN:	0588 / BMY
Erstzulassungsdatum:	23.01.2020
Laufleistung:	100.000 km
Nachweis Kilometerstand:	Geschätzt
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/mondsilber
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Nein
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Nicht vorhanden
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Fahrzeugausstattung

4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Bordliteratur in Deutsch
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Bordwerkzeug
4-Zonen-Komfortklimaautomatik	Dachhimmel in Stoff schwarz
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48	Dachreling, Entfall
Abgasendrohre	Dekoreinlagen Feinlack graphitgrau
Abgaskonzept, EU6 DG	Dieselmotor
Abwicklung Serie	Digitaler Radioempfang
Adaptive Scheibenwischer mit integrierten Waschdüsen	Doppelton-Signalhorn
Adaptiver Fahrassistent mit Notfallassistent	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
Adaptiver Geschwindigkeitsassistent mit Geschwindigkeitsbegrenzer, Effizienz-, Ausweich- und Abbiegeassistent	Einparkhilfe plus
AdBlue-Tank mit erhöhtem Füllvolumen	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlegern vorne und hinten
Airbag für Fahrer und Beifahrer mit Beifahrer-Airbag- Deaktivierung	Elektrische Luftzusatzheizung
Aluminium-Gussräder im 10-Speichen-Dynamik-Design 8,5 J x 19, Reifen modellspezifisch	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Anhängevorrichtung inkl. Anhängerassistent	Fahrzeugklassen-Differenzierung-4K0/4KA-
Assistenzpaket Tour	Federung Standard
Audi AG	Fertigungsablauf Standard
Audi connect Diebstahl-Ortungssystem	Folienbeklebung
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontantrieb
Audi connect Navigation & Infotainment	Frontscheibe in Wärmeschutzverglasung
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi drive select	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Audi music interface	Fußhebelwerk "Standard"
Audi phone box	Fußmatten vorn und hinten
Audi pre sense front	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Audi pre sense rear	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Audi Smartphone Interface	Gewichtsbereich 7 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Audi sound system	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 11
Audi virtual cockpit plus	Heckblende (ECE)
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Innenbeleuchtung
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar, mit Memoryfunktion	Innenspiegel abblendbar
Außenspiegel links, asphärisch	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Außenspiegel rechts, asphärisch	Instrumententafel und Türverkleidung einteilig-einfarbig
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Kältemittel R1234yf
basis	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Batterie 380A (68Ah)	Kein Selbstabholer
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Bedientasten Glasoptik schwarz mit haptischem Feedback und erweiterte Aluminiumoptik	Keine Aktionsausführung
Betriebserlaubnis Nachtrag	Kennzeichenträger vorn
	Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze
	Klarglas



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

Kofferraumbodenmatte	Ohne Heckspoiler
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Hinterachsgetriebe
Kopfstützen vorn	Ohne Kindersitzverankerung vorn (ISOFIX)
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen	Ohne kombinierte Längs- und Querführung
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Ladeboden
Ländergruppe A	Ohne Ladedose
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Ladekabel Mode 3 für öffentliches Laden
Lederlenkrad mit Multifunktion	Ohne Lederteilumfang
LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht	Ohne Luftqualität-Paket
LED-Scheinwerfer	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Linkslenker	Ohne Nachtsichtsystem
LTE-Unterstützung für Audi phone box	Ohne Netzkabel für Haushaltsstecker für das e-tron Ladesystem
Manuell betätigte Türen	Ohne Netzkabel für Industriestecker für das e-tron Ladesystem
Matrix LED-Scheinwerfer	Ohne Parkassistent / Garagenpilot
Matrix LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten und Scheinwerfer-Reinigungsanlage	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Memory-Funktion für den Fahrersitz	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Mild-Hybrid	Ohne Sonnenschutzrollo
Mit Multifunktionskamera	Ohne Stadt / Kreuzungsassistent
Mit spez.Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Trennwand
MMI Navigation plus mit MMI touch response	Ohne Vorkonditionierung
MMI Navigation plus mit MMI touch response und Audi virtual cockpit	Ohne Wandhalterung
Modellbezeichnung gemäß neuer Leistungskennzeichnung	Ohne Zentrale Bedieneinheit
N.N.N. Ausführung 1	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Nicht Heissland	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich(Steinschlagschutz)
Nichtraucherausführung	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Normalsitze vorn	Ohne zus.Warnleuchten
Ohne Ablagepaket	Ohne Zusatz-/Standheizung
Ohne akustisches Fahrzeug-Warnsystem	Panorama-Glasdach
Ohne Allradlenkung	PKW-Ausführung
Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond	Progressivlenkung
Ohne Beleuderung	Räder der Serie
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben Standard
Ohne CD-Wechsler/CD-Player	Rechtsverkehr
Ohne connect Plus	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dekorfolien/Embleme	Reifen 245/45 R 19
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Feuerlöscher	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Frontspoiler	Reifenreparaturset
Ohne Garagentoröffner	Riemenstartergenerator RSG 12V 110-180 A
Ohne Geräuschkompensation	Rückfahrkamera
Ohne Head-Up Display	Rücksitzbank umklappbar (Fondsitze 2+1 Sitzer)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

S tronic

Schalt-/Wählhebelknopf

Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)

Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)

Scheinwerfer-Reinigungsanlage

Seitenairbags vorn und hinten inkl. Kopfairbagsystem und beleuchteten Gurtschlössern

Serienfahrwerk

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serienqualität

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Sicherheitslenksäule

Sitzbelegungserkennung

Sitzheizung vorn

Sonnenblende auf Fahrer- und Beifahrerseite

spezielles Typschild EU

Spurwechselwarnung mit Audi pre sense rear, Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten

Spurwechselwarnung mit Ausstiegswarnung und Querverkehrsassistent hinten

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start-Stop-System

Steuerungsnummer

Steuerungsnummer direkt

Stoff Effekt

Stoßfänger

Stufenheck

Tagfahrlicht

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Transportschutz (Ausf. 1)

Typrüfland Deutschland

Variante Grundausstattung

Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten

Vordersitze elektrisch einstellbar mit Memory-Funktion für den Fahrersitz

Wärmeschutzverglasung

Wegfahrsperre elektronisch

Winter-Aluminium-Gussräder im 5-Arm-Design 8 J x 18 mit Reifen 225/55 R 18 102V XL M+S

Winterrädderverbau in der Serie

Zierleisten in Schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	6,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	6,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	7,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	235/50 ZR 19 103 W	7,0 mm

Reifen verkehrssicher: Nein

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	6,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm
Pirelli			Sommer	Aluminium	245/45 R 19 102 Y	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 01.2024

Kompressor vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge hinten links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Alufelge vorne links	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
3	Alufelge hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
4	Alufelge vorne rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
5	Bremsscheiben vorne	Verschlissen	Ersetzen
6	Heckklappe	Kratzer	Lackieren
7	Kühlergrill	Kratzer	Ersetzen
8	Sitze	Deformiert	Ersetzen
9	Stoßfänger vorne	Kratzer	Lackieren
10	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
11	Alufelge hinten rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
12	Alufelge vorne rechts	Deformiert	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
13	Kilometerstand	Abweichende Laufleistung	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
14	Seitenwand hinten links	Kratzer	Lackieren
15	Fehlfunktion	Keine/schlechte Funktion	Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich
16	Bremsscheiben hinten	Verschlissen	Ersetzen
17	Vorbereitungszeit Metall-Lackierung	Lack Vorbereitung	Ausführen
18	Reifen hinten rechts	Platten	Ersetzen
19	Reifen vorne rechts	Riss	Ersetzen
20	Bremsbeläge vorne	Verschlissen	Ersetzen
21	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen
22	Tür hinten links	Kratzer	Auslegen + Polieren
23	Einstiegsschweller vorne links	Kratzer	Lackieren
24	Bremsbeläge hinten	Verschlissen	Ersetzen
25	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
26	Innenraum	Geruch	Ozonbehandlung
27	Innenraum	Verschmutzt	Reinigen
28	Türverkleidung vorne links	Verschmutzt	Chemische Reinigung
29	Türverkleidung hinten links	Verschmutzt	Chemische Reinigung
30	Türverkleidung hinten rechts	Verschmutzt	Chemische Reinigung
31	Fußmatten	Schimmel	Ersetzen
32	Bodenteppich	Verschmutzt	Chemische Reinigung
33	Kühlerflüssigkeit	Füllstand niedrig	Auffüllen
34	Sitzbezug vorne rechts	Verschmutzt	Reinigen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

35	Sitzbezug vorne links	Verschmutzt	Reinigen
----	-----------------------	-------------	----------

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

» Fehlteile

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Batterie vorne	Fehlt	Ersetzen
2	Batterie vorne	Fehlt	Ersetzen
3	Wartungsheft	Fehlt	Ersetzen
4	Türgriff außen vorne links	Fehlt	Ersetzen
5	Radzierblende vorne links	Fehlt	Ersetzen
6	Radzierblende vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
7	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen
8	Radzierblende vorne rechts	Fehlt	Ersetzen
9	Radzierblende hinten rechts	Fehlt	Ersetzen
10	Radzierblende vorne links	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
11	Radzierblende hinten links	Fehlt	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF23LN027126

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Verschmutzt

Besichtigungsbedingungen:

Nicht ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Nein

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

Zusätzliche Hinweise zum Zustandsbericht:

(01.07.2026 11:57)

Das Fahrzeug wurde offen stehend, stromlos, teilweise zerlegt, stark verschmutzt und mit Schimmel im Innenraum vorgefunden. Demontierte Komponenten und Verkleidungen lagern lose darin.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links




Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Rad beiliegend #1




Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3



Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026




Räder - eingelegt im Fahrzeug




Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit



Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN


1 - Alufelge hinten links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



2 - Alufelge vorne links - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



3 - Alufelge hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden



4 - Alufelge vorne rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden







Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026



5 - Bremsscheiben vorne - Verschlissen - Ersetzen





6 - Heckklappe - Kratzer - Lackieren



7 - Kühlergrill - Kratzer - Ersetzen



8 - Sitze - Deformiert - Ersetzen







Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -




Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

9 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Lackieren





10 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen

11 - Alufelge hinten rechts - Deformiert - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden



12 - Alufelge vorne rechts - Deformiert - Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden













13 - Kilometerstand - Abweichende Laufleistung - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich




14 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren



15 - Fehlfunktion - Keine/schlechte Funktion - Werkstattdiagnose erforderlich Schadenserweiterung möglich





16 - Bremsscheiben hinten - Verschlissen - Ersetzen



17 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


18 - Reifen hinten rechts - Platten - Ersetzen



19 - Reifen vorne rechts - Riss - Ersetzen



20 - Bremsbeläge vorne - Verschlissen - Ersetzen




21 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen


22 - Tür hinten links - Kratzer - Auslegen + Polieren




23 - Einstiegsschweller vorne links - Kratzer - Lackieren







24 - Bremsbeläge hinten - Verschlissen - Ersetzen













25 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



26 - Innenraum - Geruch - Ozonbehandlung



27 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen




Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026


28 - Türverkleidung vorne links - Verschmutzt - Chemische Reinigung







29 - Türverkleidung hinten links - Verschmutzt - Chemische Reinigung



30 - Türverkleidung hinten rechts - Verschmutzt - Chemische Reinigung



31 - Fußmatten - Schimmel - Ersetzen








Zustandsbericht


- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026




32 - Bodenteppich - Verschmutzt - Chemische Reinigung





33 - Kühlerflüssigkeit - Füllstand niedrig - Auffüllen



34 - Sitzbezug vorne rechts - Verschmutzt - Reinigen



35 - Sitzbezug vorne links - Verschmutzt - Reinigen





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -



Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

FEHLTEILE


1 - Batterie vorne - Fehlt - Ersetzen

Kommentar


Batterie hinten



2 - Batterie vorne - Fehlt - Ersetzen





3 - Wartungsheft - Fehlt - Ersetzen





4 - Türgriff außen vorne links - Fehlt - Ersetzen





5 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Ersetzen





6 - Radzierblende vorne rechts - Fehlt - Ersetzen




7 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



8 - Radzierblende vorne rechts - Fehlt - Ersetzen



9 - Radzierblende hinten rechts - Fehlt - Ersetzen



10 - Radzierblende vorne links - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10917078
vom: 01.07.2026

11 - Radzierblende hinten links - Fehlt - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

