



Rapport d'évaluation



A104 - D26071012436

VIN

WBA6N71060FM55657

Immatriculation



Kilométrage

81819

Première immatriculation

14/04/2022

Couleur carrosserie

GRIS



Rapport d'évaluation

Compteur



Immatriculation



VIN



Annexe Photographies des dommages Extérieur

Joint de coffre

Type

DECHIRURE

Mode de réparation

E - Echange



Pare chocs arrière

Type

Rayures griffures (PC peint)

Mode de réparation

RPP - Réparation Peinture uniquement



Rapport d'évaluation



Pare-chocs

Type	Déformé (PC peint)
Mode de réparation	F - Réparation Tôlerie + Peinture



Rapport d'évaluation



Jante Aluminium ARD

Type

Rayures JANTE ALU NORMALE



Rapport d'évaluation



Aile avant droit

Type

Enfoncements étendus

Mode de réparation

F - Réparation Tôlerie + Peinture



Rapport d'évaluation



Jante Aluminium AVD

Type	Rayures JANTE ALU NORMALE
Mode de réparation	F - Forfait



Annexe Photographies des dommages Intérieur

Nettoyage intérieur complet

Type	Plus de deux éléments tâchés
Mode de réparation	F - Forfait

Double de clé

Type	MANQUE/ CASSE
Mode de réparation	F - Forfait



Rapport d'évaluation



COMPRESSEUR AIR

Type	Manquant
Mode de réparation	F - Forfait



KIT DE REPARATION (CARTOUCHE DE FLUIDE) Annexe Photographies des dommages contrôlés

Manquant ou Vide

spécifiques







F - Forfait

Controles pneumatiques





Planche de photographies commerciales



Rapport d'évaluation

