

GW-Zustandsbericht

Fahrzeugdaten:

Halter	Marke /Modell	Fahrgestellnummer	Erstzulassung	KM-Stand
4	Opel Cascada	W0LWT3D75GG076923	14.03.2016	62437

Serviceintervalle:

Nächste HU	Letzter Service			Nächster Service		
01.09.2027	57459	km	03.09.2025		km	01.09.2026

Vorschäden:

Unfallfrei lt. Vorbesitzer	Umfang und Schadenshöhe:
ja	
Nachlackierung festgestellt	
nein	

Lackdichtemessung:

Kotflügel VR	132,00 µm	Tür VR	125,00 µm	Tür HR		µm	Seitenteil HR	129,00 µm
Motorhaube	118,00 µm	Dach		µm	Heckklappe	123,00 µm		
Kotflügel VL	123,00 µm	Tür VL	127,00 µm	Tür HL		µm	Seitenteil HL	121,00 µm

Räder/ Reifen:

Zum Zeitpunkt der Bewertung waren am Fahrzeug montiert:

Ganzjahresreifen

Rad v.l.	6,1 mm	Rad h.l.	7,6 mm	Rad v.r.	6,1 mm	Rad h.r.	7,5 mm
Reifengröße:	235/45 R19 99W						

Felgen:

Auffälligkeiten:	LM Felgen/ 3 beschädigt
------------------	-------------------------

Bremsen:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund
Feststellbremse:			

Stoßdämpfer:

vorn links:	ohne Befund	vorn rechts:	ohne Befund
hinten links:	ohne Befund	hinten rechts:	ohne Befund

Stoßdämpfer:

Fahrzeug unten		Innenraum	
Lenkung		Polster	
Vorderachse		Seitenverkleidung	
Hinterachse		Fußraum	
Auspuffanlage		Kofferraum	
Getriebe		Dachhimmel	
Kupplung		Geruch	
Kühler		Klimaanlage	
Motor		Frontscheibe	Oberflächensteinschläge
Elektrik/Elektronik/Display			

Schweller		
Außenspiegel		
Kotflügel VL		
Stoßfänger vorne	A	Steinschläge/ ASP
Motorhaube	D	Delle/ KD
Kotflügel VR		
Türe VR	D	Delle/ KD
Türe HR		
Seitenwand HR	D	Knick / KD
Stoßfänger hinten	A	Kratzer/ ASP
Heckklappe		
Seitenwand HL		
Türe HL		
Türe VL		
Dach		

A = Ausbessern | **B** = Beilackieren | **D** = Drücken | **I** = Instandsetzen | **E** = Ersetzen | **L** = Lackieren |
P = Polieren | **S** = Spot-Repair | **G** = Gebrauchsspuren

Verkäufer: **AER**

Bewertung durchgeführt von: **MRO**

Datum/Unterschrift Autohaus : _____

Datum/Unterschrift Kunde: _____