

VXKUSHNSSMW101569

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Halter</b>		<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Kennzeichen</b>		<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	20.280 km
<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Restlauf bis Service</b>	-500 km
<b>Typ/Modell</b>	MOKKA	<b>HU (Bericht lag vor)</b>	02/2027
<b>Fahrgestellnummer</b>	VXKUSHNSSMW101569	<b>Leistung / Hubraum</b>	96 kW / 1.199 ccm
<b>Erstzulassung</b>	25.02.2022	<b>Polster/Farbe</b>	/
<b>Letzte Wartung</b>	04/2025, 11.961 km	<b>Lackierung</b>	
<b>Kraftstoffart</b>	Benzin	<b>Getriebe</b>	Automatik

## Zustandsbericht

### Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Antennenstab - beschädigt - erneuern
2	Schweller links	Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen
3	Seitenwand rechts	Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair
4	Sonstiges	Inspektion/Wartung - fällig - erneuern

### Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Verglasung	Frontscheibe (Steinschläge) - kein Abzug
2	Karosserie	Karosserie (Steinschläge) - Kratzer - kein Abzug

### Fehlteile

Fehlteil

### Vorschäden

Nr.	Vorschaden
1	Front, Angabe durch Nutzer/Auftraggeber

### Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
	Keine feststellbar

### Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/55 R18 99V	Michelin	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	
2	215/55 R18 99V	Michelin	Sommerreifen	6mm - 6mm	i.O.	

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026  
**Protokollnummer: 45131295**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



---

## Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	215/65 R16 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	215/65 R16 98H	Pirelli	Winterreifen	7mm - 7mm	i.O.	

## Ersatz

Typ	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					06/2026

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

## Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**    **Besichtigungsort**  
Römeräcker 1                    SAP Walldorf  
76351 Linkenheim - Hochstetten                    69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 24.04.2026  
**Protokollnummer: 45131295**  
Anlieferungsdatum: 24.04.2026



---

## Angaben zum Fahrzeug

<b>Hersteller</b>	Opel	<b>Besichtigungszustand</b>	bedingt: Licht/Nässe/Schmutz
<b>Typ/Modell</b>	MOKKA	<b>Laufleistung (abgelesen)</b>	20.280 km
<b>Fahrgestellnummer</b>	VXKUSHNSSMW101569	<b>Erstzulassung</b>	25.02.2022

### Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

### Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

### Besichtigungsbedingungen:

Eine ordnungsgemäße Sichtprüfung der Lackierung und der Karosserie war wegen unzureichender Lichtverhältnisse/ Nässe oder Verschmutzung nur eingeschränkt möglich.

### Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

## Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum




Abbildung 10: Sonstiges




Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



**Abbildung 13: Sonstiges**



**Abbildung 14: Sonstiges**



**Abbildung 15: Sonstiges**



**Abbildung 16: Sonstiges**



**Abbildung 17: Sonstiges**



**Abbildung 18: Sonstiges**



Abbildung 19: Sonstiges



Abbildung 20: Sonstiges




Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges



Abbildung 23: Sonstiges

## Beschädigungsfotos



**Beschädigung #1:** Fahrzeugdach: Antennenstab - beschädigt - erneuern



**Beschädigung #2:** Schweller links: Einstieg - Delle(n) - sanft instandsetzen



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair



**Beschädigung #3:** Seitenwand rechts: Einstieg - Delle / Lackschaden - Smart Repair




**Beschädigung #4:** Sonstiges: Inspektion/Wartung - fällig - erneuern



## Checkliste

Vorhanden	Name
<input type="checkbox"/>	ABE
<input type="checkbox"/>	Abschleppöse
<input type="checkbox"/>	Anhängekupplung abnehmbar
<input type="checkbox"/>	Antenne
<input type="checkbox"/>	Bordbuchmappe
<input type="checkbox"/>	Bordwerkzeug
<input type="checkbox"/>	Consumer Kabelkit
<input type="checkbox"/>	Fernbedienung Standheizung
<input type="checkbox"/>	Ladekabel
<input type="checkbox"/>	Laderaumabdeckung / Rollo
<input type="checkbox"/>	Leichtmetallfelgensatz komplett
<input type="checkbox"/>	Navigations Datenträger
<input type="checkbox"/>	Schlüssel Anhängerkupplung
<input type="checkbox"/>	Serviceheft
<input type="checkbox"/>	Tirefit Füllmittel
<input type="checkbox"/>	Tirefit komplett
<input type="checkbox"/>	Tirefit Kompressor
<input type="checkbox"/>	Windschott



VXKUSHNSSMW101569

## Vehicle details

Operator		Inspection condition	Conditional: Light/moisture/dirt
License number		Mileage (Read)	20,280 km
Manufacturer	Opel	Next maintenance in	-500 km
Type / Model	MOKKA	Main inspection (Report on hand)	02/2027
Vehicle Identification number	VXKUSHNSSMW101569	Power / Engine displacement	96 kW / 1,199 ccm
First registration	25 Feb 2022	Upholstery/Colour	/
Last maintenance	04/2025, 11,961 km	Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

## Zustandsbericht

### Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Roof	Stub aerial - Damaged - Replace
2	Sill - left side	Sill - dent(s) - Smooth repair work
3	Side panel - rear right side	Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair
4	Misc.	Inspection / maintenance - Due - Replace

### Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Vehicle glazing	Windscreen (Steinschläge) - No deduction
2	Body	Body (Steinschläge) - Scratch(es) - No deduction

### Missing parts

Missing part
--------------

### Previous damages

No.	Previous damage
1	Front, Provided by user / customer

### Detected repainting

No.	Location
	None detectable

### Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/55 R18 99V	Michelin	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	
2	215/55 R18 99V	Michelin	Summer tyres	6mm - 6mm	o.k.	



## Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	215/65 R16 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	215/65 R16 98H	Pirelli	Winter tyres	7mm - 7mm	o.k.	

## Replacement

Type	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Expiration date
Tirefit					06/2026

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

## Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und  
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.  
Techn. Änderungen vorbehalten  
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem  
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.  
elektr. Komponenten geprüft, i. O.

Lackwerte geprüft, i. O.

Fahrzeug war zum Zeitpunkt der Besichtigung verschmutzt, weitere Beschädigungen können nicht ausgeschlossen werden.

**TÜV SÜD Auto Service GmbH**  
Römeräcker 1  
76351 Linkenheim - Hochstetten

**Inspection location**  
SAP Walldorf  
69190 Walldorf

Inspection date: 24 Apr 2026  
**Protocol number: 45131295**  
Delivery date: 24 Apr 2026



---

## Vehicle details

<b>Manufacturer</b>	Opel	<b>Inspection condition</b>	Conditional: Light/moisture/dirt
<b>Type / Model</b>	MOKKA	<b>Mileage (Read)</b>	20,280 km
<b>Vehicle Identification number</b>	VXKUSHNSSMW101569	<b>First registration</b>	25 Feb 2022

**Details of the order:**

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

**Vehicle identification:**

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

**Inspection conditions:**

A proper visual inspection of the paintwork and bodywork was only possible to a limited extent due to insufficient lighting conditions/dampness or dirt.

**General condition:**

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose



## Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Misc.




Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.



Figure 19: Misc.



Figure 20: Misc.




Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.



Figure 23: Misc.

## Pictures of damage



**Damage #1:** Roof: Stub aerial - Damaged - Replace



**Damage #2:** Sill - left side: Sill - dent(s) - Smooth repair work



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #3:** Side panel - rear right side: Sill - Dent / paintcoat damage - Smart repair



**Damage #4:** Misc.: Inspection / maintenance - Due - Replace

03.07.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	HD -SR 0973	Fahrgestell-Nummer:	VXKUSHNSSMW101569
Vertrags-Nummer:	78742080	Erstzulassung:	25.02.2022
Internes KZ:	15039287	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

---

### Ausstattung:

**OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle 5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp: \_\_\_\_\_

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 0,00**

29627/23773

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	96 / 130	Hubraum:	1199
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	44
Max. Km/h:	202	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	9,100
Leergewicht (kg):	1275	zul. Gewicht (kg):	1715

\* Angaben ohne Gewähr

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 78742080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -SR 0973  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>SNR</b></i>	<i><b>Verursacher</b></i>	<i><b>Beschädigung</b></i>	<i><b>Reparatur erfolgt *</b></i>	<i><b>Gutachten vorhanden *</b></i>
15.04.2026	9060001864	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
08.07.2024	9059894147	Eigenverschulden	Frontgrill Beifahrerseite	Ja	Nein

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 78742080  
**Amtliches Kennzeichen:** HD -SR 0973  
**Übersicht erstellt am:** 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**OPEL Mokka 1.2 Turbo 96kW Edition Sports Utility Vehicle5-türig 1199 ccm 130 PS / 96 KW bleifrei 6-Gang Manuell**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i><b>Datum</b></i>	<i><b>Km-Stand</b></i>	<i><b>Art der Wartung</b></i>
27.02.2023	2961	Wartungszusatzumfänge
27.02.2023	2961	Inspektion und Wartung
13.03.2024	6845	Inspektion und Wartung
13.03.2024	6845	Wartungszusatzumfänge
13.03.2024	6845	Bremsflüssigkeitswechsel

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer