

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	M -YU 1078	Fahrgestell-Nummer:	VF1FL000469329448
Vertrags-Nummer:	7148081	Erstzulassung:	06.12.2022
Internes KZ:	15045727	Kilometer-Stand:	69674
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen 4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Arktis Weiß

Polsterung: Polsterung Anthrazit

Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 32.770,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Arktis Weiß	0,00
Außenspiegel elektrisch einstell-, beheiz- und anklappbar	60,00
Beifahrerdoppelsitzbank	0,00
Digitales Tachodisplay 4,2 Zoll	50,00
Einparkhilfe hinten, vorne und seitlich mit Rückfahrkamera	850,00
Heckklappe verglast inkl. Heckscheibenheizung und -wischer	175,00
Induktive Smartphoneladefläche	150,00
Innenspiegel	45,00
Klang & Klima-Paket mit Navigation	1.750,00
Klare Sicht Paket	180,00
Klimaanlage vorn	0,00
Licht- und Regensensor	0,00
Mobiles Büro-Paket 2	350,00
Nebelscheinwerfer	0,00
Polsterung Anthrazit	0,00
Raucher-Paket	40,00
Reserverad Stahl	200,00
Schiebetür rechts mit Fenster	150,00
Sicherheit-Paket	1.250,00
Trennwand geschlossen mit Fenster und Durchladeklappe	0,00
Weitwinkelspiegel	0,00
1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00

Sonderausstattungen und Zubehör mit abweichendem Rabatt- und/oder Restwertsatz in EUR (vor Mwst.)

1 Satz Winterkomplettträger über Sixt	0,00
---------------------------------------	------

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 38.020,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.243,80

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 45.243,80

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	110 / 150	Hubraum:	1997
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	0	zul. Gewicht (kg):	3010

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 7148081
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1078
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
02.10.2024	9059903396	Eigenverschulden	Stahlfelge vorne Beifahrerseite Kratzer	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 7148081
Amtliches Kennzeichen: M -YU 1078
Übersicht erstellt am: 04.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Trafic TRAFIC Komfort L1H1 3,0t Blue dCi 150 Kastenwagen4-türig 1997 ccm 150 PS / 110 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
03.04.2025	44490	Wartungszusatzumfänge
03.04.2025	44490	Inspektion und Wartung
03.04.2025	44490	Bremsflüssigkeitswechsel
05.05.2025	0	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	M-YU 1078
Berichtsnummer :	0000000930942-DE968		
Referenznummer:	31209312		

Fahrzeugdaten

Renault Traffic Kasten (06.2014->) L1H1 3,0t Komfort

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	VF1FL000469329448	Laufleistung abgelesen:	69674 km
Erstzulassung / Baujahr:	06.12.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	10.07.2026 11:33 81245 München
Fahrzeugart:	Transporter	Aufbauart:	Kastenwagen
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1997 ccm / 110 kW (150 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	GLETSCHERWEISS
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	4 / 3
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	04.2027 / 04.2027
Polster Art:	Stoff	Serviceheft verfügbar:	Digital
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Nein
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	44490 / 03.04.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 7 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 7 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 3 mm
1. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 3 mm
2. Achse - links / Zust.	-	-/-/- 8 mm
2. Achse - rechts / Zust.	-	-/-/- 8 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung	
• 1-K-Klebeset - SP-Kit • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar • Bordcomputer • Einschaltautomatik für Fahrlicht • Entfall Keyless-Entry • Handschuhfach mit Kühlfunktion • Innenraumfilter: Pollenfilter • Kraftstofftank: 80 Ltr. • Lenksäule (Lenkrad) verstellbar • Radstand 3098 mm • Rußpartikelfilter • Servolenkung • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrerdoppelsitz • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz Komfort 3-fach verstellbar • Stahlfelgen 6x16 • Verzurrösen im Laderaum seitlich	• Airbag Fahrerseite • Antriebs-Schlupfregelung (ASR) • Audiosystem: Radio CONNECT R&GO • Batterie 85 Ah • Drehzahlmesser • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fensterheber elektr. vorn, Impulsgeber links • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie/Aufbau: Kasten Standard • Laderaumtrennwand • Nebelschlussleuchte • Reifen-Reparaturset • Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts • Sitzbezug / Polsterung: Stoff • Sitze im Fahrerhaus: Beifahrersitz mit Armlehne • Sitze im Fahrerhaus: Fahrersitz mit Armlehne • Tagfahrlicht LED • Vorrüstung für Elektrik Aufbau

- Wegfahrsperre
- Wärmeschutzverglasung

Sonderausstattung

- Raucher-Paket
- Mobiles Büro-Paket 2
- Scheinwerfer LED mit LED-Signatur
- Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
- Fahrassistenz-System: Autonomer Notbrems-Assistent
- Fahrassistenz-System: Spurverlassenswarnung
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Rückfahrkamera
- Klare-Sicht-Paket
- Außenspiegel elektr. verstell-, heiz- und anklappbar
- Heckklappe mit Verglasung
- Reserverad in Fahrbereifung
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
- Klimaanlage
- Schiebetür Lade-/Fahrgastraum rechts mit Verglasung

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (24 Monate / 40.000 km) Wertminderung sowie Verlust der Herstellergarantie und jeglicher Kulanz möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Windschutzscheibe	Steinschlag	Erneuern
3.	Kotflügel Vorne - Rechts	Rost	Smart Repair
4.	B-Säule Mitte - Rechts	Kratzer	Smart Repair
5.	Außenspiegel Gehäuse - Links	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
6.	Fahrzeug außen	Beklebt	Entkleben / Reinigen
7.	Eckstück Säule	Beschädigt	Erneuern
8.	1.Wartung um 4490 Km überzogen - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauffleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen



Kombiinstrument




Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



1. Stoßfänger Hinten
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



2. Windschutzscheibe
Steinschlag - Erneuern



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Rost - Smart Repair



3. Kotflügel Vorne - Rechts
Rost - Smart Repair



4. B-Säule Mitte - Rechts
Kratzer - Smart Repair



4. B-Säule Mitte - Rechts
Kratzer - Smart Repair



5. Außenspiegel Gehäuse - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Außenspiegel Gehäuse - Links
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



7. Eckstück Säule
Beschädigt - Erneuern

