

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell**

Amtliches Kennzeichen:	B -GF 0346	Fahrgestell-Nummer:	VF1RFK00869094455
Vertrags-Nummer:	67656079	Erstzulassung:	31.01.2023
Internes KZ:	15028521	Kilometer-Stand:	101442
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:

RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan 5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell

Lackierung: Highland-Grau Metallic	Polsterung: Stoffpolsterung CHIKU	Telefontyp:
------------------------------------	-----------------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 23.949,58

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Außenlackierung Metallic: Highland-Grau, Karmesin-Rot, Diamant-Schwarz, Stahl-Grau	420,17
Einparkhilfe vorne und seitlich akustisch	378,15
Gepäcknetz	126,05
Highland-Grau Metallic	0,00
Notrad mit Wagenheber	168,07
Rückfahrkamera	294,12
Serienbereifung auf Stahlfelgen	0,00
Sitz-Paket	294,12
Stoffpolsterung CHIKU	0,00
OTIS_AHK abnehmbar_Kangoo PKW	899,00
OTIS_Beklebung_Kangoo PKW	0,00
OTIS_Gummimatten rutschfest	60,00
OTIS_Schonbezug_Kangoo PKW	52,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00
OTIS_AHK abnehmbar_Kangoo PKW	899,00
OTIS_Beklebung_Kangoo PKW	0,00
OTIS_Gummimatten rutschfest	60,00
OTIS_Schonbezug_Kangoo PKW	52,00
Renault_Prüfung DGUV 70(UVV) am ZBH	0,00
UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012-01	0,00
UTC_Warnblitzer	8,10
Winterkomplettträger über A.T.U.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 26.649,36

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 31.712,74

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 31.712,73

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	70 / 95	Hubraum:	1461
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	6
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	142
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,100	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1677	zul. Gewicht (kg):	2092

* Angaben ohne Gewähr

24800

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 67656079
Amtliches Kennzeichen: B -GF 0346
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
25.03.2026	9059989087	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein
09.02.2026	9059980403	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 67656079
Amtliches Kennzeichen: B -GF 0346
Übersicht erstellt am: 12.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

RENAULT Kangoo BLUE dCi 95 Intens Kompaktvan5-türig 1461 ccm 95 PS / 70 KW Diesel 6-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
25.03.2024	32056	Inspektion und Wartung
25.03.2024	32056	Wartungszusatzumfänge
28.01.2025	60773	Wartungszusatzumfänge
28.01.2025	60773	Bremsflüssigkeitswechsel
28.01.2025	60773	Inspektion und Wartung
26.11.2025	92086	Inspektion und Wartung
26.02.2026	97672	TÜV/AU (MwSt-frei)
26.02.2026	97672	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.03.2026	97672	TÜV/AU (MwSt-frei)

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

GKK Gutachten GmbH
 Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

GKK Gutachten GmbH

Allane SE
 Parking 33
 85748 Garching bei München

Theodorstr. 180
 40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
 www.gkk-gutachten.de
 Email: info@gkk-gutachten.de

Zustandsbericht



Vorgang

Fahrzeughalter	Allane SE
Ihr Auftrag vom	22.04.2026 durch Allane SE
Besichtigungsort	60437 Frankfurt, Berner Str. 81
Besichtigungsdatum	05.05.2026
Referenznummern	0031171880 - 0067656079

Fahrzeugdaten / Technische Daten

Kennzeichen	B-GF 346	Fzg.-Ident.-Nummer	VF1RFK00869094455
Fabrikat	Renault	1. Zulassung	31.01.2023
Typ	Kangoo Blue dCi 95 Intens	Fahrzeugart	PKW
Getriebe / Gänge	Manuell / 6	Farbe	Highland-Grau - 2-Schicht metallic
Laufleistung abgelesen	101.048 km	Sitzplätze	5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Aufbau	Mehrzweckfahrzeug, 5 Tüer
Anzahl Besitzer	keine Angabe	nächste HU	02/2028
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.461 ccm / 70 KW

Fahrzeugdaten wurden der Zulassungsbescheinigung Teil I entnommen und am Fahrzeug gegengeprüft.

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R16 96 H M+S	4 mm
vorn rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R16 96 H M+S	4 mm
hinten rechts	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R16 96 H M+S	6 mm
hinten links	Winterreifen	Stahlrad	Continental	205/60 R16 96 H M+S	6 mm
Reservebereifung: Notrad					

Allgemeines / Zustand	
<input checked="" type="checkbox"/>	Serviceheft vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 19.11.2025 bei km 92.086.	

Legende : Ja Nein Nicht prüfbar

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Tür vorne rechts beschädigt	Ja	
Tür hinten rechts beschädigt	Ja	

Anmerkungen
<p>Unfallschaden: Unfallschaden vorne rechts.</p> <p>Eine Unterbodenkontrolle wurde nicht durchgeführt. 2 Hauptschlüssel vorhanden. Das Fahrzeug weist innen und außen alters-, nutzungs- und laufeleistungsanaloge Gebrauchsspuren auf.</p> <p>Unfallschaden vorne rechts - Kalkulation erstellt.</p> <p>Im Rahmen der Qualitätssicherung wurde festgestellt, dass die Serviceintervalle überzogen wurden. Hinsichtlich der überzogenen Wartungsintervalle wird die Möglichkeit von Folgekosten bzw. Folgeschäden nicht ausgeschlossen.</p>

Sonderausstattung

- | | |
|--------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------|
| ✓ Außenlackierung Metallic: Highland-Grau, Karmesin-Rot, Diamant-Schwarz, Stahl-Grau | ✓ Einparkhilfe vorne und seitlich akustisch |
| ✓ Gepäcknetz | ✓ Highland-Grau Metallic |
| ✓ Notrad mit Wagenheber | ✓ Rückfahrkamera |
| ✓ Serienbereifung auf Stahlfelgen | ✓ Sitz-Paket |
| ✓ Stoffpolsterung CHIKU | ✓ OTIS_AHK abnehmbar_Kangoo PKW |
| ✓ OTIS_Beklebung_Kangoo PKW | ✓ OTIS_Gummimatten rutschfest |
| ✓ OTIS_Schonbezug_Kangoo PKW | ✓ Renault_Prüfung DGVU 70(UVV) am ZBH |
| ✓ UTC_OTIS_Kennzeichenhal SIX-02540-012- | ✓ UTC_Warnblitzer |
| ✓ Winterkompleträder über A.T.U | |

Zustand / Beschädigungen

Front

Motorhaube, Steinschlag und Kratzer, Gebrauchsspur

Frontscheibe, Steinschlag, Gebrauchsspur

Seite rechts

Tür hinten rechts Einstieg, beschädigt (Bild 14, Bild 15, Bild 16)

Tür vorne rechts, beschädigt (Bild 20, Bild 21, Bild 22)

Tür vorne rechts Einstieg, beschädigt (Bild 17, Bild 18, Bild 19)

Spiegelgehäuse rechts Kappe -lackiert-, verkratzt (Bild 23, Bild 24, Bild 25)

Heck

Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, beschädigt (Bild 35, Bild 36, Bild 37)

Heckklappe, beschädigt (Bild 32, Bild 33, Bild 34)

Heckklappe Innenverkleidung, verkratzt, Gebrauchsspur

Reifen, Felgen, Radkappen

Radkappe(n) 2 x beiliegend, fehlt (Bild 13)

Satz Sommerräder, fehlt

Exterieur

Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt (Bild 38, Bild 39, Bild 40)

Interieur

Laderaum, verkratzt und verschmutzt, Gebrauchsspur

Sonstiges

Fahrzeug vorne rechts, Unfallschaden (Bild 26, Bild 27, Bild 28, Bild 29, Bild 30, Bild 31)

Besichtigungsbedingungen

Bei der Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbareren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 40 Fotos.

Afkir, Yassin

Der Sachverständige, 05.05.2026

Fotoanlage



Bild 1.



Bild 2.

Fotoanlage




Bild 3.



Bild 4.

Fotoanlage



Bild 5.



Bild 6.

Fotoanlage



Bild 7.



Bild 8.

Fotoanlage



Bild 9.




Bild 10.

Fotoanlage



Bild 11.



Bild 12.

Fotoanlage



Bild 13. Radkappe(n), 2 x beiliegend, fehlt, ersetzen



Bild 14. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 15. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 16. Tür hinten rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 17. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 18. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair

Fotoanlage



Bild 19. Tür vorne rechts, Einstieg, beschädigt, Smartrepair



Bild 20. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 21. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren




Bild 22. Tür vorne rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 23. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 24. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 25. Spiegelgehäuse rechts, Kappe -lackiert-, verkratzt, lackieren



Bild 26. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 27. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 28. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 29. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 30. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 31. Fahrzeug, vorne rechts, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 32. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 33. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 34. Heckklappe, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 35. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 36. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 37. Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 38. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 39. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 40. Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben