

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Amtliches Kennzeichen:	GS -ZG 0309E	Fahrgestell-Nummer:	YSMVSEGE4PL138555
Vertrags-Nummer:	79000081	Erstzulassung:	19.12.2022
Internes KZ:	15054043	Kilometer-Stand:	59200
Unfall/Schaden:	Das Fahrzeug hat reparierten Unfallschaden gem. beiliegendem Protokoll.		

Ausstattung:**POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik**

Lackierung: Thunder (anthrazit) Polsterung: Synthetisches Leder Schwarz Telefontyp:

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) 49.156,00

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

19-Zoll Leichtmetallfelge mit 5 Doppelspeichen schwarz Diamantschnitt	0,00
Automatik, Plus Paket, Pilot Lite, Charcoal Kunstleder	0,00
Bei Lager-, Vorlauffahrzeugen oder Tageszulassungen ist eine Änderung der Ausstattung nicht möglich.	0,00
Der Zwischenverkauf des Fahrzeuges sowie Irrtümer sind vorbehalten.	0,00
Vorlauffahrzeug, welches sich noch im Produktionsprozess befindet oder auf dem Weg zum Händler ist.	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) 49.156,00

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 58.495,64

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 58.495,64

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2023		
kW / PS:	170 / 231	Hubraum:	0
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	1
Emissionsgruppe:		CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbrauch/100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	0
Max. Km/h:	160	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,400
Leergewicht (kg):	1994	zul. Gewicht (kg):	2490

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 79000081
Amtliches Kennzeichen: GS -ZG 0309E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine 5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
19.08.2025	9059956377	Panne	Eigenes Fzg. ohne Schaden	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 79000081
Amtliches Kennzeichen: GS -ZG 0309E
Übersicht erstellt am: 06.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

POLESTAR 2 Long Range Single Motor Schräghecklimousine5-türig 0 ccm 231 PS / 170 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	GS-ZG 309E
Berichtsnummer :	0000000925384-DE968		
Referenznummer:	31196596		

Fahrzeugdaten

Polestar 2 Long Range Single Motor

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	YSMVSEGE4PL138555	Laufleistung abgelesen:	59200 km
Erstzulassung / Baujahr:	/	Besichtigungsdatum/-ort:	15.06.2026 38640 Goslar
Fahrzeugart:		Aufbauart:	
Kraftstoff:		Getriebe Art:	
Navi.-Datenträger:		Hubraum / Leistung:	ccm / kW (0 PS)
Antriebsart:		Lackfarbe:	
Lackart:		Türen / Sitzplätze:	/
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	- / -
Polster Art:		Serviceheft verfügbar:	
Farbe Innenausstattung:		Serviceheft gepflegt:	
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	- / -
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	2 - Gut	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
		Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung		
Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Michelin	245/45/R19/-- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung	
Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung	
Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung			
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft		Motorlauf:
			Eingeschränkt geprüft 

Schaden			
 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
2.	Felge Vorne - Links	Kratzer	Smart Repair
3.	Tür Hinten - Rechts	Beschädigt	Instandsetzen und Lackieren

4.	Stoßfänger Hinten	Kratzer	Smart Repair
5.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair
6.	B-Säule Mitte - Links	Kratzer	Erneuern
 Sonstiges			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
7.	Servicehistorie nicht gepflegt - Wertminderung		

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und laufleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Windschutzscheibe
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Felge Vorne - Links
Kratzer - Smart Repair



3. Tür Hinten - Rechts
Beschädigt - Instandsetzen und Lackieren



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



4. Stoßfänger Hinten
Kratzer - Smart Repair



5. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



6. B-Säule Mitte - Links
Kratzer - Erneuern

