

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002410544
Besichtigt am: 21.04.2026 09:26
Berichts-Nr: 10460329
FIN: VSSZZZKL9PR033866

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Limousine
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQR
Erstzulassungsdatum:	13.04.2023
Laufleistung:	47.027 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	"Candy" Weiss
Farbe Dach:	"Candy" Weiss
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M	Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz
"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)	Einbau Differenzierung für Getriebe"DQ381" -- Fahrzeugteile -
12"-Navigationssystem "+"	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Einton-Signalhorn
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Embleme
4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor: T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Entriegelung Hintersitz Standard
Abgaskonzept, EU6 AP	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abwicklung Serie	Fahrprofilauswahl und konv. Dämpfer
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Ambientelicht Ausführung 2	Federbereich 16 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Armaturentafel Standard	Fernlichtassistent
Aufkleber/Schilder, deutsch-französisch-holländisch	Fertigungsablauf Standard
Außen-Sound Standard	Feststellbremse
Außenspiegel elektrisch anklappbar/- einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Formteilhimmel ungeteilt
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	FPK-Medium
Außenspiegelgehäuse lackiert	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Frontantrieb
Batterie 420A (70Ah)	Fußhebelwerk
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäckraumauskleidung Komfort
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebsspannung 12 V	Gewichtsbereich 4 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bordliteratur in Deutsch	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Heckspoiler
Chrom-Paket	Höheneinstellung,manuell,für Vordersitze
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Connectivity Box: Induktive Ladestation + GSM-Verstärker	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Sport	Kein Sonderfahrzeug,Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Datenträger für EU, integriert	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Differenzialsperre vorn	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Digitaler Radioempfang	Klimakomfortscheibe
Drehstromgenerator 140 A	Komfort-Sportausstattung Leon
Drei.-Automatikgurte vorn	Komforttelefonie mit LTE und Wireless charging
Dreip.Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

Kompensor Ausf. 1	Ohne Head-Up Display
Kopfstütze für Vordersitz	Ohne Individualeinbau
Kopfstützen hinten (3 Stück)	Ohne Ladeboden
Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer	Ohne Ladekabel
Kurzheck Leon 5-Türer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Mode3 Ladekabel
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Leichtmetallräder 7 1/2J x 18	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Sonderspezifikationen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Spurwechselassistent
Linkslenker	Ohne Steckdose
Mapcare: Update des Kartenmaterials für Navigationssystem, inklusive Kartenmaterial	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Multifunktionskamera	Ohne Trennwand
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Überführungs-ausrüstung
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Mittelarmlehne vorn	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Müdigkeitserkennung	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nebelscheinwerfer	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nebelschlussleuchte	Ohne zusätzliche Bereifung
Nicht Heissland	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Nichtraucherausführung	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Ohne 2. Batterie	Pan-European-eCall
Ohne alternativ-Antriebssystem	Parklenkassistent
Ohne Anhängervorrichtung	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Radstand
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rechtsverkehr
Ohne Car2X	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne connect Paket 1	Reifen 225/40 R18 92Y sportiv
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifendruckkontrolle
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen hinten
Ohne Fußmatten	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced"
ohne Safesicherung

Schublade unter dem linken Vordersitz

SEAT CONNECT gen3 - Medien & Internet

SEAT CONNECT gen3 - Sicherheit & Service, Remote-Zugriff
und Online-Infotainment

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit
Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stopp-Anlage mit Rekuperation

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlicht mit Assistenzfahrlicht u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperr elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Wireless RSE "App"

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Derzeit sind ein oder mehrere Reifen am Fahrzeug montiert, die nicht zum Lieferumfang gehören.

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Sonstige	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Sonstige	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm
Sonstige	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/40 R 18 92 V	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Ersatzrad vorhanden: Ja

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Linglong	Ersatz		Sommer	Stahl	125/70 R 18 99 M	5,0 mm

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Reifen	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen
2	Ölwechsel	Wartung fällig	Ausführen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Merkantile Wertminderung

Unfallfahrzeug:	Ja
Vorschäden bekannt:	Ja
Vorschäden feststellbar:	Ja
Nachlackierungen vorhanden:	Ja
Nachlackierungen professionell ausgeführt:	Ja
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturstatus	Reparaturkosten
1	Andere	Haftpflichtschaden		€ 10.000,00
Summe (ohne MwSt.):				€ 10.000,00

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Bauteil	Lack (µm)
Lackschichtdicke Tür vorne links (µm)	189,0
Lackschichtdicke Tür hinten links (µm)	195,0
Lackschichtdicke Seitenwand hinten links (µm)	208,0
Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL9PR033866

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Nein

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts




Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links




Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole




Fahrzeug - Motorraum offen


Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10460329
vom: 21.04.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag




Innenraum - Kofferraum




Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten links




Lackstärke Tür vorne links




Lackstärke Seitenwand hinten
links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten





Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Reifen - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen



2 - Ölwechsel - Wartung fällig - Ausführen

