

EC Certificate of Conformity

046CC0107487



www.PS-Team.de

49. CO₂ emissions/fuel consumption/electric energy consumption:

51. All power trains except pure electric vehicles (if applicable):

NEDC values	CO ₂ emissions			Fuel consumption [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Urban conditions	126	---	---	5.5	---	---
Extra-urban conditions	92	---	---	4.0	---	---
Combined	104	---	---	4.6	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

Deviation factor (if applicable):

Verification factor (if applicable):

2. Pure electric vehicles and OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption (weighted, combined): [Wh/km]

Electric range: [km]

3. Vehicle fitted with eco-innovation(s):

3.1. General code of the eco-innovation(s):

3.2. Total CO₂ emissions savings due to the eco-innovation(s):

3.2.1. NEDC savings (if applicable)

3.2.2. WLTP savings (if applicable)

Diesel / Petrol 1.49

Diesel / Petrol 1.08

LPG / NG [g/km] ---

LPG / NG [g/km] ---

Others [g/km] ---

Others [g/km] ---

4. All power trains, except pure electric vehicles (if applicable)

WLTP values	CO ₂ emissions			Fuel consumption: [l/100 km]		
	Petrol/Diesel g/km	LPG / CNG g/km	Others g/km	Petrol/Diesel [L]	LPG / CNG [L]/[m ³]	Others [L]
Low	143	---	---	6.3	---	---
Medium	114	---	---	5.0	---	---
High	107	---	---	4.7	---	---
Extra High	130	---	---	5.7	---	---
Combined	122	---	---	5.4	---	---
Weighted, combined	---	---	---	---	---	---

5.1. Pure electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

[Wh/km]:

Electric range [km]:

Electric range city [km]:

5.2. OVC hybrid electric vehicles (if applicable)

Electric energy consumption

(EC AC-weighted) [Wh/km]:

Electric range (EAER) [km]:

Electric range city (EAER city) [km]:

51. For special purpose vehicles:

Designation in accordance with Annex II, Section 5:

52. Remarks:

NO 16.2.2. with trailer axle 2+35 kg##NO

35.: alt. to pos 35 with deviating val. in pos 49:##185/65 R15 88H#5,5JX15 ET40

##185/65 R15 88V#5,5JX15 ET40;##185/70 R14 88H#5,0JX14 ET38;##195/55 R16 91V XL

##6,5JX16 ET47;##195/55 R16 91V XL#6,0JX16 ET45;##215/40 R18 89W XL#7,0JX18 ET51;

##215/45 R17 91W XL#7,0JX17 ET51;##185/60 R16 86H M+S#6,0JX16 ET45;##

Complete vehicles

The undersigned hereby certify that the vehicle:

0.1. Make (Trade name of manufacturer):

0.2. Type:

Variant:

Version:

0.2.1. Commercial name:

0.2.3.1. Interpolation family's identifier:

0.2.3.2. ATCT family's identifier:

0.2.3.3. PEMS family's identifier:

0.2.3.4. Roadload family's identifier:

0.2.3.5. Roadload matrix family's identifier (if applicable):

0.2.3.6. Periodic regeneration family's identifier:

0.2.3.7. Evaporative test family's identifier:

0.4. Vehicle category:

0.5. Company name and address of manufacturer:

0.6. Location and method of attachment of the statutory plates:

Location of the vehicle identification number:

0.10. Vehicle identification number:

0.11. Date of manufacture of the vehicle:

SEAT

KJ

BDSGD

FM5SFM5DF0104B1A1AAC

IBIZA

IP-MQB27ZZ_A0_0527-VSS-1

AT-2Q0_0V_0274_000-VSS-1

09-VSS-715W_KJ_0527-FM5_A_B-000

RL-MQ200_5F_20_001-WVW-1

EV-AW_DGW_D_ALACAA-WVW-1

M1

SEAT, S.A.

Autovia A-2, Km. 585

ES-08760 Martorell

On the right B-pillar,

glued or bonded

In the engine compartment,

right

VSSZZKJZMR077683

2021-01-15

conforms in all respects to the type described in approval e9*2007/46*3134*28 issued on 2020-10-23 and can be permanently registered in Member States having right hand traffic and using metric units for the speedometer and metric units for the odometer.

Martorell, 2021-01-15

Joaquín Serra Oliveras

Director Quality Assurance

Adrià Martín Milà

Head of Technical Conformity

Internal Manufacturer Data

VSSZZKJZMR077683



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrertüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank




Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

23.04.2021	7593	ANY002055	2	1	59/6300	170
M1	AB		4059	-	-	1780
VSSZZZKJZMR087465	4		1444	-	-	1102
SEAT				50		
KJ			121	1525	1525	
BDSGD			820	755	-	
FM5SFM5DF0104BI1A1AAC			820	755	-	
IBIZA			72	3750	69	
SEAT (E)			800	550	5	-
Fz.z.Pers.bef.b. 8 Spl.			185/65R15 88H			
Schräghecklimousine			185/65R15 88H			
715/2007*2018/1832AP					0	-
EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I			e9*2007/46*3134*28			
Benzin			23.10.2020		HM847254	
0001	36AP	999				
7.2/8.2:+35 B.ANHÄNGEBETRIEB*O.1:1000 BIS 8% STEIG.*TECHN.ZU						
L.GES-MASS D.ZUGKOMBINATION:2325KG*WW.AHK LT.EGTG*DATUM ZUR						
EMISSIONSKLASSE: 23.04.2021*						

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : 2. Radsatz




Bild 14 : Ladekabel E-Fahrzeug




Bild 15 : Innenraum verschmutzt




Bild 16 : Innenraum verschmutzt



Bild 17 : Sommerradsatz verschmutzt




Bild 18 : Sommerradsatz verschmutzt




Bild 19 : Schweller rechts eingedrückt und verschrammt



Bild 20 : Schweller rechts eingedrückt und verschrammt




Bild 21 : Stoßfänger vorn mehrfach verschrammt




Bild 22 : Stoßfänger vorn mehrfach verschrammt



Bild 23 : Stoßfänger vorn mehrfach verschrammt



Bild 24 : Tür vorn rechts eingedellt



Bild 25 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 26 : Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt



Bild 27 : HU/AU fällig




Bild 28 : Tür vorn links Anhaftung/ Verschmutzung




Bild 29 : Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung



Bild 30 : Kofferraum

MOBILITY CONCEPT

LVV Nr 345496
Hersteller Seat
Model Ibiza
Variante Style 1.0 MPI
Listenpreis 15.890,76
VIN VSSZZZKJZMR087465
Erstzulassungsdatum 1.4.2021
Kennzeichen UL S3393

Schadensfälle der int. Belegnummer: 345496

17.07.2026

Schadennummer	Unfalldatum	Beschädigung	Schadenhöhe in EUR
2023105743	08.05.2023	Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite Tür vorne	2.776,03
2023109009	11.07.2023	Rücklicht links Stoßfänger hinten links	2.111,81
2024106947	25.04.2024	Marderschaden	347,13

- Seite 1 von 1 -

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber
Besichtigung

Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
06.07.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.

Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 128 µm bis 211 µm festgestellt.

Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Dabei wurden Nachlackierungen an folgenden Karosserieteilen festgestellt: Kotflügel vorn rechts, Türen rechts, Seitenwand hinten rechts - **Rep. Historie lag nicht vor** -

Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und auf einer Hebebühne von unten besichtigt. Bei der Besichtigung konnte keine Fahrprobe durchgeführt werden. Folglich sind Mängel bzw. Schäden, die nur bei einer Fahrprobe feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Im Rahmen der Fahrzeug / Objektbesichtigung wurde ein Probelauf des Motors durchgeführt. Der Fehlerspeicher war zum Besichtigungszeitpunkt nicht ausgelesen. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt. Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I - Bedienungsanleitung
2 Hauptschlüssel, 0 Nebenschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	23.04.2021	Letzte Zulassung	05.08.2025
Fahrzeugart	PKW	Hersteller	SEAT
Typ / Verkaufsbez.	Ibiza 1.0 MPI Style	Aufbauart	Limousine / Schräghecklimousine
Türen	5	Sitzplätze	5
Fahrzeug-Ident.-Nr.	VSSZZZKJZMR087465	HSN / TSN	7593 / ANY
Schlüssel-Nr.	10191659	Km-Stand abgelesen	76790
Nächste HU §29 StVZO	04 / 2026	Energiequelle / Kraftstoff	Benzin
Zylinderanzahl	3 / Reihenmotor	Leistung (kW)	59
Hubraum (ccm)	999	Schadstoffklasse:	EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Antriebsart	Frontantrieb	Getriebe / Gänge	Schaltgetriebe / 5
Felgen	Leichtmetall	Farbe (Hersteller)	Candy White (B9A) / Uni
Polster / Farbe	Stoff / Grau		

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	4 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	4 mm
2 links	185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	5 mm
rechts	185 / 65 R 15 88 T	Dunlop / Winter Response 2 MS	W /O	5 mm
Pannenset	Füllflasche haltbar bis 01.08.2028			

W/ Winter; /O Original; /F Runflat;

zusätzlicher Reifensatz

Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
185 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
185 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
185 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm
185 / 65 R 15 88 H	Hankook / Kinergy Eco 2 K435	S /O	5 mm

S/ Sommer; /O Original;

Felgen: Leichtmetall

Serienausstattung

Serie: Ablagefach in den vorderen Türen, Airbag: Beifahrerairbag-Deaktivierung, Airbag: Fahrer und Beifahrerseite, Airbag: Kopfairbag-System, vorne und hinten, Airbag: Seitenairbag für Fahrer und Beifahrer, Außenspiegel elektrisch einstellbar, Außentemperaturanzeige, Berganfahrassistent, Blinkleuchten in den Außenspiegeln integriert, Bordcomputer, Bremsleuchte, dritte, Chromapplikationen Interieur, Drehzahlmesser, Elektronische Stabilisierungskontrolle (ESC) inkl. Antiblockiersystem (ABS), Fensterheber elektrisch vorn, Gepäckraumabdeckung, Getriebe: 5-Gang-Schaltung, Heckscheibe beheizbar, Heckscheiben Wisch/Wasch-Anlage, ISOFIX-Kindersitz-Sicherungssystem in der 2. Sitzreihe links und rechts, Kindersicherung an den hinteren Türen, Klimaanlage, Kofferraumbeleuchtung, Kopfstützen (5) vorn und hinten höhenverstellbar, Lackierung: Uni, Lenkrad: Dreispeichenlederlenkrad und Lederschaltknäuf, Lenksäule mit Höhen- und Längseinstellung, Leseleuchte vorne, Leuchte in Fußraum vorn, Lichtsensor, Ottopartikelfilter, Polster: Stoff, Radio: Media System, Räder: Leichtmetallfelgen (4) 5,5 J x 15 "Enjoy 20/1", Räder: Reifenkontrollanzeige, Räder: Tyre fit, Rücksitzlehne 1/3 zu 2/3 geteilt umlegbar, Servolenkung, Sicherheitsgurte: Dreipunkt-Automatik vorne und hinten, Sitze: Fahrersitz mit Höheneinstellung, Start-Stop-System und Rekuperation, Steckdose 12-V vorne, Stoßfänger in Wagenfarbe, Tagfahrlicht mit LED-Technik, Umfeldbeobachtungssystem "Front Assist" mit City-Notbremsfunktion und Fußgängererkennung, Wegfahrsperre elektronisch, Wärmeschutzverglasung, Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung und Komfortschließung

Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
P36	Paket: Infotain
WW1	Paket: Winter

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis:	digital
letzte Wartung:	am 08.09.2025 bei Kilometerstand 68.716
bis Wartung verbleiben:	9.600 km (zum Besichtigungszeitpunkt)

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen

Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg

1. Sommerradsatz verschmutzt, reinigen (Bild 17, 18)
2. Schweller rechts eingedrückt und verschrammt, instandsetzen (Bild 19, 20)
3. Stoßfänger vorn mehrfach verschrammt, instandsetzen (Bild 21, 22, 23)
4. Stoßfänger hinten mehrfach verschrammt, instandsetzen (Bild 25, 26)
5. HU/AU fällig, (Bild 27)
6. Lackvorbereitung

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Innenraum verschmutzt, (Bild 15, 16)
Tür vorn rechts eingedellt, (Bild 24)
Tür vorn links Anhaftung/ Verschmutzung, (Bild 28)
Frontscheibe Steinschläge ohne Rissbildung, (Bild 29)