

03.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MW 0799E	Fahrgestell-Nummer:	W1N1671541A557218
Vertrags-Nummer:	33579080	Erstzulassung:	06.12.2021
Internes KZ:	15029725	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle 5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik		
Modelljahr:	2022		
kW / PS:	245 / 333	Hubraum:	1991
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	9
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	0
durchschn. Verbr./100 Km:	0,0000	Tankinhalt:	65
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	6,900
Leergewicht (kg):	2605	zul. Gewicht (kg):	3210

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 33579080
Amtliches Kennzeichen: HD -MW 0799E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
30.11.2025	9059971375	Eigenverschulden	Tür vorne Beifahrerseite Tür hinten Beifahrerseite	Nein	Nein
14.02.2024	9059878736	Eigenverschulden	Aussenspiegel Beifahrerseite	Ja	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 33579080
Amtliches Kennzeichen: HD -MW 0799E
Übersicht erstellt am: 03.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

MERCEDES GLE GLE 350 e 4MATIC Sports Utility Vehicle5-türig 1991 ccm 333 PS / 245 KW Elektrisch Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	2 Apr 2026 / Martin Wölflick Am Eckfeld Süd 7 83543 Rott am Inn
Vehicle Identification Number	W1N1671541A557218



PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Expert report

Subject	Vorabbesichtigung
Order from	Allane Mobility Consulting GmbH
Inspection date / location	2 Apr 2026 / Martin Wölflick Am Eckfeld Süd 7 83543 Rott am Inn
Type of vehicle	Station wagon
Manufacturer	Mercedes-Benz
Model / sales designation	GLE 350 e 4MATIC
Manufacturer key numbers / type code numbers	2222 BAN 00027
Vehicle Identification Number	W1N1671541A557218
Number of owners	Unknown
First registration / Last registration	6 Dec 2021 / 6 Dec 2021
Next periodical technical inspection	11/2027
Vehicle documents	At the time of the inspection, the vehicle registration certificate Part 1 (registration document) was available, but the vehicle registration certificate Part 2 (title) was not. E.g. Part 1 (certificate) not accepted
Vehicle registration number	License plate not accepted
Mileage	131,602 km / Read
Colour / colour code	Black Metallic
Type of drive	All-wheel drive
Fuel type	Hybr.B/E ext. edition
Engine displacement / power	1,991 ccm/ 155 kW
Cylinder / emissions class	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Empty weight (kg)	2,605
Permitted total weight (kg)	3,210



PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Dimensions (L/W/H)	4954 x 2022 x 1832
Number of doors / number of seats	5 / 5
Gearbox	Automatic
Number of gears	1
Upholstery / colour	Alcantara / Leather / Black
Number of keys	2 from 2 Keys available
Maintenance booklet / proof of maintenance	Non-existent
Next maintenance in	1,820 km
Test drive	Not performed
Previous damage	None detectable
Repainting	None detectable

Tyre / wheel rim

Axle / Size	Manufacturer	Tyres	Tread pattern [mm]
#1 275/45 R21 107Y	Continental	Summer tyres on Light alloy	6 / 6
#2 315/40 R21 111Y	Continental	Summer tyres on Light alloy	5 / 5

Additional tyres / wheel rim

#1 275/50 R20 113V	Goodyear	Winter tyres on Light alloy	5 / 5
#2 275/50 R20 113V	Goodyear	Winter tyres on Light alloy	7 / 7

Permissibility of wheels All axles permissible

Road safety wheels Roadworthy

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value
2	Door - rear left side	Door - Scratched - Paint
3	Door - rear right side	Door - Scratched - Paint
4	Door - front right side	Door - Scratched - Paint
5	Vehicle glazing	Windscreen (Von Carglas bereits ausgeharzt) - Broken / torn - Replace



PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	Rear bumper	Rear bumper - Scratch(es) - No deduction
2	Sill - left side	Sill - Scratch(es) - No deduction
3	Door - front left side	Door - Scratch(es) - No deduction
4	Front bumper	Front bumper - Stone chips - No deduction
5	Bonnet	Bonnet - Stone chips - No deduction

Notes on expert report

Details of order and scope of evaluation:

An order was placed to perform a vehicle evaluation for the vehicle described.

Vehicle identification:

- The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

- The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.
- No lifting equipment or pit was available for examining the vehicle. Therefore, inspection of the vehicle's underside was only possible to a limited extent.

Test drive / test run of engine and power units:

- No test drive/shunting maneuver was carried out during the inspection of the vehicle.
- An engine test run was performed.

Previous damages:

- No apparent prior damage that had been repaired could be found on the vehicle.



PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Further notes and findings:

- The findings do not include a vehicle inspection as per road traffic regulations [German: StVZO] nor a vehicle inspection as per warranty law [German: Gewährleistungsrecht].
- If damage or defects are discovered only during disassembly/diagnostic work or through expanded knowledge, as well as those caused by concealed defects or fraudulent misrepresentation, immediate notification of the expert is requested.
In this case, the technical expert shall have to promptly re-inspect the vehicle to determine the scope of extra repair work and determine the extra cost involved. Those replacement parts that had caused the re-inspection shall be stored until the technical expert has completed the re-inspection.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

Attachments: 30 Overview pictures, 11 Pictures of damage

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Interior



Figure 11: Interior



Figure 12: Interior

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026




Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior




Figure 16: VIN



Figure 17: Accessories



Figure 18: Accessories

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Figure 19: Accessories



Figure 20: Accessories



Figure 21: Accessories




Figure 22: Documents



Figure 23: Mounted tyres



Figure 24: Mounted tyres

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026



Figure 25: Mounted tyres



Figure 26: Mounted tyres



Figure 27: Misc.



Figure 28: Misc.




Figure 29: Misc.



Figure 30: Misc.

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026

Pictures of damage



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched... - Loss in value



Damage 1: Wheel / tyres: Alloy rim - front right side - Scratched - Loss in value



Damage 2: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage 2: Door - rear left side: Door - Scratched - Paint



Damage 3: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint

PROTOCOL NUMBER: 44760999



For any queries, please provide the protocol number and date.

Date: 2 Apr 2026




Damage 3: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage 4: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage 4: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage 5: Vehicle glazing: Windscreen (Von Carglas bereits ausgeharzt) - Broken / torn - Replace



Damage 5: Vehicle glazing: Windscreen (Von Carglas bereits ausgeharzt) - Broken / torn - Replace



PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	02.04.2026 / Martin Wölflick Am Eckfeld Süd 7 83543 Rott am Inn
Fahrzeug-Identnummer	W1N1671541A557218



PROTOKOLLNUMMER: 44760999



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

Gutachten

Betreff	Vorabbesichtigung
Auftrag durch	Allane Mobility Consulting GmbH
Besichtigungsdatum / Ort	02.04.2026 / Martin Wölflick Am Eckfeld Süd 7 83543 Rott am Inn
Fahrzeugart	PKW Kombi
Hersteller	Mercedes-Benz
Modell / Verkaufsbezeichnung	GLE 350 e 4MATIC
Schlüssel-Nummern HSN / TSN	2222 BAN 00027
Fahrzeug-Identnummer	W1N1671541A557218
Anzahl Besitzer	unbekannt
Erstzulassung / Letzte Zulassung	06.12.2021 / 06.12.2021
Nächste HU	11/2027
Fahrzeug Dokumente	Zum Zeitpunkt der Besichtigung lag die Zulassungsbescheinigung Teil 1 (Schein) vor, die Zulassungsbescheinigung Teil 2 (Brief) lag nicht vor. ZB Teil 1 (Schein) nicht entgegen genommen
Fahrzeug Kennzeichen	Kennzeichen nicht entgegen genommen
Laufleistung	131.602 km / abgelesen
Farbe / Farbcode	Schwarz Metallic
Antriebsart	Allradantrieb
Kraftstoffart	Hybr.B/E ext.auf
Hubraum / Leistung	1.991 ccm/ 155 kW
Zylinder / Schadstoffklasse	4 / EURO6;WLTP;AP;PI/CI; M, N1 I
Leergewicht (kg)	2.605
zul. Gesamtgewicht (kg)	3.210
Maße (L/B/H)	4954 x 2022 x 1832
Anzahl Türen / Anzahl Sitze	5 / 5



PROTOKOLLNUMMER: 44760999



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

Getriebe	Automatik
Anzahl Gänge	1
Polster / Farbe	Alcantara/Leder / Schwarz
Anzahl Schlüssel	2 von 2 Schlüsseln vorhanden
Wartungsheft / Wartungsnachweis	nicht vorhanden
Restlauf bis Service	1.820 km
Probefahrt	nicht durchgeführt
Vorschaden	Keine Feststellbar
Nachlackierung	Keine Feststellbar

Bereifung / Felge

Achse / Größe	Hersteller	Bereifung	Profil [mm]
#1 275/45 R21 107Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	6 / 6
#2 315/40 R21 111Y	Continental	Sommerreifen auf Leichtmetall	5 / 5

Zusatzbereifung / Felge

#1 275/50 R20 113V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	5 / 5
#2 275/50 R20 113V	Goodyear	Winterreifen auf Leichtmetall	7 / 7

Zulässigkeit Räder Alle Achsen zulässig.

Verkehrssicherheit Räder Verkehrssicher

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
2	Tür hinten links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
3	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
4	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
5	Verglasung	Frontscheibe (Von Carglas bereits ausgeharzt) - gebrochen / gerissen - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - kein Abzug



PROTOKOLLNUMMER: 44760999



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
2	Schweller links	Einstieg - Kratzer - kein Abzug
3	Tür vorn links	Tür - Kratzer - kein Abzug
4	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - Steinschlag - kein Abzug
5	Motorhaube	Motorhaube - Steinschlag - kein Abzug

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen keine Hubmittel bzw. Grube zur Verfügung. Aus diesem Grund war die Besichtigung der Fahrzeugunterseite nur begrenzt möglich.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.



PROTOKOLLNUMMER: 44760999



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026

- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturenweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem

Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

Anlagen: 30 Übersichtsfotos, 11 Beschädigungsfotos

PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum



Abbildung 11: Innenraum



Abbildung 12: Innenraum

PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum




Abbildung 16: FIN



Abbildung 17: Zubehör



Abbildung 18: Zubehör

PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Abbildung 19: Zubehör



Abbildung 20: Zubehör



Abbildung 21: Zubehör




Abbildung 22: Dokumente



Abbildung 23: Montierte Bereifung



Abbildung 24: Montierte Bereifung

PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026



Abbildung 25: Montierte Bereifung



Abbildung 26: Montierte Bereifung



Abbildung 27: Sonstiges



Abbildung 28: Sonstiges




Abbildung 29: Sonstiges



Abbildung 30: Sonstiges

PROTOKOLLNUMMER: 44760999

Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben



Datum: 02.04.2026

Beschädigungsfotos



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 1: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 2: Tür hinten links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren

PROTOKOLLNUMMER: 44760999



Bei Rückfragen bitte Protokollnummer und Datum angeben

Datum: 02.04.2026




Beschädigung 3: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 4: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe (Von Carglas bereits ausgeharzt) - gebrochen / gerissen - erneuern



Beschädigung 5: Verglasung: Frontscheibe (Von Carglas bereits ausgeharzt) - gebrochen / gerissen - erneuern