

DEKRA Automotive Solutions

datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 17/05/2023	Color	AZUL ECLIPSE
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	44 173 km
Modelo	C5 Aircross Plug-In Hybrid 225 e-EAT8 Shine Pack	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	Comentarios

Detalles de Inspección

Parque




Elemento extraíble

Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

Documento técnico

Neumáticos

Michelin 225/50/19 V Verano 3.3 mm



Michelin 225/50/19 V Verano 3.2 mm



Michelin 225/50/19 V Verano 4.0 mm



Michelin 225/50/19 V Verano 3.9 mm

Daños externos

1		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Delantero Izquierdo Desgastado -
2		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Delantero Derecho Desgastado -
3		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Trasero Derecho Desgastado -
4		Elemento Posición Daños Comentarios	Neumático Trasero Izquierdo Desgastado -

5		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
7		<table><tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Capó	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table><tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr><tr><td>Posición</td><td>-</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Parabrisas	Posición	-	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Capó																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Parabrisas																				
Posición	-																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				
9		<table><tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table><tr><td>Elemento</td><td>Anagrama de aleta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Anagrama de aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	No conforme	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Anagrama de aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
12		<table><tr><td>Elemento</td><td>Pilar</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Pilar	Posición	Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-	13		<table><tr><td>Elemento</td><td>Barra de techo</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Izquierdo</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Barra de techo	Posición	Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Pilar																				
Posición	Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Barra de techo																				
Posición	Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
14		<table><tr><td>Elemento</td><td>Techo</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Superior</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Techo	Posición	Superior	Daños	Abollado	Comentarios	-	15		<table><tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Techo																				
Posición	Superior																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
16		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura cromada de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura cromada de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	No conforme	Comentarios	-	17		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura cromada de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>No conforme</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura cromada de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	No conforme	Comentarios	-
Elemento	Moldura cromada de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura cromada de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	No conforme																				
Comentarios	-																				
18		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	19		<table><tr><td>Elemento</td><td>Moldura de puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Moldura de puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Moldura de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Moldura de puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
20		<table><tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	21		<table><tr><td>Elemento</td><td>Intermitente lateral</td></tr><tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr><tr><td>Daños</td><td>Roto</td></tr><tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr></table>	Elemento	Intermitente lateral	Posición	Delantero Derecho	Daños	Roto	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Intermitente lateral																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Roto																				
Comentarios	-																				

DEKRA Automotive Solutions

23



Elemento	Aleta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Abollado
Comentarios	-

24



Elemento	Llantas especiales 19"
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

26



Elemento	Puerta
Posición	Delantero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

27



Elemento	Puerta
Posición	Trasero Izquierdo
Daños	Rayadura
Comentarios	-

28



Elemento	Manecilla exterior de puerta
Posición	Delantero Derecho
Daños	Rayadura
Comentarios	-

29



Elemento	Descuento piezas adyacentes
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Daños internos

11



● ●

Elemento	Guarnecido de pilar A
Posición	Izquierdo
Daños	Abollado
Comentarios	-

22



● ●

Elemento	Cuerpo de retrovisor
Posición	Delantero Derecho
Daños	Roto
Comentarios	-

25



● ●

Elemento	Bandeja trasera (sólo en el Modelo S)
Posición	Inferior
Daños	No conforme
Comentarios	-

Otros Daños

30



Elemento	Tiempo auxiliar
Posición	-
Daños	-
Comentarios	-

Comentarios

sucio