

# Volkswagen ID.4 '21 BEV

## Voertuiginformatie

|                  |                            |                      |                          |
|------------------|----------------------------|----------------------|--------------------------|
| Merk:            | <b>Volkswagen</b>          | Kenteken:            |                          |
| Versnellingsbak: | <b>Automaat</b>            | Kleur carrosserie:   |                          |
| Model:           | <b>ID.4 '21 BEV</b>        | Chassisnummer:       | <b>WVGZZZE2ZMP043682</b> |
| Type brandstof:  | <b>Electrisch</b>          | Vermogen:            | <b>150 kW</b>            |
| Versie:          | <b>ID.4 77kWh Business</b> | 1ste tenaamstelling: | <b>16-06-2021</b>        |
| Kilometerstand:  | <b>156024 km</b>           | Aantal deuren:       |                          |

## Samenvatting schade

Achterzijde

3

Interieur

2

Links

1


Rechts

2

Voorzijde

2

## Commerciële foto's





### Opties volgens de inspecteur

|                  |    |                         |    |                  |    |
|------------------|----|-------------------------|----|------------------|----|
| Carkit           | Ja | Middenarmsteun          | Ja | Navigatiesysteem | Ja |
| Radio multimedia | Ja | Xenon / LED verlichting | Ja |                  |    |

### Schade

|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|
|  |  |  |  |  |  |
|--|--|--|--|--|--|

### Bumper A L hoek

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde




### Bumper A R hoek

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



### Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



**Deur A R**

Deuk(en) en kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts



**Deur V R**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Rechts



**Deurframe A L**

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (gedeeltelijk)

Links



**Interieur**

Vlek

Reinigen

Interieur




## Interieur

Geur

Ozonbehandeling (Rook)

Interieur



## Laadkabel EV (normaal)

Ontbreekt

Vervangen

Achterzijde



## Motorkap

Steenslag

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



## Banden

### Voor Links

Zomer

255/50/16/107/T

Goodyear

5,5 mm

### Voor Rechts

Zomer

255/50/16/107/T

Goodyear

5,5 mm

### Achter Links

Zomer

255/50/16/107/T

Goodyear

5,2 mm

### Achter Rechts

Zomer

255/50/16/107/T

Goodyear

5,4 mm

## Inspectie

|                                 |            |                               |               |
|---------------------------------|------------|-------------------------------|---------------|
| Aantal hoofdsteunen             | <b>5</b>   | Aantal laadkabels (snelladen) | <b>1</b>      |
| Certificaat van Overeenstemming | <b>Nee</b> | CO2 Emissie                   | <b>0</b>      |
| Digitaal onderhoud              | <b>Ja</b>  | GPS opslag                    | <b>Ja</b>     |
| GPS opslag                      | <b>HD</b>  | Hoedenplank/rolhoes           | <b>Ja</b>     |
| Instructieboek                  | <b>Ja</b>  | Onderhoudsboekje              | <b>N.v.t.</b> |
| Totaal aantal sleutels          | <b>2</b>   |                               |               |

### Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.