

MG

MG 3 (02.2024->) 1.5 HYBRID+ 143 KW STANDARD HYBRID 143 KW (MOTOR 1,5 LTR. - 75 KW) 5-TÜRIG

VIN: LSJWP4U99SZ086282




Beschreibung

Kennzeichen	Zulassungsdatum 07/03/2025	Laufleistung 18292 km
Farbe -	Jahr 2024	Polster -
Anzahl der Türen 5	Anzahl der Sitze 5	Generation -
Karosserietyp Hatchback	Hubraum 1490 cc	Getriebe Automatic
Motortyp Hybrid	Kraftstoff Petrol	Anzahl Gänge 3
Antriebsstrang Front Wheel Drive (FWD)	Max. Leistung 143 KW	

Mängel

#	Element	Defekt	Korrektur
001	Warnleuchte Motor	Defekt	Prüfen
002	Motorhaube / -	Delle	Smart Repair
003	Felge / Vorne Links	Kratzer	Akzeptabel

 				
004	Felge / Vorne Rechts	Kratzer	Ersetzen	
  				
005	Stoßfänger / Hinten	Gebrochen	Ersetzen	
   				
006	Spoiler / Hinten Lackiert : Nein	Gebrochen	Ersetzen	
  				
007	Außenspiegelkappe / Rechts	Kratzer	Lackieren	
 				
008	Stoßfänger / Vorne	Gebrochen	Ersetzen	
    				
009	Spoiler / Vorne	Gebrochen	Ersetzen	



Vorschäden

Gesamt Reparaturkosten -

Repariert

Fehlteile/Zubehör

- ☐ Bordmappe
- ☒ Hutablage
- ☐ Langsamladungskabel (Type 2, Mode 2)
- ☐ Pannenset
- ☒ Ersatzrad
- ☐ In-Car-Werkzeuge
- ☐ Schnellladungskabel (Type 2, Mode 3)
- ☐ Serviceheft
- ☐ Füllflasche Nothilfekit
- ☐ Kompressor Nothilfe
- ☐ Laderaumabdeckung
- ☐ Wagenheber

Hauptreifensatz

Vorne Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Vorne Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	5 mm
Hinten Links	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm
Hinten Rechts	KUMHO	195 / 55 / 16 / Sommer	6 mm

Kommentar

Bilder



Front left




Boot opened



Rear right



Dashboard from rear seat




Front passenger compartment



Odometer




Navigation



Spare Tyre




Vin







Other



Other



Other





Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Felge / Vorne Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Stoßfänger / Hinten / Gebrochen



Spoiler / Hinten / Gebrochen



Spoiler / Hinten / Gebrochen



Spoiler / Hinten / Gebrochen



Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer




Außenspiegelkappe / Rechts / Kratzer



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Stoßfänger / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen



Spoiler / Vorne / Gebrochen