

GKK Gutachten GmbH
Theodorstr. 180, 40472 Düsseldorf

Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement
GmbH & Co. KG

GKK Gutachten GmbH

Theodorstr. 180
40472 Düsseldorf

Tel.: 0211 6878060
www.gkk-gutachten.de
Email: info@gkk-gutachten.de

Verkaufsbericht



Vorgang			
Ihr Auftrag vom	01.07.2026 durch Raiffeisen-Impuls Fuhrparkmanagement GmbH & Co. KG		
Besichtigungsort	36272 Niederaula, Industriestraße 11		
Besichtigungsdatum	13.07.2026		
Referenznummern	0002077402		
Fahrzeugdaten / Technische Daten			
Fahrzeugident.-Nr.	W0VZT8EP5N1031576		
Fahrzeugart	PKW - Kombilimousine	Farbton / Lackart	Nautic Blau / Metallic
Hersteller	Opel	Nächste HU	keine Angabe
Typ / Verkaufsbez.	Insignia B Sports Tourer 2.0 CDTI Elegance	Laufleistung abgelesen	89.845 km
Erstzulassung	22.05.2023	Emissionsklasse	Euro 6d
Getriebe / Gänge	Automatik / 8	Sitzplätze / Türen	5 / 5
Achsen / angetrieben	2 / 1	Anzahl Besitzer	unbekannt
Motorart	Reihenmotor / Diesel	Hubraum / Nennleistung	1.995 ccm / 128 KW
Antriebsart	Frontantrieb		
Fahrzeugdaten wurden durch den Auftraggeber mitgeteilt und am Fahrzeug gegengeprüft und ergänzt.			

Montierte Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
vorn links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/55 R17 97 V	6 mm
vorn rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Semperit	225/55 R17 97 V	6 mm
hinten rechts	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	5 mm
hinten links	Winterreifen	Leichtmetallrad	Pirelli	225/55 R17 101V	5 mm
Reservebereifung: TireFit					

Beiliegende Räder:					
Position	Reifenart	Felgenart	Hersteller	Dimension	Profiltiefe
Rad 1	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
Rad 2	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	5 mm
Rad 3	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	3 mm
Rad 4	Sommerreifen	Leichtmetallrad	Bridgestone	225/55 R17 97W	3 mm

Allgemeines / Zustand	
✓ Fahrzeug ist fahrbereit	✗ Unterbodenkontrolle durchgeführt
✗ Fahrzeug ist zugelassen	✓ Hauptschlüssel vorhanden (Anzahl: 2)
✓ Batterie ist betriebsbereit	✗ Nebenschlüssel vorhanden (Anzahl: 0)
✓ Serviceheft vorhanden	✓ Rangierfahrt durchgeführt.
✗ Probefahrt durchgeführt.	✗ Ladekabel vorhanden
✗ Anhängerkupplung vorhanden	✗ Bordwerkzeug vorhanden
Kundendienst laut Serviceheft am 06.09.2025 bei km 65.181.	

Funktionsfähigkeit / Auffälligkeiten	
✓ Motor startet eigenständig	✓ Schließanlage (ZV) funktionsfähig
✓ Lichtanlage funktionsfähig	⊖ Schiebedach oder Verdeck funktionsfähig
✓ Fensterheber funktionsfähig	✓ Entertainment (Radio, Navigationssystem) funktionsfähig
✓ Kombiinstrument und Fahrzeuganzeigen	

Fahrzeugzustand	
✗ verschmutzt	✗ nass
✗ Eis	✗ Schnee

Fahrzeugstandort	
✗ unzureichende Lichtverhältnisse	✗ Lichtblendung (Besichtigung im Freien)
✗ Dunkelheit	✗ Fahrzeug eingeschränkt zugänglich

Legende : ✓ Ja ✗ Nein ⊖ Nicht prüfbar ⊖ Nicht vorhanden

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Heck beschädigt	Ja	
Stoßfänger hinten beschädigt	Ja	
Heckklappe beschädigt	Ja	

Vorschaden	Der Vorschaden wurde fach- und sachgerecht behoben	Feststellung
Dach beschädigt	Ja	
Anmerkungen		

Ausstattung gemäß VIN-Abfrage

Serienausstattung

3-Punkt-Sicherheitsgurt hinten mitte	Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
Ambiente-Beleuchtung Armaturentafel	Anti-Blockier-System (ABS)
Antriebsart: Frontantrieb	Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar und manuell anklappbar
Außenspiegel Wagenfarbe / schwarz hochglänzend	B-Säulen schwarz Hochglanz (außen)
Bluetooth Audio-Streaming	Bremsassistent
DAB-Tuner (Radioempfang digital)	Dach, Design-Ausführung (Chrom)
Drehzahlmesser	Einsteigsleisten mit Schriftzug
Elektron. Stabilitäts-Programm Plus (ESP)	Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP)
Elektron. Traktionskontrolle	Ergonomiesitz vorn links
Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar	Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA, Hill Start Assist)
Fahrassistent-System: Verkehrszeichenerkennung	Fensterheber elektrisch hinten
Fensterheber elektrisch vorn	Feststellbremse elektrisch
Freisprecheinrichtung Bluetooth	Frontkamera
Fahrassistent-System: Abstandswarner	Fahrassistent-System: Notbrems-Assistent
Fahrassistent-System: Frontkollisionswarnung	Fahrassistent-System: Fußgängererkennung
Fahrassistent-System: Spurhalteassistent	Fußgänger-Schutzsystem: Aktive Motorhaube
Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)	Getriebe Automatik - mit Start-/Stop (8-Stufen)
Heckleuchten LED	Heckscheibenwischer mit Intervallschaltung
Innenausstattung: Dekorleisten Hexagon	Isofix-Aufnahmen für Kindersitz an Rücksitz
Karosserie: 5-türig	Kindersicherung
Klimaautomatik 2-Zonen	Luftfeuchtesensor
Kopf-Airbag-System	Kopfstützen hinten (3-fach)
Kühlergrill mit Chromrahmen	Lenkrad (Leder 3-Speichen)
Audiobedienung am Lenkrad	LM-Felgen
Modellpflege	Motor 2,0 Ltr. - 128 kW CDTI
MP3-Schnittstelle für Mobiltelefon/Handy	Nebelscheinwerfer LED
Parkpilotsystem vorn und hinten	Reifendruckwarner
Rußpartikelfilter	Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d
Seitenairbag vorn	Seitenscheiben geräuschkämmend
Sicht-Paket	Einschaltautomatik für Fahrlicht
Fahrassistent-System: Fernlichtassistent	Scheibenwischer mit Regensensor
Innenspiegel mit Abblendautomatik	Sitzbezug / Polsterung: Stoff Monita / Ledernachbildung Morrocana, schwarz
Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)	Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
Tagfahrlicht LED	Türgriffe außen Wagenfarbe
Voll-LED (IntelliLux)	Leuchtweitenregelung automatisch
Abbiegelicht	Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Fernbedienung	

Sonderausstattung

Anhängerkupplung (Kugelpkopf schwenkbar)	Audio-Navigationssystem Multimedia Navi Pro
--	---

Sonderausstattung

Charging-Paket	USB-Schnittstelle hinten (2-fach)
Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum	Induktionsladeschale für Smartphone (Wireless Charging)
Easy Access-Paket	Ladekantenschutz (Chrom / Edelstahl)
Heckklappenöffnung elektrisch	Schließ-/Startsystem Keyless Open
Elektrische Schnellheizung (Quickheat)	Gepäckraum-Abtrennung (Netz)
Innovations-Paket 2	Head-up-Display
Metallic-/Mineraleffekt-Lackierung	Technologie-Paket Park & Go
Außenspiegel elektr. anklappbar	Außenspiegel mit Umfeldleuchte
Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent	Rückfahrkamera (digital)
Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent Heck (Rückfahr-Assistent)	Fahrassistenz-System: Totwinkel-Assistent
Winter-Paket 2	Sitz-Paket
Sitzverstellung vorn links elektr. (8-fach)	Sitz vorn links und Außenspiegel mit Memoryfunktion
Sitz vorn links mit Massagefunktion	Frontscheibe heizbar (ThermaTec)
Sitzheizung vorn	

Wertbeeinflussende Faktoren		
Front (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger vorne Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen (Bild 20, Bild 21, Bild 22)	1397,52 €	838,51 €
Motorhaube, verkratzt, lackieren (Bild 23, Bild 24, Bild 25)	985,51 €	591,31 €
Seite rechts (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren (Bild 32, Bild 33)	667,49 €	464,30 €
Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren (Bild 34, Bild 35)	457,49 €	274,49 €
Heck (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Stoßfänger hinten Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren (Bild 28, Bild 29)	771,32 €	462,79 €
Heckklappe Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen (Bild 30, Bild 31)	285,25 €	171,15 €
Exterieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben (Bild 26, Bild 27)	80,00 €	80,00 €
Interieur (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
Fußmatte(n) vorne rechts, beschädigt, ersetzen (Bild 36)	75,74 €	45,44 €
Laderaum Abdeckung, fehlt, ersetzen (Bild 16, Bild 17)	310,68 €	310,68 €
Sonstiges (Angaben ohne MwSt.)	Reparaturkosten	MW
HU (Hauptunters.) PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen (Bild 18)	132,77 €	132,77 €
Fahrzeug hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben (Bild 40, Bild 41, Bild 42, Bild 43, Bild 44, Bild 45)	1585,70 €	1585,70 €
Fahrzeug außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten (Bild 19)	319,04 €	319,04 €
Fahrzeug innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten (Bild 37, Bild 38, Bild 39)	159,52 €	159,52 €

Bei der Berechnung der einzelnen Beträge wurde für die Lackiervorbereitung ein Gesamtbetrag von 302,58 EUR berücksichtigt und auf die Lackierpositionen verteilt.

Wertermittlung (bezogen auf den Besichtigungszeitpunkt, Angaben ohne MwSt)	
Reparaturkosten	7.228,03 €
Minderwert	5.435,70 €
Händlereinkaufspreis	6.750,00 €
Händlerverkaufspreis	8.050,00 €

Bei der Ermittlung des Händlereinkaufs- und -verkaufspreises wurde neben den Minderwerten die Ausstattung laut VIN-Abfrage berücksichtigt.

Besichtigungsbedingungen
Bei dieser Besichtigung wurde eine äußere Inaugenscheinnahme am undemontierten Fahrzeug unter Berücksichtigung der vorgefundenen Besichtigungsbedingungen durchgeführt. Es werden keinerlei Eigenschaften von nicht geprüften oder nur eingeschränkt prüfbaren Bereichen des Fahrzeugs zugesichert.

Minderwert

Die festgesetzten Beträge für den Minderwert „MW“ entsprechen nicht den Reparaturkosten für die aufgeführten Beschädigungen sondern orientieren sich an Fahrzeugalter und Laufleistung.

Bei der Ermittlung des ausgewiesenen Fahrzeugwertes fanden diese Werte Verwendung. Berücksichtigt wurden nur überdurchschnittliche Beschädigungen.

Dieses Dokument enthält im Anhang die Fotodokumentation mit 45 Fotos.

Rudzinski, Bernd

Der Sachverständige, 14.07.2026

Fotoanlage



Bild 1



Bild 2

Fotoanlage



Bild 3



Bild 4

Fotoanlage



Bild 5

Fotoanlage



Bild 6



Bild 7

Fotoanlage



Bild 8



Bild 9

Fotoanlage



Bild 10



Bild 11

Fotoanlage

6 Servicebestätigung

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum: 6.8.25 km 5.9.25

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: W. 20

Gefrierschutz, Kühflüssigkeit -30°C

Ja Nein

☒ Batterie (Funkfernbedienung)

☒ Innenraumluftfilter

☒ Luftfiltereinsatz

☒ Keilrippenriemen

☒ Zahnriemen

☒ Kraftstofffilter

☒ Getriebeöl

☒ Bremsflüssigkeit

☒ Reifenreparaturset

☒ Bremsbeläge vorn / hinten

☒ Zündkerzen

☒ Kraftstoffzusatz

☒ Ionenfilterelement

☒ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autorisierter Service Partner
Opel Scharenbroich
Stephan Scharrenbroich a.K.
Rösratherstr. 724
51107 Köln
Tel.: 0221-80097083

Service: ☐ Zwischeninspektion
☐ Hauptinspektion

Datum _____ km _____

Motoröl
Qualität: _____

Viskosität: _____ W- _____

Gefrierschutz, Kühflüssigkeit _____ °C

Ja Nein

☐ Batterie (Funkfernbedienung)

☐ Innenraumluftfilter

☐ Luftfiltereinsatz

☐ Keilrippenriemen

☐ Zahnriemen

☐ Kraftstofffilter

☐ Getriebeöl

☐ Bremsflüssigkeit

☐ Reifenreparaturset

☐ Bremsbeläge vorn / hinten

☐ Zündkerzen

☐ Kraftstoffzusatz

☐ Ionenfilterelement

☐ Kühlmittel Brennstoffzelle

Autorisierter Service Partner
Stempel und Unterschrift

Bild 12



Bild 13

Fotoanlage



Bild 14



Bild 15

Fotoanlage



Bild 16 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen



Bild 17 Laderaum, Abdeckung, fehlt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 18 HU (Hauptunters.), PKW / Transporter, kein gültiger Nachweis vorhanden, durchführen



Bild 19 Fahrzeug, außen, Anhaftungsspuren, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 20 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 21 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 22 Stoßfänger vorne, Verkleidung -lackiert-, beschädigt, ersetzen



Bild 23 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 24 Motorhaube, verkratzt, lackieren



Bild 25 Motorhaube, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 26 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben



Bild 27 Beschriftungs- / Werbefolie, beklebt, entkleben

Fotoanlage



Bild 28 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren




Bild 29 Stoßfänger hinten, Verkleidung -lackiert-, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 30 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 31 Heckklappe, Innenverkleidung, beschädigt, ersetzen

Fotoanlage



Bild 32 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren



Bild 33 Seitenwand rechts, beschädigt, instand setzen - lackieren

Fotoanlage



Bild 34 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren




Bild 35 Tür hinten rechts, verkratzt, lackieren

Fotoanlage



Bild 36 Fußmatte(n), vorne rechts, beschädigt, ersetzen



Bild 37 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 38 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten



Bild 39 Fahrzeug, innen, verkratzt und verschmutzt, aufbereiten

Fotoanlage



Bild 40 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 41 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 42 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 43 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben

Fotoanlage



Bild 44 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben



Bild 45 Fahrzeug, hinten links, Unfallschaden, Unfallschaden beheben