



WF0KXXWPCHNL41787

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	143.914 km
Hersteller	Ford	Restlauf bis Service	21.086 km
Typ/Modell	Galaxy	HU (Bericht lag vor)	04/2027
Fahrgestellnummer	WF0KXXWPCHNL41787	Leistung	110 kW
Hubraum	2.488 ccm	Zylinder	—
Erstzulassung	25.02.2022	Polster	
Letzte Wartung	03/2026, 135.420 km	Lackierung	
Kraftstoffart	Hybr.Benzin/E	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Rad/Reifen	Reifen vorn (Winterreifen) - verschlissen - kein Abzug
2	Verkleidungen/Abdeckungen	Kofferraumverkleidung (Deckel rechts) - beschädigt - erneuern
3	Seitenwand rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Schweller rechts	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
5	Schweller links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
6	Seitenwand links	Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair
7	Interieur	Innenraum - verschmutzt - reinigen
8	Interieur	Hutablage (Fehlt) - erneuern
9	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
10	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren
11	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren
12	Tür hinten rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
13	Tür vorn rechts	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
14	Tür vorn links	Tür - verkratzt / verschürft - lackieren
15	Seitenwand rechts	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
16	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren
17	Motorhaube	Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren
18	Heckklappe/-tür	Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.		



Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr. Ort

Keine feststellbar

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103V	Goodyear	Winterreifen	3mm - 3mm	n.i.O.	
2	235/55 R17 103V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	

Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	235/55 R17 103W	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	
2	235/55 R17 103W	Continental	Sommerreifen	7mm - 7mm	i.O.	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46783626
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	Ford	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	Galaxy	Laufleistung (abgelesen)	143.914 km
Fahrgestellnummer	WF0KXXWPCHNL41787	Erstzulassung	25.02.2022

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Fahrzeug-Identifizierung:

Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum



Abbildung 7: Innenraum




Abbildung 8: Innenraum



Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Sonstiges



Abbildung 11: Sonstiges



Abbildung 12: Sonstiges



Abbildung 13: Sonstiges



Abbildung 14: Sonstiges



Abbildung 15: Sonstiges



Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges



Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Besichtigungsort
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Besichtigungsdatum: 29.07.2026
Protokollnummer: 46783626
Anlieferungsdatum: 30.07.2026



Abbildung 19: Sonstiges

Beschädigungsfotos




Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Deckel rechts) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #2: Verkleidungen/Abdeckungen:
Kofferraumverkleidung (Deckel rechts) - beschädigt - erneuern



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Seitenwand rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair




Beschädigung #4: Schweller rechts: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #5: Schweller links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair




Beschädigung #6: Seitenwand links: Einstieg - verkratzt / verschürft - Smart Repair



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen




Beschädigung #7: Interieur: Innenraum - verschmutzt - reinigen



Beschädigung #8: Interieur: Hutablage (Fehlt) - erneuern




Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #9: Kotflügel rechts: Kotflügel rechts - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #10: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #11: Stossfänger vorn: Stossfänger vorn - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #12: Tür hinten rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #13: Tür vorn rechts: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #14: Tür vorn links: Tür - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren




Beschädigung #15: Seitenwand rechts: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #16: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren




Beschädigung #17: Motorhaube: Motorhaube - verkratzt / verschürft - lackieren



Beschädigung #18: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Beschädigung #18: Heckklappe/-tür: Heckklappe - Delle / Lackschaden - instandsetzen und lackieren



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängerkupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WF0KXXWPCHNL41787

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	143,914 km
Manufacturer	Ford	Next maintenance in	21,086 km
Type / Model	Galaxy	Main inspection (Report on hand)	04/2027
Vehicle Identification number	WF0KXXWPCHNL41787	Power	110 kW
Engine displacement	2,488 ccm	Cylinder	—
First registration	25 Feb 2022	Upholstery	
Last maintenance	03/2026, 135,420 km	Paintwork	
Fuel type	Hybrid Petrol / E	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Wheel / tyres	Tyre - front (Winterreifen) - Worn - No deduction
2	Trim / covers	Boot lining (Deckel rechts) - Damaged - Replace
3	Side panel - rear right side	Sill - Scratched - Smart repair
4	Sill - right side	Sill - Scratched - Smart repair
5	Sill - left side	Sill - Scratched - Smart repair
6	Side panel - rear left side	Sill - Scratched - Smart repair
7	Interior	Interior - Soiled - Clean
8	Interior	Rear shelf (Fehlt) - Replace
9	Mudguard - right side	Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
10	Rear bumper	Rear bumper - Scratched - Paint
11	Front bumper	Front bumper - Scratched - Paint
12	Door - rear right side	Door - Scratched - Paint
13	Door - front right side	Door - Scratched - Paint
14	Door - front left side	Door - Scratched - Paint
15	Side panel - rear right side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
16	Side panel - rear left side	Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint
17	Bonnet	Bonnet - Scratched - Paint
18	Boot lid / rear door	Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint

Wear and tear

No.	Component group	Description
The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose		



Missing parts

Missing part

Detected repainting

No. Location

None detectable

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 103V	Goodyear	Winter tyres	3mm - 3mm	Not o.k.	
2	235/55 R17 103V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	

Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	235/55 R17 103W	Continental	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	
2	235/55 R17 103W	Continental	Summer tyres	7mm - 7mm	o.k.	

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und

Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.

Techn. Änderungen vorbehalten.

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46783626
Delivery date: 30 Jul 2026



Vehicle details

Manufacturer	Ford	Inspection condition	sufficient
Type / Model	Galaxy	Mileage (Read)	143,914 km
Vehicle Identification number	WF0KXXWPCHNL41787	First registration	25 Feb 2022

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

Vehicle identification:

The vehicle identification number (VIN) was read from the vehicle and its conformity with the submitted documents was confirmed by the undersigned during the inspection.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior



Figure 6: Interior

TÜV SÜD Auto Service GmbH
 Römeräcker 1
 76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
 SAP SE
 Dietmar-Hopp-Allee 16
 69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46783626
 Delivery date: 30 Jul 2026



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior



Figure 9: Interior



Figure 10: Misc.



Figure 11: Misc.



Figure 12: Misc.



Figure 13: Misc.



Figure 14: Misc.



Figure 15: Misc.



Figure 16: Misc.



Figure 17: Misc.



Figure 18: Misc.

Inspection location
SAP SE
Dietmar-Hopp-Allee 16
69190 Walldorf

Inspection date: 29 Jul 2026
Protocol number: 46783626
 Delivery date: 30 Jul 2026



Figure 19: Misc.

Pictures of damage




Damage #2: Trim / covers: Boot lining (Deckel rechts) - Damaged - Replace



Damage #2: Trim / covers: Boot lining (Deckel rechts) - Damaged - Replace



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #3: Side panel - rear right side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #4: Sill - right side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #5: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair




Damage #5: Sill - left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #6: Side panel - rear left side: Sill - Scratched - Smart repair



Damage #7: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #7: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #7: Interior: Interior - Soiled - Clean




Damage #7: Interior: Interior - Soiled - Clean



Damage #7: Interior: Interior - Soiled - Clean




Damage #7: Interior: Interior - Soiled - Clean




Damage #8: Interior: Rear shelf (Fehlt) - Replace



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #9: Mudguard - right side: Mudguard - right side - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #10: Rear bumper: Rear bumper - Scratched - Paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #11: Front bumper: Front bumper - Scratched - Paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #12: Door - rear right side: Door - Scratched - Paint



Damage #13: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #13: Door - front right side: Door - Scratched - Paint



Damage #14: Door - front left side: Door - Scratched - Paint



Damage #14: Door - front left side: Door - Scratched - Paint




Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint




Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #15: Side panel - rear right side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #16: Side panel - rear left side: Side panel - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #17: Bonnet: Bonnet - Scratched - Paint



Damage #18: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint



Damage #18: Boot lid / rear door: Boot lid - Dent / paintcoat damage - Repair and paint