

VOLVO
EG-ÜBEREINSTIMMUNGSBE:
Vollständige Fahrzeuge

Der Unterzeichner,
Johan Bogren
Head of Automotive Regulatory Compliance
Volvo Car Corporation
bestätigt hiermit, dass das unten bezeichnete Fahrzeug:

0.1 Fabrikmarke (Firmenname des Herstellers):
0.2 Typ:
Variante:
Version:
Handelsbezeichnung:
0.2.1 Kennungen (gegebenenfalls) (r):
0.2.3 Kennung der Interpolationsfamilie:
0.2.3.1 Kennung der ATCT-Familie:
0.2.3.2 Kennung der PEMS-Familie:
0.2.3.3 Kennung der Fahrwiderstandsfamilie:
0.2.3.4 Kennung der Fahrwiderstandsmatrix-Familie (falls zutreffend):
0.2.3.5 Kennung der Familie mit periodischer Regenerierung:
0.2.3.6 Kennung der Verdunstungsprüfungsfamilie:
0.2.3.7 Fahrzeugklasse:
0.4 Firmenname und Anschrift des Herstellers:
0.5 Anbringungsstelle und Anbringungsart der vorgeschriebenen Schilder:

VOLVO
U
UZL1
UZL1VC0?
XC60
IP-2019_246L1C-YV1-1
AT-2021_0004-YV1-1
5-YV1-023
RL-1917SPAHI2x6C-1-YV1-1
N/A
N/A
EV-SPA_VEP_G3-YV1-0
M1G
Volvo Car Corporation
Assar Gabrielssons vag
405 31 Gothenburg
Sweden
B-Saule, rechts, geklebt
Eingeschlagen im Bodenblech
vor dem rechten Vordersitz
YV1UZL1V0P1202886
20220615
20220506
e4*2007/46*1220*17

0.9 (Ggf.) Name und Anschrift des Bevollmächtigten des Herstellers:
0.10 Fahrzeug-Identifizierungsnummer:
0.11 Herstellungsdatum des Fahrzeugs:
mit dem in der am:
erteilten Genehmigung:

beschriebenen Typ in jeder Hinsicht übereinstimmt
und zur fortwährenden Teilnahme am Straßenverkehr in Mitgliedstaaten mit
Rechtsverkehr in denen metrische Einheiten für das Geschwindigkeitsmessgerät
verwendet werden, zugelassen werden kann.

Gothenburg
(Ort)

Johan Bogren
Johan Bogren
(Unterschrift)

VOLVO

49. CO2 Emissionen/Kraftstoffverbrauch/Stromverbrauch:
1. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen

NEFZ-Werte	CO2 Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Innenorts:	215 g/km	9.4 l/100 km	
Außerorts:	138 g/km	6.0 l/100 km	
Kombiniert:	166 g/km	7.3 l/100 km	
Gewichtet, kombiniert:	g/km		
Abweichungsfaktor:		N/A	
Differenzierungsfaktor:		N/A	

2. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge (falls zutreffend)

Stromverbrauch (Gewichtet, kombiniert)	Wh/km	km
--	-------	----

3. Fahrzeug mit Ökoinnovation(en) ausgestattet:
3.1 Allgemeiner Code der Ökoinnovation(en):
3.2 Gesamteinsparungen von CO2-Emissionen durch die Ökoinnovationen
(für jeden geprüften Bezugskraftstoff wiederholen):
3.2.1 Einsparungen durch NEFZ:
3.2.2 Einsparungen durch WLPT:
4. Alle Antriebsarten außer reinen Elektrofahrzeugen, nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

Ja
e5 32
g/km
g/km
1.40 g/km

WLTP-Werte	CO2-Emissionen	Kraftstoffverbrauch	
Niedrig	268 g/km	11.8 l/100 km	
Mittel	176 g/km	7.8 l/100 km	
Hoch	153 g/km	6.7 l/100 km	
Höchstwert	183 g/km	8.1 l/100 km	
Kombiniert:	183 g/km	8.1 l/100 km	
Gewichtet, kombiniert:	g/km		

5. Fahrzeuge mit reinem Elektroantrieb und extern aufladbare Hybridelektrofahrzeuge nach der Verordnung (EU) 2017/1151 der Kommission (falls zutreffend)

5.1 Vollelektrische Fahrzeuge

Stromverbrauch	Wh/km
Elektrische Reichweite	km
Elektrische Reichweite innerorts	km

5.2 Extern aufladbare Hybrid-Elektro-Fahrzeuge

Stromverbrauch (EC AC-weighted)	Wh/km
Elektrische Reichweite (EAER)	km
Elektrische Reichweite innerorts (EAER city)	km

Verschiedenes

51. Bei Fahrzeugen mit besonderer Zweckbestimmung: Bezeichnung nach Anhang I Teil A Nummer 5 der Verordnung (EU) 2018/858 des Europäischen Parlaments und des Rates:
52. Anmerkungen: Mögliche Rad/Reifenkombinationen in Abhängigkeit von der Bremsausrüstung (keine Bezugnahme auf RR).
Bitte beachten die Rollwiderstandsklasse unter Punkt 35.
235/65R17 Min 98H;7.5Jx17 OS 50.5 235/60R18 Min 98H;7.5Jx18 OS 50.5 235/55R19 Min 98H;7.5Jx19 OS 50.5
255/45R20 Min 98H;8Jx20 OS 52.5 255/45R20 Min 98H;9Jx20 OS 38.5 255/40R21 Min 98H;8.5Jx21 OS 49.5
255/40R21 Min 98H;9Jx21 OS 38.5 265/35R22 Min 98H;9Jx22 OS 43 M&S Min 98Q

52.1 Fzg. mit Kurzstreckenradar im Bereich 24 GHz

Nationale Information:

KFZ-Brief/Zulassungsbescheinigung II fuer dieses Fahrzeug existiert bereits!

Allgemeine Baumerkmale

1. Anzahl der Achsen: 2 und Räder: 4
 3. Antriebsachsen (Anzahl, Lage, gegenseitige Verbindung): 2. Vorn und hinten.,
 3.1 Angabe, ob das Fahrzeug nicht automatisiert/vollautomatisiert ist: nicht automatisiert

Hauptabmessungen

4. Radstand: 2865 mm
 4.1 Achsabstände: 1-2: 2865 mm 2-3: 4708 mm 3-4: 1902 mm
 5. Länge: 4708 mm
 6. Breite: 1902 mm
 7. Höhe: 1643 mm

Massen

13. Masse in fahrbereitem Zustand: 1915 kg
 13.2 Tatsächliche Masse des Fahrzeugs: 2003 kg
 16. Technisch zulässige Höchstmassen
 16.1 Technisch zul. Gesamtmasse in beladenem Zustand: 2450 kg
 16.2 Technisch zulässige maximale Masse je Achse: 1. 1210 kg 2. 1270 kg
 16.4 Technisch zulässige Gesamtmasse der Fahrzeugkombination: 4850 kg
 18. Technisch zulässige maximale Anhängermasse bei Beförderung eines
 18.1 Deichselanhängers: 2400 kg
 18.3 Zentralachsanhängers: 2400 kg
 18.4 Ungelenkten Anhängers: 750 kg
 19. Technisch zulässige Stützlast am Kupplungspunkt: 100 kg

Antriebsmaschine

20. Hersteller der Antriebsmaschine: VOLVO
 21. Baunummerbezeichnung gem. Kennzeichn. am Motor: B420T2 Fremdzündung, Viertakt.
 22. Arbeitsverfahren: Nein
 23. Reiner Elektroantrieb: NOVC-HEV
 23.1 Art des [Elektro-]Hybridfahrzeugs: 4 in Reihe.
 24. Anzahl und Anordnung der Zylinder: 1699 cm³
 25. Hubraum: Benzin
 26. Kraftstoff:
 26.1. Einstoffmotor/bivalenter Antrieb/Flexuelmotor/Zweistoffmotor Fahrzeug mit Einstoffbetrieb
 27. Höchstleistung: 184 kW bei 5400 min⁻¹ (Verbrennungsmotor)
 27.1 Höchstleistung: 10 kW (Elektromotor)
 27.3 Höchst Nennleistung: 8 kW (Elektromotor)
 27.4 Höchst 30-Minuten-Leistung: 8 kW (Elektromotor)
 28. Getriebe (Typ): Automatisch
 28.1 Übersetzungsverhältnisse (bei Fahrzeugen mit Handschallgetriebe auszufüllen):

1 Gang	2 Gang	3 Gang	4 Gang	5 Gang	6 Gang	7 Gang	8 Gang
N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A	N/A

- 28.1.1 Übersetzung des Achsgetriebes (falls zutreffend): 3.329
 28.1.2 Übersetzung des Achsgetriebes: N/A

Höchstgeschwindigkeit

29. Höchstgeschwindigkeit: 180 km/h

Achsen und Radaufhängung

30. Spurweite: 1. 1649 mm 2. 1653 mm 3.
 35. Angebrachte Reifen-Felgenkombination/Energieeffizienzklasse von Rollwiderstandskoeffizienten (RWK) und Reifenklasse - Zur Bestimmung der CO₂-Emissionen: Hinten: 255/45R20 105V; 8Jx20 OS 52.5 / A /

Bremsen

36. Anhänger-Bremsanschlüsse: Mechanisch
 (mechanischelektrisch/pneumatisch/hydraulisch)

Aufbau

38. Code des Aufbaus: AC Sport-Kombi
 40. Farbe des Fahrzeugs: Schwarz
 41. Anzahl und Anordnung der Türen: 5, 2 vorn, 2 hint. u. Heckklappe
 42. Anzahl der Sitzplätze (einschließlich Fahrerplatz): 5
 42.1 Sitz(e), der (die) nur zur Verwendung bei stehendem Fahrzeug bestimmt ist (sind): N/A
 42.3 Anzahl der für Rollstuhlfahrer zugänglichen Sitzplätze: N/A

Umweltverträglichkeit

46. Geräuschpegel Standgeräusch: 74 dB(A) bei der Motordrehzahl: 3750 min⁻¹
 Drive-by: 69 dB(A)
 47. Abgasnorm: Euro 6 AP
 Parameter für Emissionsprüfungen von Vind:
 47.1 Prüfmasse: 2072 kg
 47.1.1 Querschnittsfläche: 2,610 m²
 47.1.2 Voraussetzliche Querschnittsfläche des Lufteinlasses am Kühlergrill (falls zutreffend) in cm²: N/A
 47.1.3 Fahrwiderstandskoeffizienten
 47.1.3.0 f₀: 144.5 N
 47.1.3.1 f₁: 0.392 N/(km/h)
 47.1.3.2 f₂: 0.04185 N/(km/h)²
 47.2 Fahrzyklus
 47.2.1 Fahrzyklusklasse: 3b
 47.2.2 Miniatursierungsfaktor (f_{acc}): N/A
 47.2.3 Begrenzte Geschwindigkeit: No
 48. Abgasverhalten:
 Nummer des Basisrechtsakts und des letzten gültigen Änderungsrechtsakts: 715/2007*2018/1832AP

1.2. Prüfverfahren: Typ 1 (NEFZ Mittelwerte, WLTP Spitzenwerte) oder WHSC (EURO VI)

CO (mg/km)	THC (mg/km)	NMHC (mg/km)	NO _x (mg/km)	THC+NO _x (mg/km)	Partikelmasse (mg/km)	Partikelzahl (#/km)
428.7	13.7	10.6	32.5		0.12	2.19E+11

- 48.1 Rauch (korrigierter Wert des Absorptionskoeff.): m⁻¹
 48.2 Angegebene höchste RDE-Werte (falls zutreffend):

Vollständige RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 E+11 #/km
Innerstädtische RDE-Fahrt:	NO _x :	60.0 mg/km	Partikel (Anzahl):	6.0 E+11 #/km



Bild 1 : Diagonal vorn links



Bild 2 : Diagonal vorn rechts



Bild 3 : Diagonal hinten rechts



Bild 4 : Diagonal hinten links



Bild 5 : Fahrzeugunterseite



Bild 6 : Kombiinstrument (betriebsbereit) mit Km-Stand



Bild 7 : Serviceintervallanzeige



Bild 8 : Durch geöffnete Fahrtüre: Fahrersitz, Armaturenbrett und Schalthebel



Bild 9 : Durch geöffnete hintere Tür: Rücksitzbank



Bild 10 : Mittelkonsole (Radio/Navi eingeschaltet)



Bild 11 : Serviceheft letzter Eintrag, alle Fahrzeugschlüssel, Bordmappe

05.08.2022	9101	AC	BR800030	2	2	184/5400	1902	180
MIG				4/08			1915	
TV1UZL1V0P1202886				1643	100			
VOLVO								
U								
UZL1				183	2450			
UZL1VC0				1210	1270			
				1210	1270			
				74	3750		69	
XC60				2400	750		5	-
VOLVO (S)				255/45R20 105V				
Geländefz. Pers. bef				255/45R20 105V				
Kombilimousine								
715/2007*2018/1832AP								
EURO6:WLTP:AP:PI/CI: M, N1								
Hybr. Benzin/E								
0008	36AP		1969					

Schwaibz	9
E4*2007/46*1220*17	
06.05.2022	K6 GJ552937

Bild 12 : ZLB Teil 1 (ohne Halterdaten)



Bild 13 : Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 14 : Felge vorne links verschrammt glanzgedreht



Bild 15 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht




Bild 16 : Felge vorne rechts verschrammt glanzgedreht




Bild 17 : Seitenteil hinten links Lackierung, fleckig, reinigen



Bild 18 : Seitenteil hinten rechts Lackierung, fleckig, reinigen




Bild 19 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair



Bild 20 : Heckklappe Lackierung unterhalb, verschrammt, smart repair

Zustandsbericht / Minderwertgutachten

Vorgang

Auftraggeber: Mobility Concept GmbH, Grünwalder Weg 34, 82041 Oberhaching
Besichtigung: 17.06.2026

Bemerkungen

Diese Dienstleistung wurde entsprechend den Vorgaben des Auftraggebers (Kriterien der fairen Fahrzeugbewertung) erstellt. Im Einzelfall können Abweichungen zum DEKRA Standard vorliegen.
Bei der Lackschichtdickenmessung wurden bei mindestens drei Messungen pro Bauteil Lackschichtdicken von 100 µm bis 130 µm festgestellt.
Es wurde eine optische Überprüfung auf Vorschäden und eine Lackschichtdickenmessung vorgenommen. Die augenscheinliche Überprüfung sowie die Lackschichtdickenmessung ergaben keine Hinweise auf Nachlackierungen, Instandsetzungsarbeiten oder reparierte Vorschäden.
Die vorgefundenen Besichtigungsbedingungen waren ausreichend. Das Fahrzeug / Objekt wurde von oben und von unten besichtigt. Abgasrelevante Baugruppen wurden messtechnisch nicht überprüft. Folglich wurden Mängel, die nur bei einer Abgasuntersuchung feststellbar sind, nicht berücksichtigt.
Für die Bearbeitung des Vorganges standen folgende Unterlagen zur Verfügung: - Fz-Schein/Zul.Beschein. Teil I
2 Hauptschlüssel vorgelegt.

Fahrzeugdaten

Erstzulassung	05.08.2022	Fahrzeugart	Personenkraftwagen
Hersteller	Volvo	Typ / Verkaufsbez.	XC60 (03.2017->) / XC 60 B5 (Benzin) AWD Ultimate Dark (EURO 6d)
Aufbauart	Geländewagen	Türen	5
Sitzplätze	5	Fahrzeug-Ident.-Nr.	YV1UZL1V0P1202886
HSN / TSN	9101 / BRB	DAT Europa-Code®	019100752510002
DAT Marktindex	DE001 6304	Km-Stand abgelesen	20428
Nächste HU §29 StVZO	08 / 2027	Energiequelle / Kraftstoff	Hybr.Benzin/E
Zylinderanzahl	4 / Reihenmotor	Leistung (kW)	184
Hubraum (ccm)	1969	Getriebe / Gänge	Automatik / 8
Felgen	Leichtmetall	Farbe	ONYX BLACK / Metallic / 71700

Es wird unterstellt, dass die Gesamtleistung dem abgelesenen Km-Stand entspricht.

Räder / Reifen

Achse	Reifenbezeichnung	Hersteller/Typ	Art	Profiltiefe
1 links	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
2 links	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
rechts	255 / 45 R 20 105 V	Michelin / Primacy 4 VOL FSL	S / O	6 mm
Pannenset				

S/ Sommer; /O Original; /F Runflat;

Serienausstattung

Serie: 3. Bremsleuchte, Airbag Beifahrerseite, Airbag Beifahrerseite abschaltbar, Airbag Fahrerseite, Anhänger-Stabilisierungs-Programm (TSA) Vorbereitung, Anti-Blockier-System (ABS), Antriebsart: Allradantrieb, Armaturenbrett in Leder-Optik mit Kontrastnaht, Außen-/Innenspiegel mit Abblendautomatik, Außenspiegel elektr. anklappbar, Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide, Außenspiegel schwarz, hochglänzend, Außentemperaturanzeige, Betätigung Heckklappe/-Deckel automatisch, Blinkleuchten LED in Außenspiegel integriert, Bordcomputer, Dachreling schwarz, hochglänzend, Digitale Instrumentierung 12,3"-Display 2. Generation, Einstiegsleisten mit Aluminiumeinlage, Elektron. Differentialsperre Corner Traction Control (CTC) mit Torque Vectoring, Erste Hilfe-Kasten / Verbandkasten, Fahrassistent-Paket, Fahrassistent-Paket: Safety Assistance, Fahrassistent-System: Automatische Stabilitätskontrolle ESC, Fahrassistent-System: Bergabfahrkontrolle (HDC), Fahrassistent-System: Berganfahr-Assistent (HSA), Fahrassistent-System: Bremsassistent, Fahrassistent-System: Multikollisionsbremse (Multi Collision Brake), Fahrassistent-System: Run-off Road Protection, Fensterheber elektrisch vorn + hinten, Fensterzierleisten schwarz glänzend, Gepäckraum-Abtrennung (Netz), Gepäckraumabdeckung / Rollo, Getriebe Automatik - Geartronic (8-Stufen), Head-up-Display, Heckscheibe heizbar, Heckspoiler, Induktionsladeschale für Smartphone, Ionisator zur Luftreinigung (erweiterte Reinigung der Innenraumluft), Isofix-Aufnahmen für Kindersitz, Karosserie: 5-türig, Keyless Drive, Keyless-Start, Klimaautomatik 4-Zonen, Knieairbag Fahrerseite, Komfortsitze, Kopf-Airbag-System, Kopfstützen hinten elektr. umklappbar, Kraftstofftank: 71 Ltr., LM-Felgen 8x20 (5-Y-Speichen Sport-Design, Diamantschnitt / Hochglanz-Schwarz), Ladekantenschutz (Edelstahl), Lenkrad (3 Speichen), Lenkrad mit Multifunktion, Lenksäule (Lenkrad) höhenverstellbar, Lenksäule (Lenkrad) längsverstellbar, Licht-Paket, Luftqualitäts-Überwachungssystem (Clean Zone Interior Package CZIP), Make-up-Spiegel beleuchtet, Mild-Hybrid 184 kW (Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo), Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter, Mittelarmlehne vorn mit Getränkehalter, Modellpflege, Nebelschlussleuchte, Otto-Partikelfilter (OPF), Parkassistent-Paket, Parkbremse elektrisch, Radioempfang digital (DAB), Radstand 2865 mm, Reifen 255/45 R20 ...W, Reifen-Reparaturset, Reifendruck-Kontrollsystem, Rücksitz geteilt, Rücksitzlehnen klappbar, Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d, Scheibenwischer mit Regensensor, Schiebe-/Hebedach elektrisch (Glas), Schleudertrauma-Schutzsystem (WHIPS), Seitenairbag vorn, Sensor Scheibenbeschlagenerkennung, Servolenkung geschwindigkeitsabhängig, Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar, Sitz-Komfort-Paket, Start/Stop-Anlage, Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum, Tagfahrlicht LED, Taschenhaken im Gepäckraum, Textilfussmatten SPORT, Türsicherungssystem hinten elektrisch, USB-Anschlüsse (2) im Fond, Volvo ON CALL, Warnanlage für Sicherheitsgurte vorn und hinten, Wegfahrsperre, Winter-Paket, Zentralverriegelung mit Fernbedienung


Sonderausstattung

Code	Bezeichnung
87730	Motor 2,0 Ltr. - 184 kW Turbo KAT Mild-Hybrid
42608	Fahrwerk mit Four-C-Technologie (Aktives Fahrwerk)
24751	Freisprechanlage Bluetooth inkl. Audio-Streaming
25652	Infotainment-System: Android (DAB+) mit Premium Sound (Bowers & Wilkins)
39815	Rückfahrkamera mit 360° Surround View
23013	Seitenscheiben ab B-Säule abgedunkelt
25154	Service-System: Google Services
11738	Sonderlackierung Onyx Schwarz-Metallic

Allgemeinzustand und Wartung

Abgesehen von den beschriebenen Schäden/Mängeln weist das Fahrzeug/Objekt einen, bezogen auf Alter und Nutzung, üblichen Gesamtzustand auf.

Wartungsnachweis: vollständig
letzte Wartung: am 08 / 2025 bei Kilometerstand 17.478

Nicht akzeptierter Zustand / Ausstehende Reparaturen**Bezeichnung des Schadens / Rep.-Weg**

1. Felge vorne links verschrammt
glanzgedreht, erneuern (Bild 13, 14)
2. Felge vorne rechts verschrammt
glanzgedreht, erneuern (Bild 15, 16)
3. Seitenteil hinten rechts Lackierung,
fleckig, reinigen (Bild 18)
4. Seitenteil hinten links Lackierung,
fleckig, reinigen (Bild 17)
5. Heckklappe Lackierung unterhalb,
verschrammt, smart repair (Bild 19,
20)

Akzeptierter Zustand / Gebrauchsspuren

Folgende Schäden sind in Anbetracht des Alters, der Laufleistung und dem Einsatzzweck als Gebrauchsspur einzustufen.

Bezeichnung des Schadens

Stoßfänger hinten Lackierung, zerkratzt,
Gebrauchsspur
Außenspiegel rechts Gehäuse, Steinschlag,
Gebrauchsspur
Motorhaube Lackierung, Steinschlag,
Gebrauchsspur