

Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002439330
Besichtigt am: 15.05.2026 08:46
Berichts-Nr: 10613669
FIN: VSSZZZKL5RR068052



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kompaktklasse
Hersteller:	Cupra
Modell:	Leon
HSN / TSN:	7593 / AQR
Erstzulassungsdatum:	19.03.2024
Laufleistung:	26.529 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mitternachtsschwarz
Farbe Dach:	Mitternachtsschwarz
Antriebsart:	Frontantrieb
Motorisierung/Kraftstoff:	Benzin
Hubraum:	1.984 ccm
Leistung:	180 kW (245 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Teilleder
Interieurfarbe:	Titanschwarz - Palomino-Braun
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	03.2027
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Nein
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	

» Fahrzeugausstattung

"Safe & Driving"-Paket M	Einstiegleisten in den Türausschnitten (beleuchtet)
"Vision Plus"-Paket: Rückfahrkamera + Parklenkassistent (inkl. Sensoren vorn und hinten)	Einton-Signalhorn
2 Leseleuchten vorn, 2 hinten	Embleme
4 Zyl.Ottomotor 2,0L Aggr. 06Q.B 888evo4	Entriegelung Heckklappe/Deckel hinten von außen
4-Zyl.-Ottomotor 2,0 l/180 kW TFSI, homogen, Grundmotor: T2H/T2G/TX5/TX6/ T0I/T3Q/TX9/T3J, TSI	Entriegelung Hintersitz Standard
7-Gang-Automatikgetriebe "A7"	Extern, USB Typ-C Datenbuchse(n) und Ladebuchse(n)
Abgaskonzept, EU6 AP	Fahrzeuge ohne besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Abwicklung Serie	Fahrzeugklassen-Differenzierung -5FN-
Adaptive Fahrwerksregelung mit kontinuierlicher Bedienung	Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Airbag FS und BFS, ohne Knieairbag, mit BFS-Deaktivierung	Fensterheber mit Komfortschaltung und Abschaltsicherung, elektrisch
Aktivkohlebehälter (EVAP)	Fernlichtassistent
Ambientelicht Ausführung 2	Fertigungsablauf Standard
Antenne nur für FM Empfang, Diversity	Feststellbremse
Armaturentafel Standard	Formteilhimmel ungeteilt
Außen-Sound Standard	FPK-Medium
Außenspiegel elektrisch anklappbar-/ einstellbar, beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	Front Assist mit Warnen und Bremsen auf Fahrzeuge, Fußgänger und Radfahrer
Außenspiegel Fahrerseite konvex, Beifahrerseite konvex	Frontantrieb
Außenspiegelgehäuse lackiert	FULL LINK für Radio-Navigationssystem und "Media System +", 10"
Automatische Distanzregelung (mit follow to stop) und Speed-Limiter	Fußhebelwerk
Batterie 420A (70Ah)	Gepäckraumabdeckung, klappbar
Batterie/Generator Kapazität Standard	Gepäckraumauskleidung Komfort
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gepäcktaschen an Rückenlehnen
Betriebserlaubnis Nachtrag	Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Betriebsspannung 12 V	Gurtkontrolle, E-Kontakt vorn und hinten, optisch und akustisch
Bordliteratur in Deutsch	Heckscheiben-Wisch-Waschanlage mit Intervallschaltung
Bordwerkzeug und Wagenheber	Heckspoiler
BRS für Fahrzeuge ohne E-Antrieb (ESC und eBKV)	Höheneinstellung, manuell, für Vordersitze
Chrom-Paket	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Climatronic (3-Zonen) mit Klimabedienteil hinten	Kältemittel R1234yf
Dämpfung hinten, Sportausführung	Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung
Dämpfung vorn	Keine Aktionsausführung
Datenträger für EU, integriert	Kennzeichenträger vorn (groß)
Dekor-Einlagen für Konsole	Kindersitzverankerung für Kindersitzsystem I-Size, 2 x top tether und Kindersitzverankerung vorn BF-Seite
Differenzialsperre vorn	Klappbare Haltegriffe, mehrteilig
Digitaler Radioempfang	Klimakomfortscheibe
Drehstromgenerator 140 A	Kopfstütze für Vordersitz
Drei.-Automatikgurte vorn	Kopfstützen hinten (3 Stück)
Dreip.-Automatikgurte hinten außen mit ECE-Label	Kraftstoffsystem Otto-Einspritzer
Dreipunkt-Automatikgurt für mittleren Fondsitz	Kurzheck Leon 5-Türer
Einbau Differenzierung für Getriebe "DQ381" -- Fahrzeugteile -	
-	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Lautsprecher, vorn und hinten	Ohne Mode3 Ladekabel
LED- Hauptscheinwerfer mit Linse	Ohne Oberflächenschutz mit zusätzlichen Transportschutzmaßnahmen
Ledermultifunktionslenkrad, beheizbar mit Tiptronic	Ohne Schalthebelknopf/-Griff
LED-SBBR-Leuchte, Fahrtrichtungsanzeigeranimiert	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage, ohne Waschwasser-Standanzeige
Leichtmetallräder 8J x 19	Ohne Schriftzugsatz (ohne Typbezeichnung)
Lendenwirbelstütze, manuell einstellbar in Vordersitzlehnen	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Leuchtweitenregulierung, autom. dynamisch (reguliert sich im Fahrbetrieb)	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Linkslenker	Ohne Sonderspezifikationen
Mirror Link plus Wireless "App" plus RSE (Vorbereitung)	Ohne Spurwechselassistent
Mit Ausweichunterstützung mit Abbiegeassistent	Ohne Steckdose
Mit Multifunktionskamera	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Mit Projektionsleuchte (Spiegel)	Ohne Tilgergewicht Lenkrad
Mit Rückfahrkamerasystem (Ausf.2)	Ohne Trennwand
Mit Verkehrszeichenerkennung	Ohne Überführungsausrüstung
Mittelarmlehne vorn	Ohne Verbandmaterial, ohne Warndreieck
Modul Boden hinten Ausführung 1	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Müdigkeitserkennung	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Navigationsgerät-High	Ohne zus. Geräuschdämpfungsmaßnahmen für Innenraum
Nebelscheinwerfer	Ohne zus. Karosserieabdeckungen seitlich (Steinschlagschutz)
Nebelschlussleuchte	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Nicht Heissland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Nichtraucherausführung	Ohne zusätzliche Bereifung
Ohne 2. Batterie	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Ohne alternativ-Antriebssystem	Optionsinfotainment (MIB3) (Ausführung2)
Ohne Anhängavorrichtung	Pan-European-eCall
Ohne beheizbare Scheibenwaschdüsen	Parklenkassistent
Ohne Berg-Anfahr/ Abfahrlilfe/ Komfort- fahrhilfe	Platzsparendes Notrad, Radial-Bauweise (5-Loch)
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Radschrauben mit Diebstahlsicherung (nicht abschließbar)
Ohne Car2X	Radstand
Ohne connect Paket 1	Rechtsverkehr
Ohne Dacheinsatz (Volldach)	Regionscode " ECE " für Radio
Ohne Dachreling / Dachlastträger	Reifen 235/35 R19 91Y
Ohne Elektromotor (Hybrid)	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Reifendruckkontrolle
Ohne Feuerlöscher	Rücksitzbank ungeteilt, Lehne geteilt umlegbar mit Mittelarmlehne
Ohne Fußmatten	Scheiben seitlich in Wärmeschutzver- glasung, ab B-Säule und hinten dunkel eingefärbt
Ohne Head-Up Display	Scheibenbremsen hinten
Ohne Individualeinbau	Scheibenbremsen vorn
Ohne Kompensator	Scheibenwischer-Intervallschaltung mit Licht/Regensensor
Ohne Ladeboden	Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Advanced" ohne Safesicherung
Ohne Ladekabel	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

Seitenairbag vorn, mit Kopfairbag und Interaktionsairbag vorn

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)

Servolenkung, geschwindigkeitsabhängig (Servotronic) mit
Lenkhubeinschränkung

Sicherheitsinnenspiegel automatisch abblendbar

Sitzbezüge in Stoff

Sitzheizung für Vordersitze getrennt regelbar

Sonnenblenden mit Spiegel, beleuchtet, mit Airbag-Label auf
Sonnenblende und B-Säule

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sportausstattung Leon VZ

Sportsitze vorn

Sprachsteuerung

Spurhalteassistent

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standardelektrik

Standard-Klimazonen

Start/Stop-Anlage mit Rekuperation

Steuerung (werksintern)

Stoßfänger Sport

Tagesfahrlight mit Assistenzfahrlight u.Coming- u. Leaving-
home Funktion automatisch

Telefonvorbereitung für Handy

Tür und Seitenverkleidung Teilleder

Typprüfland Deutschland

Typzeichen und Firmenemblem

UWB fähiges Land und Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42Mhz

Variante Grundausstattung

Vier-Lenkerachse

Wartungsintervallverlängerung

Wegfahrsperre elektronisch

Werksinterne Steuerung Selbstabholer

Winterpaket: beheizbare Vordersitze

Zierleisten schwarz



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	5,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	5,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	6,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/35 R 19 91 (Y)	6,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Nein

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Pannenbergung zulässig: Ja

Pannenbergung verkehrssicher: Ja

Notrad vorhanden: Ja

Bordwerkzeug vorhanden: Ja

Wagenheber vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Alufelge glanzgedreht hinten rechts	Kratzer	Ersetzen Sicherheitsrelevanter Schaden
2	Wartung	Wartung fällig	Ausführen
3	Reifen hinten rechts	Riss	Ersetzen
4	Heckklappe	Delle(n)	Kaltdrücken
5	Diffusor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Ersetzen

» Gebrauchsspuren

Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

VSSZZZKL5RR068052

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Nein



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Räder - Ersatzrad



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Alufelge glanzgedreht hinten rechts - Kratzer - Ersetzen
Sicherheitsrelevanter Schaden


Kommentar	Materialabtrag zutief/zugroß
-----------	------------------------------





2 - Wartung - Wartung fällig - Ausführen



3 - Reifen hinten rechts - Riss - Ersetzen



4 - Heckklappe - Delle(n) - Kaltdrücken





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10613669
vom: 15.05.2026

5 - Diffusor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Ersetzen

Kommentar

Abdeckung abschleppöse fehlt

