

19.05.2026

## Fahrzeugbeschreibung

**Fahrzeug:** KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT GT Line Schräghecklimousine 5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Amtliches Kennzeichen: DAH-XX 0815      Fahrgestell-Nummer: U5YH6515GPL185122  
 Vertrags-Nummer: 65222093      Erstzulassung: 24.04.2023  
 Internes KZ: 15319215      Kilometer-Stand: 35512

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

### Ausstattung:

**KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT GT Line Schräghecklimousine 5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Lackierung: \_\_\_\_\_ Polsterung: \_\_\_\_\_ Telefontyp:

**Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

**Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.)** **0,00**

**Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.)** **0,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis\* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 0,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

\*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

## Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben\*)

Fahrzeug:	KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT GT Line Schräghecklimousine5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2021		
kW / PS:	118 / 160	Hubraum:	1482
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	I2	CO2 (g/km):	138
durchschn. Verbrauch/100 Km:	6,600	Tankinhalt:	50
Max. Km/h:	210	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	8,600
Leergewicht (kg):	1360	zul. Gewicht (kg):	1850

\* Angaben ohne Gewähr

24800

**Unfall-/Schadenspiegel**

**Vertrags-Nummer:** 65222093  
**Amtliches Kennzeichen:** DAH-XX 0815  
**Übersicht erstellt am:** 19.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT GT Line Schräghecklimousine5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>SNR</i>	<i>Verursacher</i>	<i>Beschädigung</i>	<i>Reparatur erfolgt *</i>	<i>Gutachten vorhanden *</i>
--------------	------------	--------------------	---------------------	--------------------------------	----------------------------------

---

\* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

**Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer

31693

**Wartungsreport**

**Vertrags-Nummer:** 65222093  
**Amtliches Kennzeichen:** DAH-XX 0815  
**Übersicht erstellt am:** 19.05.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

**KIA Ceed 1.5 T-GDI DCT GT Line Schräghecklimousine5-türig 1482 ccm 160 PS / 118 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

---

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
--------------	-----------------	------------------------

---

**Wartungsreport zur Kenntnis genommen:**

\_\_\_\_\_  
Datum und Unterschrift Käufer



Hüsges Gruppe®  
Die Gutachter

## Zustandsbericht

<b>Kunde :</b>	<b>Allane SE HCBE</b>	<b>Amtl. Kennzeichen :</b>	<b>DAH-XX 815</b>
<b>Berichtsnummer :</b>	<b>0000000915647-DE968</b>		
<b>Referenznummer:</b>	<b>31161009</b>		

### Fahrzeugdaten

#### Kia Ceed (CD)(2018->2026) GT Line

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	<b>U5YH6515GPL185122</b>	Laufleistung abgelesen:	<b>35512 km</b>
Erstzulassung / Baujahr:	<b>24.04.2023 / 2023</b>	Besichtigungsdatum/-ort:	<b>27.04.2026 08:00 85221 Dachau</b>
Fahrzeugart:	<b>PKW</b>	Aufbauart:	<b>Kombilimousine</b>
Kraftstoff:	<b>Superbenzin</b>	Getriebe Art:	<b>Automatik</b>
Navi.-Datenträger:	<b>Festplattenlaufwerk</b>	Hubraum / Leistung:	<b>1482 ccm / 118 kW (160 PS)</b>
Antriebsart:	<b>Frontantrieb</b>	Lackfarbe:	<b>Weiß</b>
Lackart:	<b>Uni (2 Schicht)</b>	Türen / Sitzplätze:	<b>5 / 5</b>
Anzahl Schlüssel:	<b>2+2</b>	Nächste HU / AU:	<b>04.2028 / 04.2028</b>
Polster Art:	<b>Stoff</b>	Serviceheft verfügbar:	<b>Ja</b>
Farbe Innenausstattung:	<b>Schwarz</b>	Serviceheft gepflegt:	<b>-</b>
Raucherfahrzeug:	<b>Nein</b>	Letzter Service km / am:	<b>- / -</b>
Fahrzeug fahrbereit:	<b>Ja</b>	Vorgelegte Fahrzeug-	
Zustand aussen:	<b>2 - Gut</b>	Unterlagen:	<b>ZB I (Fzg.Schein)</b>
		Zustand innen:	<b>2 - Gut</b>

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



### Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Aluminium original
1. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/45/R17/-- 4 mm</b>
1. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/45/R17/-- 4 mm</b>
2. Achse - links / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/45/R17/-- 4 mm</b>
2. Achse - rechts / Zust.	<b>Michelin</b>	<b>225/45/R17/-- 4 mm</b>
Verkehrssicherheit:	<b>Verkehrssicher</b>	

### Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Antriebs-Schlupfregelung (TCS)
- Audio-Navigationssystem KIA (10,25")
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Unterschiedspiegel heizbar
- Außenspiegelgehäuse Klavierlack
- Bordcomputer
- Bremsscheiben vorn 305 mm
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel schwarz
- Einparkhilfe hinten
- Einstiegsleisten (Aluminium)
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R)
- Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgängererkennung
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA)
- Fahrassistenz-System: Spurfolgeassistent (Lane Following Assist, LFA)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung
- Fensterheber elektrisch vorn + hinten
- Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeigeeinstrumente Supervision mit LCD Display
- Ausstattung GT-LINE
- Außenspiegel elektr. verstellbar, beide
- Außenspiegel mit BLIS (Blind Spot Informations System)
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Bremsassistent
- Chromeinfassung Seitenfenster
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachspoiler
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektr. Bremskraftverteilung (EBD)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Spurhalteassistent)
- Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW)
- Fahrassistenz-System: Fahrprofilwahl (Drive Mode)
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung und Abbiegefunktion
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (DAW)
- Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Collision Warning, RCCW)
- Fahrassistenz-System: Spurwechselassistent
- Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn
- Freisprecheinrichtung Bluetooth



- Fußmatten
- Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat)
- Heckleuchten LED
- Heckscheibenwischer
- Isofix-Aufnahmen für Kindersitz
- Klimaautomatik 2-Zonen
- Kopfstützen hinten verstellbar
- Kühlergrill mit Chromrahmen
- Lendenwirbelstütze Sitz vorn links und rechts, elektr. verstellbar
- Lenkrad heizbar
- Luftausströmer im Fond mitte
- Mittelarmlehne vorn verschiebbar
- Multifunktion für Lenkrad
- Parkbremse elektrisch
- Reifen 225/45 R17 ..W
- Reifendruck-Kontrollsystem
- Rücksitzbank geteilt/klappbar (60:40)
- Schalt-/Wählhebelgriff Leder
- Scheinwerfer LED
- Seitenairbag
- Servolenkung elektronisch gesteuert
- Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar
- Sitzheizung vorn
- Sonderlackierung Carrara-Weiß
- Soundsystem JBL Premium
- Stoßfänger Wagenfarbe
- Touchscreen-Farbdisplay (8,0 Zoll)
- Türgriffe innen Chrom-Optik
- USB-Schnellladeanschluß Mittelkonsole
- Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten
- Wegfahrsperrung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung
- Gepäcknetz / Tasche an Vordersitzlehne
- Getränkehalter
- Heckscheibe heizbar
- Innenspiegel mit Abblendautomatik
- Karosserie: 5-türig
- Kopf-Airbag-System
- Kopfstützen vorn verstellbar
- Laderaumboden variabel
- Lenkrad (Sport/Leder - 3-Speichen, unten abgeflacht) mit Multifunktion
- LM-Felgen 7x17 (5-Doppelspeichen)
- Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter
- Mobile Online-Dienste UVO Connect / Kia Connect
- Nebelscheinwerfer LED
- Pedale Aluminium
- Reifen-Reparaturset
- Rückfahrkamera
- Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d-TEMP
- Scheibenwischer mit Regensensor
- Schließ-/Startsystem Smart-Key
- Sensor Scheibenbeschlagenerkennung
- Sitz vorn links höhenverstellbar
- Sitzbezug / Polsterung: Stoff / Leder
- Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto)
- Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet)
- Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole
- Tagfahrlicht LED
- Türgriffe außen Wagenfarbe
- USB-Anschluss + AUX-IN-Anschluss
- Verglasung hinten abgedunkelt (Privacy Glass)
- Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer- / Beifahrerseite
- Wärmeschutzverglasung

**Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.**


## Allgemeine Prüfung

<b>Probefahrt:</b>	<b>Eingeschränkt durchgeführt</b> Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
<b>Unterbodenprüfung:</b>	<b>Nicht möglich</b> Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
<b>Laufleistung plausibel:</b>	<b>Nicht prüfbar</b> Nicht prüfbar
<b>Hinweis:</b>	
<b>Hinweis (Verkehrssicherheit):</b>	

Unfallschadenprüfung	
<b>Rep. Vorschäden / -höhe brutto:</b>	
<b>Lackschichtendickenmessung:</b>	
<b>Bestehender Unfallschaden:</b>	<b>Nicht festgestellt</b> Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
<b>Hinweis:</b>	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung				
<b>Klimaanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Lichtanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft ✘
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden	✘	<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung ✔
<b>Bremsanlage:</b>	Eingeschränkt geprüft	✘	<b>Motorlauf:</b>	Eingeschränkt geprüft ✘

Durchgeführte Technikprüfung	
<b>Klimaanlage:</b>	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Lichtanlage:</b>	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
<b>Sonnendach/ Verdeck:</b>	Nicht vorhanden
<b>Sitzheizung:</b>	In Ordnung
<b>Bremsanlage:</b>	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
<b>Motorlauf:</b>	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
<b>Hinweis:</b>	*

Schaden			
	<b>Karosserie außen</b>		
	<b>Bauteil</b>	<b>Schaden</b>	<b>Rep.-Art</b>
1.	Seitenwand - Hinten - Rechts	Unsachgemäß Instandgesetzt	Instandsetzen und Lackieren
2.	Windschutzscheibe	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

3.	Tür Vorne - Rechts	Verdellt	Instandsetzen und Lackieren
4.	Felge Vorne - Rechts	Beschädigt	Smart Repair
5.	Stoßfänger Hinten	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur
6.	Stoßfänger Vorne	Gebrauchsspuren	Ohne Reparatur

**Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.**

**Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalem Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).**

**Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.**



## Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument



Kilometerstand



Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



1. Seitenwand - Hinten - Rechts  
Unsachgemäß Instandgesetzt - Instandsetzen und Lackieren



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



2. Windschutzscheibe  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



3. Tür Vorne - Rechts  
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



3. Tür Vorne - Rechts  
Verdellt - Instandsetzen und Lackieren



4. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



4. Felge Vorne - Rechts  
Beschädigt - Smart Repair



5. Stoßfänger Hinten  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



5. Stoßfänger Hinten  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur



6. Stoßfänger Vorne  
Gebrauchsspuren - Ohne Reparatur