

BMW X1 '15




Voertuiginformatie







Merk:	BMW	Kenteken:	
Versnellingsbak:	Automaat	Kleur carrosserie:	
Model:	X1 '15	Chassisnummer:	WBA71AA0203L39080
Type brandstof:	Benzine	Vermogen:	141 kW
Versie:	X1 sDrive20i Aut.	1ste tenaamstelling	14-11-2019
Kilometerstand:	191063 km	Aantal deuren:	

Samenvatting schade

Achterzijde	(5)
Interieur	(2)
Links	(4)
Rechts	(2)
Voorzijde	(1)

Commerciële foto's





Opties volgens de inspecteur

Carkit

Navigatiesysteem

Trekhaak

Ja Dak panoramisch

Ja Radio multimedia

Ja Xenon / LED verlichting

Ja Middenarmsteun

Ja Schuifdak elektrisch

Ja

Ja

Ja

Schade

Achterlicht L

Barst

Vervangen

Achterzijde



Bumper A

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Achterzijde



Bumper A bekleding

Kras(sen)

Vervangen

Achterzijde




Bumper V

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Voorzijde



Deur A L

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Deur A R

Kras(sen)

Herstellen en spuiten (compleet)

Rechts




Deur V L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Interieur

Geur

Ozonbehandeling (Geur van dieren)

Interieur



Interieur

Vuil

Reinigen (hondenharen/chemisch)

Interieur



Kofferklep bekleding

Kras(sen)

Smartrepair

Achterzijde




Reflector

Gebroken

Vervangen

Achterzijde



Scherm A L

Deuk(en)

Herstellen en spuiten (compleet)

Links



Velg V L alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Links



Velg V R alu
Kras(sen)
Herstellen en spuiten (compleet)
Rechts



Banden		
Voor Links		
Zomer		
225/45/19/96/V		
Continental		
2,8 mm		
Voor Rechts		
Zomer		
225/45/19/96/V		
Continental		
2,0 mm		
Achter Links		
Zomer		
225/45/19/96/V		
Continental		
5,1 mm		
Achter Rechts		
Zomer		
225/45/19/96/V		
Continental		
4,2 mm		

Inspectie		
Aantal hoofdsteunen	5 Aantal laadkabels (snelladen)	0
Certificaat van Overeenstemming	Nee CO2 Emissie	132
Digitaal onderhoud	Ja GPS opslag	Ja
GPS opslag	HD Hoedenplank/rolhoes	Ja
Instructieboek	Ja Onderhoudsboekje	N.v.t.
Terugzetten naar fabrieksinstellingen	Totaal aantal sleutels	2
Ja, het voertuig is teruggezet naar de fabrieksinstellingen		

Informatie over de inhoud en de reikwijdte van het inspectierapport:

- De beoordeling is gebaseerd op de door de klant gespecificeerde verkoopnormen.
- Aanvaardbare gebruiksschade volgens de verkoopnormen wordt niet altijd gedocumenteerd in dit statusrapport.
- De gespecificeerde reparatiemethoden en/of resulterende reparatietijden zijn vastgesteld, rekening houdend met moderne industriële reparatiemethoden.
- De aankopende dealer moet de individuele reparatiekosten beoordelen.
- De inspectie werd uitgevoerd in een niet gedemonteerde toestand. Macadam kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor ontbrekende informatie. Neem voor meer informatie contact op met de verkoper.