

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: FORD Transit Connect T200 kurz 1,5TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 5-Gang Manuell

Amtliches Kennzeichen:	FD -RS 6337	Fahrgestell-Nummer:	WF0RXXWPGRHA22186
Vertrags-Nummer:	24769060	Erstzulassung:	08.01.2018
Internes KZ:	13797146	Kilometer-Stand:	166707
Unfall/Schaden:	Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.		

Ausstattung:

FORD Transit Connect T200 kurz 1,5TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen 3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 5-Gang Manuell

Lackierung: Frost-Weiß	Polsterung: Stoff, dunkel "Traxon"	Telefontyp:
------------------------	------------------------------------	-------------

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **15.620,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Cool & Sound-Paket I	980,00
Frontairbag für Beifahrer	200,00
Frost-Weiß	0,00
Klimaanlage vorn inkl. manueller Umluftschtung	0,00
Park-Pilot-System hinten	200,00
Radiovorbereitung	0,00
Reserverad Stahlrad (anstelle Reifen-Reparatur-Set)	100,00
Sitz-Paket 1 für Kastenwagen LKW Basis	0,00
Stoff, dunkel "Traxon"	0,00

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **17.100,00**

Listenpreis gesamt in EUR (inkl. Mwst.) **20.349,00**

Voraussichtliche Berechnungsbasis* für die Ermittlung des geldwerten Vorteils gesamt in EUR (inkl. Mwst.) 20.349,00

Bitte beachten Sie, dass diese Angabe rein informativ und unverbindlich ist. Maßgeblich für die Ermittlung des steuerlich relevanten geldwerten Vorteils ist der Listenpreis für Verbraucher am Tag der Erstzulassung, der bei Elektro- und Hybridfahrzeugen gegebenenfalls zu mindern ist.

*Voraussichtlicher Bruttolistenpreis für Verbraucher abzüglich Winterräder und / oder Telefonvorbereitung

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	FORD Transit Connect T200 kurz 1,5TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 5-Gang Manuell		
Modelljahr:	2018		
kW / PS:	55 / 75	Hubraum:	1499
Getriebe:	Manuell	Anzahl Gänge:	5
Emissionsgruppe:	E6	CO2 (g/km):	120
durchschn. Verbrauch/100 Km:	4,600	Tankinhalt:	60
Max. Km/h:	0	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	0,0000
Leergewicht (kg):	1456	zul. Gewicht (kg):	2005

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 24769060
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6337
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T200 kurz 1,5TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 5-Gang
Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
-------	-----	-------------	--------------	------------------------	--------------------------

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 24769060
Amtliches Kennzeichen: FD -RS 6337
Übersicht erstellt am: 03.08.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

FORD Transit Connect T200 kurz 1,5TDCi 55kW Basis Kasten-Lieferwagen3-türig 1499 ccm 75 PS / 55 KW Diesel 5-Gang Manuell

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

<i>Datum</i>	<i>Km-Stand</i>	<i>Art der Wartung</i>
06.01.2020	31806	Bremsflüssigkeitswechsel
06.01.2020	31806	Inspektion und Wartung
31.01.2020	33485	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
18.01.2021	62342	Inspektion und Wartung
01.02.2022	89991	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
01.02.2022	89991	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
01.02.2022	89991	Bremsflüssigkeitswechsel
01.02.2022	89991	Inspektion und Wartung
01.02.2022	89991	Inspektion und Wartung
01.02.2022	89991	Inspektion und Wartung
01.02.2022	89991	Bremsflüssigkeitswechsel
28.02.2023	97700	Inspektion und Wartung
28.02.2023	97700	Wartungszusatzumfänge
28.02.2023	97700	Inspektion und Wartung
28.02.2023	97700	Wartungszusatzumfänge
03.05.2023	97700	Inspektion und Wartung
03.05.2023	97700	Wartungszusatzumfänge
20.02.2024	106717	Wartungszusatzumfänge
20.02.2024	106717	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
20.02.2024	106717	Inspektion und Wartung
20.02.2024	106717	Bremsflüssigkeitswechsel
20.02.2024	106717	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.06.2026	166662	TÜV/AU (MwSt-frei)
10.06.2026	166662	Inspektion und Wartung
10.06.2026	166662	HU-Überziehungsgebühr
10.06.2026	166662	TÜV/AU (MwSt-pfl.)
10.06.2026	166662	Bremsflüssigkeitswechsel
10.06.2026	166662	Wartungszusatzumfänge

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	FD-RS 6337
Berichtsnummer :	0000000931702-DE968		
Referenznummer:	31217308		

Fahrzeugdaten

Ford Transit Connect (CHC)(2013->) Kasten

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	WF0RXXWPGRHA22186	Laufleistung abgelesen:	166707 km
Erstzulassung / Baujahr:	08.01.2018 / 2017	Besichtigungsdatum/-ort:	14.07.2026 36041 Fulda
Fahrzeugart:	Kleintransporter	Aufbauart:	
Kraftstoff:	Diesel	Getriebe Art:	Schaltgetriebe
Navi.-Datenträger:	-	Hubraum / Leistung:	1499 ccm / 55 kW (75 PS)
Antriebsart:	Frontantrieb	Lackfarbe:	Frost-Weiß
Lackart:	Uni (2 Schicht)	Türen / Sitzplätze:	3 / 2
Anzahl Schlüssel:	1	Nächste HU / AU:	06.2028 / 06.2028
Polster Art:	Sonstiges	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Schwarz	Serviceheft gepflegt:	Teilweise
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	166662 / 02.06.2026
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Sommerreifen	Stahl
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 4 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 4 mm
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	/// 4 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	/// 4 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Unmontierte Bereifung

Reifenart / Felgentyp:	Winterreifen	Stahl
1. Achse - links / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Goodyear	-/-/- 5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- | | |
|--|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • 3. Bremsleuchte • Airbag Fahrerseite • Antischlupfregelung (ASR) • Außenspiegel mech. von innen verstellbar • Bord-/Verbrauchscomputer • Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP) • Fahrassistenz-System: Notbrems-Assistent • Getriebe 5-Gang - Typ: MTX 75 • Gummimatten in Fahrgast-/Laderaum • Heckflügeltüren ohne Verglasung • Karosserie / Aufbau: Kasten • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Motor 1,5 Ltr. - 55 kW TDCi KAT • Reifen-Reparaturkit • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6 • Sitz-Paket 1 • Starter-Paket • Verglasung getönt | <ul style="list-style-type: none"> • Ablage im Dachhimmel Fahrerhaus • Anti-Blockier-System (ABS) • Antriebsart: Frontantrieb • Batterie 60 Ah • Elektr. Bremskraftverteilung (EBD) • Fahrassistenz-System: Berganfahr-Assistent (Hill-Holder) • Fensterheber elektrisch vorn • Getränkehalter vorn • Gurtstraffer • Innenraumfilter: Staub- und Pollenfilter • Laderaumtrennwand • LKW-Zulassung • Radstand 2662 mm • Rußpartikelfilter • Servolenkung elektrisch • Stahlfelgen 6,5x16 • Tagfahrlicht • Zentralverriegelung mit Fernbedienung |
|--|--|

Sonderausstattung

- Reserverad in Fahrbereifung (Stahl)
- Airbag Beifahrerseite
Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ausstattungs-Paket: Cool & Sound
Audiosystem MyConnection (Radio/CD-Player MP3-fähig),
Audiobedienung am Lenkrad, Sprachsteuerung und Bluetooth-Schnittstelle, AUX-IN-Anschluss, USB-Anschluss, Klimaanlage
- Einparkhilfe hinten

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Eingeschränkt durchgeführt Aufgrund der Bedingungen konnte eine kurze Probefahrt nur mit mäßiger Geschwindigkeit durchgeführt werden. Im Rahmen der Probefahrt wurden weitere Prüfungen durchgeführt. Die Ergebnisse sind im weiteren Verlauf des Gutachtens dokumentiert.
Unterbodenprüfung:	Nicht möglich Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite konnte nicht durchgeführt werden.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	
Lackschichtendickenmessung:	
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗	Sitzheizung:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✗	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✗

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Sitzheizung:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.

Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*Serviceintervall nach Herstellervorgaben überzogen (12 Monate / 30.000 km) Kostenerweiterung durch fehlenden oder überzogenen Service / Verlust der Herstellergarantie möglich.

Schaden



Karosserie außen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Stoßfänger Hinten	Beschädigt	Erneuern
2.	Stoßfänger Vorne	Beschädigt	Erneuern



Karosserie innen

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
3.	Schlüssel	Fehlt	Erneuern



Sonstiges

	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
4.	Wartung überzogen / fehlt - Wertminderung	Nicht Gepflegt	

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.



Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten links



Hinten rechts



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis




Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



1. Stoßfänger Hinten
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern



2. Stoßfänger Vorne
Beschädigt - Erneuern