

## » Übersicht

|                       |                   |
|-----------------------|-------------------|
| <b>Auftrags-Nr:</b>   | 1002425316        |
| <b>Besichtigt am:</b> | 14.04.2026 20:17  |
| <b>Berichts-Nr:</b>   | 10481609          |
| <b>FIN:</b>           | WVWZZZ3CZPE042662 |



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung

**» Fahrzeugdaten**

|                                     |                                        |
|-------------------------------------|----------------------------------------|
| <b>Fahrzeugkategorie:</b>           | Personenkraftwagen                     |
| <b>Fahrzeugart:</b>                 | Kombi                                  |
| <b>Hersteller:</b>                  | Volkswagen                             |
| <b>Modell:</b>                      | Passat                                 |
| <b>HSN / TSN:</b>                   | 0603 / CMM                             |
| <b>Erstzulassungsdatum:</b>         | 14.03.2023                             |
| <b>Laufleistung:</b>                | 79.482 km                              |
| <b>Nachweis Kilometerstand:</b>     | Abgelesen                              |
| <b>Farbe:</b>                       | Mondsteingrau                          |
| <b>Farbe Dach:</b>                  | Mondsteingrau                          |
| <b>Antriebsart:</b>                 | Frontantrieb                           |
| <b>Motorisierung/Kraftstoff:</b>    | Diesel                                 |
| <b>Hubraum:</b>                     | 2.000 ccm                              |
| <b>Leistung:</b>                    | 90 kW (123 PS)                         |
| <b>Fahrzeuglänge:</b>               |                                        |
| <b>Fahrzeughöhe:</b>                |                                        |
| <b>Fahrzeugbreite:</b>              |                                        |
| <b>Zulässiges Gesamtgewicht:</b>    |                                        |
| <b>Radstand:</b>                    |                                        |
| <b>Anzahl Achsen:</b>               | 2                                      |
| <b>Zylinder:</b>                    | 4                                      |
| <b>Schadstoffklasse:</b>            | Euro 6                                 |
| <b>Anzahl Türen:</b>                | 4                                      |
| <b>Anzahl Sitze:</b>                | 5                                      |
| <b>Getriebe:</b>                    | Automatik 7-Gang                       |
| <b>Polsterart:</b>                  | Stoff                                  |
| <b>Interieurfarbe:</b>              | Titanschwarz/Titanschwarz/Titanschwarz |
| <b>Anzahl vorhandene Schlüssel:</b> | 2                                      |

**» Dokumente & Wartung**

|                                                           |               |
|-----------------------------------------------------------|---------------|
| <b>Nächste HU:</b>                                        | 03.2028       |
| <b>Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:</b> | Ja            |
| <b>Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:</b>          | Ja            |
| <b>Kennzeichen entgegengenommen:</b>                      | Beide         |
| <b>Wartungsheft:</b>                                      | Digital       |
| <b>Wartungsnachweis:</b>                                  | Nicht prüfbar |
| <b>Datum der letzten Wartung:</b>                         |               |
| <b>Km-Stand bei letzter Wartung:</b>                      |               |

## » Fahrzeugausstattung

|                                                                               |                                                                                                     |
|-------------------------------------------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| "Business Premium"-Paket inkl. Navigation                                     | Doppelton-Signalhorn                                                                                |
| 12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                    | Drehstromgenerator 140 A                                                                            |
| 2 Becherhalter vorn mit Abdeckung                                             | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz                                      |
| 2 USB-C-Schnittstellen vorn, Ladeleistung bis zu 45 W                         | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte für äußere Rücksitzplätze                                       |
| 230-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten                                   | Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer                      |
| 3 Kopfstützen hinten                                                          | Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich                               |
| 4 Leichtmetallräder "Istanbul" 7 J x 17 in Sterling-Silber lackiert           | Einstiegleisten in den Türausschnitten aus Kunststoff                                               |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l                                                  | Elektrische Luftzusatzheizung                                                                       |
| 4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 90 kW                                       | Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion                                                   |
| 7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG Beachtung: Fam. EDF                         | Elektronisches Stabilisierungsprogramm und elektromechanischer Bremskraftverstärker                 |
| 8 Lautsprecher                                                                | Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe                           |
| Abgasendrohr hinten (Standard)                                                | Entfall Tire Mobility Set                                                                           |
| Abgasnorm EU6 AP                                                              | Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen                                              |
| Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung            | Fahrzeugklassen-Differenzierung -3G0-                                                               |
| Airstop®-Reifen 215/55 R 17, Rollwiderstandsklasse A                          | Federbereich 33 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                           |
| App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto     | Fernentriegelung für Heckklappe                                                                     |
| Außen-Sound Standard                                                          | Fertigungsablauf Standard                                                                           |
| Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch                                       | Frontantrieb                                                                                        |
| Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar                               | Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschkämmend                                  |
| Außenspiegel rechts, konvex                                                   | Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert                                                                  |
| Ausströmer vorn und Lichtdrehschalter beleuchtet, mit Chromeinfassung         | Fußhebelwerk "Standard"                                                                             |
| Basis                                                                         | Gepäckraumabdeckung auszieh- und herausnehmbar                                                      |
| Batterie 420A (70Ah)                                                          | Gepäckraumauskleidung in Textil                                                                     |
| Batterie/Generator Kapazität Standard                                         | Gepäckraumboden aufstellbar                                                                         |
| Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift                             | Geschwindigkeitsregelanlage und Geschwindigkeitsbegrenzer                                           |
| Beifahrersitzlehne nicht umklappbar                                           | Gewichtsbereich 3 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose                                         |
| Berganfahrassistent                                                           | Innenleuchte vorn und hinten mit Abschaltverzögerung und Dimmfunktion, 2 Leseleuchten vorn          |
| Betriebserlaubnis Nachtrag                                                    | Innenspiegel automatisch abblendend                                                                 |
| Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)                                        | ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze |
| Bordwerkzeug                                                                  | Istanbul 7 J x 17, AirStop®-Reifen 215/55 R 17 rollwiderstandsoptimiert                             |
| Conceptline                                                                   | Kältemittel R1234yf                                                                                 |
| Dachhimmel in Mistralgrau                                                     | Kategorie 0                                                                                         |
| Dachreling schwarz                                                            | Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung                                                            |
| Dämpfung hinten, Basis 1                                                      | Keine Aktionsausführung                                                                             |
| Dämpfung vorn                                                                 | Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)                                                             |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Instrumententafel und Türverkleidungen | Kindersicherung                                                                                     |
| Dekoreinlagen "New Brushed Design" für Mittelkonsole                          | Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter und 3-Zonen-Temperaturregelung             |
| Digitaler Radioempfang DAB+                                                   |                                                                                                     |
| Diversity-Antenne für FM-Empfang                                              |                                                                                                     |
| Doppelkupplungsgetriebe DQ200                                                 |                                                                                                     |

Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser  
 Kopfairbagsystem für Front- und Fondpassagiere inkl. Seitenairbags vorn

Kraftstoffsystem Diesel

Kraftstofftank mit 66 l Fassungsvermögen

Ladekantenschutz in Kunststoff

Landesverkaufsprogramm Deutschland

LED-Rückleuchten

LED-Scheinwerfer mit Tagfahrlicht

Leuchtweitenregulierung

Linkslenker

Make-up-Spiegel in den Sonnenblenden

Mit Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)

Mittelarmlehne vorn höhen- und längseinstellbar, mit Ablagebox; 2 Ausströmer hinten mit Chromlamellen

Modellpflege KW 45

Motorenstart Standard

Müdigkeitserkennung

Multifunktionsanzeige "Plus"

Multifunktionskamera

Multifunktionslenkrad in Leder, mit Schaltwippen

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"

Nebelschlusslicht einseitig, Rückfahrlicht beidseitig

Netztrennwand

Nicht Heissland

Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn

Normal-Lackierung

Normalsitze vorn

Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert

Ohne 2. Batterie

Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR

Ohne alternativ-Antriebssystem

Ohne Anhängervorrichtung

Ohne Beifahrersitzverstellung vom Fond

Ohne besondere Karosseriemaßnahmen

Ohne CD/DVD für Navigation

Ohne Dacheinsatz (Voll Dach)

Ohne Differenzialsperre

Ohne Dynamic Drive Control

Ohne ECO-Funktion

Ohne Elektromotor ( Hybrid )

Ohne erweitertem Sicherheitssystem

Ohne Feuerlöscher

ohne Frontassistent/ohne City-ANB

Ohne Garagentoröffner

Ohne Gepäck-Spinne/Netz/Tasche

Ohne Head-Up Display

Ohne Heckspoiler

Ohne Innenleuchte im Fußraum

Ohne integriertes Mautsystem

Ohne Kindersitz

Ohne Ladedose

Ohne Ladekabel

Ohne Lendenwirbelstütze in den Sitzlehnen

Ohne Lichtassistent

Ohne Nebelscheinwerfer

Ohne Scheinwerferreinigungsanlage

Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze

Ohne Sonnenschutzrollo

Ohne Sprachsteuerung

Ohne Spurwechselassistent

Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang

Ohne Überführungsausrüstung

Ohne Uhr

Ohne Vorbereitung Einbau Funkgerät

Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)

Ohne Vorbereitung Rundumtonkombination und ohne Funkantenne

Ohne zus. Leuchten (Beleuchtungen innen)

Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz

Ohne Zusatz-/Standheizung

Ohne zusätzliche Bereifung

Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund

Radio

Radsicherungen mit erweitertem Diebstahlschutz

Radstand

Rechtsverkehr

Regionscode " ECE " für Radio

Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke

Reifenkontrollanzeige

Rückfahrkamera "Rear View"

Rücksitzbank ungeteilt, Lehne asymmetrisch geteilt umklappbar, mit Mittelarmlehne und Durchlademöglichkeit

Rückstrahler in allen Türen

Schalthebelknauf in Leder

Scheibenbremsen hinten

Scheibenbremsen vorn  
 Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt  
 Scheibenwischer vorn mit Intervallschaltung  
 Schlüsselloses Startsystem "Keyless Start" ohne Safe-Sicherung  
 Seitliche Leisten unten in schwarz  
 Serienkraftstoff-Erstbefüllung  
 Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre ( flexibel )  
 Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt  
 Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn  
 Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Stoff  
 Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw  
 Spurhalteassistent "Lane Assist"  
 Standard-Klimazonen  
 Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung  
 Stoßfänger in Wagenfarbe  
 Tagfahrlicht  
 Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion  
 Textilfußmatten vorn und hinten  
 Tilgergewicht Lenkrad, 36 HZ  
 Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz  
 Transportschutzfolie (Mindestschutz) mit zus. Transportschutzmaßnahmen  
 Tür und Seitenverkleidung Schaumfolie und Gewebe  
 Typrüfstand Deutschland  
 Variant  
 Variante Grundausstattung  
 Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste  
 Verkehrszeichenerkennung  
 Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"  
 Vordersitze beheizbar  
 Vordersitze mit Höheneinstellung  
 Wärmeschutzverglasung grün, seitlich und hinten  
 Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten  
 Wartungsintervallverlängerung  
 Wegfahrsperre elektronisch  
 Zierleisten in schwarz an den Seitenfenstern

## » Bereifung

## MONTIERTE BEREIFUNG

| Hersteller  | Ort    | Position | Typ    | Felge     | Dimension        | Profiltiefe |
|-------------|--------|----------|--------|-----------|------------------|-------------|
| Continental | Vorne  | Links    | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm      |
| Continental | Vorne  | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 5,0 mm      |
| Continental | Hinten | Links    | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |
| Continental | Hinten | Rechts   | Sommer | Aluminium | 215/55 R 17 94 V | 6,0 mm      |

**Reifen zulässig:** Ja

**Reifen verkehrssicher:** Ja

## ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Derzeit befinden sich ein oder mehrere Reifen im Fahrzeug, die nicht zum Lieferumfang gehören.

## ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

**Bordwerkzeug vorhanden:** Ja

**Tirefit vorhanden:** Ja

**Tirefit Ablaufdatum:** 09.2025

**Kompressor vorhanden:** Ja

## » Wertmindernde Faktoren

| Nr | Bauteil                             | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung |
|----|-------------------------------------|----------------------|---------------------|
| 1  | Tür hinten links                    | Kratzer              | Lackieren           |
| 2  | Seitenwand hinten links             | Kratzer              | Lackieren           |
| 3  | Vorbereitungszeit Metall-Lackierung | Lack Vorbereitung    | Ausführen           |
| 4  | Schalthebel                         | Beschädigt           | Smart Repair Leder  |
| 5  | Stoßfänger hinten                   | Kratzer              | Smart Repair        |
| 6  | Innenraum                           | Verschmutzt          | Reinigen            |
| 7  | Tirefit                             | Abgelaufen           | Ersetzen            |

## » Gebrauchsspuren

| Nr | Bauteil                           | Schadensbeschreibung | Reparaturempfehlung        |
|----|-----------------------------------|----------------------|----------------------------|
| 1  | Armaturen Brett                   | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 2  | Windschutzscheibe                 | Steinschlag          | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 3  | Heckklappenverkleidung            | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |
| 4  | Einstieg Verkleidung vorne rechts | Kratzer              | Akzeptabel (Gebrauchsspur) |

## » Merkantile Wertminderung

|                                            |                                       |
|--------------------------------------------|---------------------------------------|
| Unfallfahrzeug:                            | Ja                                    |
| Vorschäden bekannt:                        | Nein                                  |
| Vorschäden feststellbar:                   | Nein                                  |
| Nachlackierungen vorhanden:                | Ja                                    |
| Nachlackierungen professionell ausgeführt: | Ja                                    |
| Lackschichtdickenmessung durchgeführt:     | Ja - mit Auffälligkeiten/Abweichungen |

| Nr                  | Bauteil | Schadensbeschreibung | Reparaturstatus | Reparaturkosten |
|---------------------|---------|----------------------|-----------------|-----------------|
| 1                   | Andere  | Haftpflichtschaden   |                 | € 12.342,88     |
| Summe (ohne MwSt.): |         |                      |                 | € 12.342,88     |

### ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

| Bauteil                                                 | Lack (µm) |
|---------------------------------------------------------|-----------|
| Lackschichtdicke Kotflügel vorne links (µm)             | 177,0     |
| Lackschichtdicke Seitenwand hinten rechts (µm)          | 168,0     |
| Lackschichtdicke Tür vorne rechts (µm)                  | 185,0     |
| Lackschichtdicke Tür hinten rechts (µm)                 | 179,0     |
| Lackschichtdicke Motorhaube (µm)                        | 271,0     |
| Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt. |           |

**» Hinweise zum Zustandsbericht****Angaben zum Auftrag und zum  
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

**Fahrzeug-Identifizierung:**

WVWZZZ3CZPE042662

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

**Allgemeinzustand:**

Mittelmäßiger Allgemeinzustand

**Besichtigungsbedingungen:**

Unzureichende Lichverhältnisse, Eingeschränkt

**Hebebühne/Hubmittel benutzt:**

Nein

**Motorenlauf durchgeführt:**

Ja

**Fahrprobe durchgeführt:**

Nein

## » Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

## » Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal  
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal  
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit  
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links



Seitenansicht - Schweller rechts




Fahrzeug -  
Typenschild/Fahrgestellnummer




Räder - Rad montiert vorne  
links




Räder - Rad montiert vorne  
rechts




Räder - Rad montiert hinten  
links



Räder - Rad montiert hinten  
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/  
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Lackstärke Tür hinten rechts



Lackstärke Tür vorne rechts



Lackstärke Motorhaube



Lackstärke Seitenwand hinten  
rechts




Lackstärke Kotflügel vorne links



Fahrzeug - Serviceunterlagen /  
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten



Räder - Haltbarkeitsdatum  
Tirefit



Innenraum -  
Navigationsgerät/Radio

## » Beschädigungsfotos

### WERTMINDERNDE FAKTOREN

#### 1 - Tür hinten links - Kratzer - Lackieren



#### 2 - Seitenwand hinten links - Kratzer - Lackieren



#### 3 - Vorbereitungszeit Metall-Lackierung - Lack Vorbereitung - Ausführen


#### 4 - Schalthebel - Beschädigt - Smart Repair Leder



#### 5 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



## 6 - Innenraum - Verschmutzt - Reinigen



## 7 - Tirefit - Abgelaufen - Ersetzen




## GEBRAUCHSSPUREN


### 1 - Armaturenbrett - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 2 - Windschutzscheibe - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



### 3 - Heckklappenverkleidung - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Einstieg Verkleidung vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

