


Fahrzeugdetails

Fahrgestell-Nr.	VXKCMZYA2 ST082072	Erstzulassung	23.06.2025	Außenfarbe	Diamant Schwarz/Karbon Schwarz
Hersteller	OPEL	Kennzeichen	M-GH1594E	Laufleistung	18 557 km
Modell	FRONTERA ELECTRIC C GS 83KW AT	Fahrzeugzustand	Mit Schaden		
Vorschaden vorhanden	Unbekannt	Höhe Vorschaden netto	0 €	Vorschaden kommentar	

Auftragsdaten

Lagerplatz	14669 Mosolf Etzin		
------------	--------------------	--	--



Lose Teile

Nothilfekit Reserverad	✓
Bordwerkzeug	✓
Hutablage	✗
Antenne	✓

Fahrzeugdokumente / Schlüssel

Schlüssel	✓
Inspektion	✓

Reifen

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR











Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 6.0 mm GJR

Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR


Goodyear 215/60/17 V Ganzjahresreifen 7.0 mm GJR




Außenschäden

2		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Windschutzscheibe</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Ersetzen</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Windschutzscheibe	Position	Vorne	Beschreibung	Ersetzen	Anmerkungen	-	3		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Klebesatz</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Pauschale</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Klebesatz	Position	Vorne	Beschreibung	Pauschale	Anmerkungen	-
Bauteil	Windschutzscheibe																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Ersetzen																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Klebesatz																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Pauschale																				
Anmerkungen	-																				
4		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Nebelscheinwerfer</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Einstellung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Nebelscheinwerfer	Position	Vorne links	Beschreibung	Einstellung	Anmerkungen	-	5		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Kotflügel</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Kotflügel	Position	Vorne rechts	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Nebelscheinwerfer																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Einstellung																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Kotflügel																				
Position	Vorne rechts																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
6		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten rechts</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Delle</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Hinten rechts	Beschreibung	SR Delle	Anmerkungen	-	7		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Entlüftungsgitter</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Entlüftungsgitter	Position	Hinten links	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Hinten rechts																				
Beschreibung	SR Delle																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Entlüftungsgitter																				
Position	Hinten links																				
Beschreibung	Fehlende Elemente																				
Anmerkungen	-																				
8		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Tür</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>SR Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Tür	Position	Vorne links	Beschreibung	SR Kratzer	Anmerkungen	-	9		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Türeinstieg</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne links</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Kratzer</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Türeinstieg	Position	Vorne links	Beschreibung	Kratzer	Anmerkungen	-
Bauteil	Tür																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	SR Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Türeinstieg																				
Position	Vorne links																				
Beschreibung	Kratzer																				
Anmerkungen	-																				
10		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Vorne</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Vorne	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-	11		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Stoßfänger</td></tr> <tr><td>Position</td><td>Hinten</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Gebrauchsspur 2</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Stoßfänger	Position	Hinten	Beschreibung	Gebrauchsspur 2	Anmerkungen	-
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Vorne																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				
Bauteil	Stoßfänger																				
Position	Hinten																				
Beschreibung	Gebrauchsspur 2																				
Anmerkungen	-																				

**Innenschäden**

1		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Hutablage</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Fehlende Elemente</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Hutablage	Position	-	Beschreibung	Fehlende Elemente	Anmerkungen	-
Bauteil	Hutablage									
Position	-									
Beschreibung	Fehlende Elemente									
Anmerkungen	-									

**Sonstiges**

12		<table border="1"> <tr><td>Bauteil</td><td>Lackvorbereitung</td></tr> <tr><td>Position</td><td>-</td></tr> <tr><td>Beschreibung</td><td>Lackierung</td></tr> <tr><td>Anmerkungen</td><td>-</td></tr> </table>	Bauteil	Lackvorbereitung	Position	-	Beschreibung	Lackierung	Anmerkungen	-
Bauteil	Lackvorbereitung									
Position	-									
Beschreibung	Lackierung									
Anmerkungen	-									

**Geschätzte Reparaturkosten**

<b>Gesamt netto</b>	<b>1.290,47€</b>
---------------------	------------------