

» Übersicht

Auftrags-Nr:	1002518618
Besichtigt am:	22.06.2026 12:41
Berichts-Nr:	10850049
FIN:	WAUZZZF43PA039257

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	Kombi
Hersteller:	Audi
Modell:	A4
HSN / TSN:	0588 / BWK
Erstzulassungsdatum:	09.01.2023
Laufleistung:	49.042 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Mythossschwarz Metallic
Farbe Dach:	Mythossschwarz Metallic
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	150 kW (205 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff
Interieurfarbe:	schwarz-schwarz/schwarz-schwarz/schwarz/titangrau
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	01.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Keine
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	26.100 KM

» Fahrzeugausstattung

3-Zonen-Komfortklimaautomatik	Datenmodul Europa
4 Zyl.Dieselmotor 2,0L Aggr. 05L.A	Dekoreinlagen Diamantlack silbergrau
4-Wege-Lendenwirbelstütze für die Vordersitze	Dieselmotor
4-Zyl.Turbodieselmotor 2,0 L/150 KW(4V) TDI, Common-Rail Grundmotor: T6F/T98/T48/T4T/T1T/T1H	Digitaler Radioempfang
Abgaskonzept, EU6 AP	Dispomodell 1
Ablage- und Gepäckraumpaket	Doppelton-Signalhorn
Abwicklung Serie	Einbauteile f.4 Zyl.Motore
AdBlue-Tank	Einfüllstutzen-Modul 1 ohne Einsatz
Airbags vorn, Beifahrerairbag deaktivierbar	Einparkhilfe plus
Akzentflächen schwarz matt	Einstiegsleisten mit Aluminiumeinleger vorne, mit allroad-Schriftzug
allroad-spezifisches Serienfahrwerk	Elektrische Luftzusatzheizung
Aluminiumoptik Exterieur	Elektromechanische Parkbremse
Ambiente-Lichtpaket plus	Elektromechanische Servolenkung
Anhängevorrichtung	Entfall Modellbezeichnung und Leistungs-/Technologie-Schriftzug
Audi active lane assist	Erhö.h.der Serienkraftstofferbefüllung
Audi active lane assist mit kamerabasierter Verkehrszeichenerkennungund Fernlichtassistent	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwer- tungsmaßnahmen
Audi AG	Fahrzeugklassen-Differenzierung-8W0/8WA-
Audi connect Navigation & Infotainment	Fernlichtassistent
Audi connect Notruf & Service mit Audi connect Remote & Control	Fertigungsablauf Standard
Audi drive select	Folienbeklebung
Audi pre sense city	Frontscheibe in Wärmeschutz- und Akustikverglasung
Audi Soundsystem	Funkschlüssel, ohne Safelock
Audi virtual cockpit plus	Fußgängerschutzmaßnahmen erweitert
Aufkleber/Schilder, englisch-deutsch	Fußhebelwerk "Standard"
Außenspiegel elektrisch einstell- und beheizbar	Fußmatten vorn und hinten
Außenspiegel links, asphärisch	Gepäckraumauskleidung (Ausf.2)
Außenspiegel rechts, asphärisch	Gepäckraumklappe elektrisch öffnend und schließend
Außenspiegelgehäuse in Wagenfarbe	Geschwindigkeitsbegrenzungsanlage
Avant "allroad"	Geschwindigkeitsregelanlage mit Geschwindigkeitsbegrenzer
Basis	Gewichtsbereich 14 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Batterie 380A (68Ah)	Gewichtsklasse Vorderachse Gewichtsbereich 10
Batterie/Generator Kapazität Standard	Glanzpaket
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Gurtanlegekontrolle
Betriebserlaubnis Nachtrag	Heckblende (ECE)
Bluetooth-Schnittstelle	Heckscheibe, hintere Tür- und Seitenscheiben in Klarglas
Bordliteratur in Deutsch	Innenspiegel automatisch abblendend, rahmenlos
Bordwerkzeug	Instrumenteneinsatz, Anzeige in KM/H
Dach in Wagenfarbe	Kältemittel R1234yf
Dachhimmel in Stoff schwarz	Kamerabasierte Verkehrszeichenerkennung
Dachreling in Aluminium	Kategorie 0

Kein Selbstabholer	Ohne Lehnenentriegelung für Vordersitze
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Multimedia" im Fahrzeug
Keine Aktionsausführung	Ohne Nackengebläse
Kennzeichenträger vorn	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kindersicherheits-Paket	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Kindersicherung, elektrisch betätigt	Ohne Sonnenschutzrollo
Kindersitzbefestigung ISOFIX für den Beifahrersitz	Ohne Spurwechselassistent
Kindersitzbefestigung ISOFIX und Top Tether für die äußeren Fondsitze	Ohne Systeme für den Fahrzeugzugang
Kofferraumbodenmatte	Ohne Vorbereitung für VTS (Vehicle-Tracing System)
Komfortmittellarmlehne vorn	Ohne Vorkonditionierung
Kopfstützen vorn	Ohne Windschott
Kraftstoffbehälter mit erhöhtem Füllvolumen (für quattro)	Ohne Zündanlaß-Schloß-Sperrsystem, ohne Lenkungssperre
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Ländergruppe A	Ohne zus. Warnleuchten
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Zusatz-/Standheizung
Lederlenkrad im 3-Speichen-Design mit Multifunktion plus und Lenkradheizung	Panorama-Glasdach
LED-Heckleuchten plus	PKW-Ausführung
LED-Scheinwerfer	quattro
LED-Scheinwerfer und LED-Heckleuchten mit dynamischem Blinklicht Heck	quattro mit ultra Technologie
Linkslenker	Räder der Serie
Mild-Hybrid	Räder, 5-Doppelarm-V, 7,5Jx18, Reifen 245/45 R18
Mit Multifunktionskamera	Räder, 5-Parallelspeichen-V, 6,5Jx17, Winterreifen 225/55 R17
Mit spez. Schilder/Aufkleber/ Sicherheitszertifikate für Deutschland	Radschrauben Standard
MMI Navigation plus mit MMI touch	Rechtsverkehr
Motorabdeckung	Regionscode " ECE " für Radio
Nicht Heissland	Reifen 245/45 R18 96Y
Nichtraucherausführung	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Normalsitze vorn	Reifendruck-Kontrollanzeige
Ohne Belederung	Reifenreparaturset
Ohne besondere Farbausstattung	Riemenstartergenerator RSG 12V 130-200 A
Ohne besondere Karosseriemaßnahmen	Rücksitzlehne, geteilt umklappbar
Ohne Car2X	S tronic
Ohne Dekorfolien/Embleme	Scheiben seitlich und hinten in Wärmeschutzverglasung
Ohne erweitertem Sicherheitssystem	Scheibenbremsen hinten, 16 Zoll (ECE)
Ohne Feuerlöscher	Scheibenbremsen vorn, 16 Zoll (ECE)
Ohne Frontspoiler	Schienensystem mit Fixierset
Ohne Garagentoröffner	Seitenairbags vorn und Kopfairbagsystem
Ohne Head-up-Display	Serienqualität
Ohne Heckspoiler	Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (variabel)
Ohne integriertes Mautsystem	Sicherheitsgurte in Schwarz
Ohne Kamerasysteme/Umfeldsensorik	Sitzheizung vorn
Ohne Kompensor	Smartphone-Interface

Sondersteuerung I/VP
Sonnenblenden vorn
spezielles Typschild EU
Standard
Standardabgasanlage
Standard-Ausstattung
Standardelektrik
Standard-Klimazonen
Start-Stop-System
Stoff Index
Stoßfänger allroad in Kontrastlackierung
Tagfahrlicht
Tiptronic
Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz
Transportschutz (Ausf.1)
Türgriffe in Wagenfarbe
Typprüfland Deutschland
Variante " allroad "
Verbandmaterial mit Warndreieck und Warnwesten
Vorbereitung für Functions on Demand
Vordersitze manuell einstellbar
Wegfahrsperrung elektronisch
Winterrädeverbau in der Serie
Zus. Karosserieabdeckungen Steinschlag- schutz (Ausf.2)

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Michelin	Vorne	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	4,0 mm
Michelin	Vorne	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	4,0 mm
Michelin	Hinten	Links	Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	5,0 mm
Michelin	Hinten	Rechts	Winter	Aluminium	225/55 R 17 97 H	5,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ZUSÄTZLICHE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Continental			Sommer	Stahl	245/45 R 18 96 Y	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	245/45 R 18 96 Y	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	245/45 R 18 96 Y	3,0 mm
Continental			Sommer	Stahl	245/45 R 18 96 Y	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Tirefit vorhanden: Ja

Tirefit Ablaufdatum: 10.2026

Kompressor vorhanden: Ja

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfänger hinten	Delle(n) und Kratzer	Smart Repair

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Tür vorne links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.

» Hinweise zum Zustandsbericht**Angaben zum Auftrag und zum
Bewertungsumfang:**

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WAUZZZF43PA039257

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gereinigt

Besichtigungsbedingungen:

Ausreichend

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos




Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Lauffleistung



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts




Räder - Rad beiliegend #1



Räder - Rad beiliegend #2



Räder - Rad beiliegend #3




Räder - Rad beiliegend #4



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1




Equipment - Anhängerkupplung




Fahrzeug - Serviceunterlagen / Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten

Räder - Haltbarkeitsdatum
Tirefit

Unterbodenscan

Innenraum -
Navigationsgerät/Radio

» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfänger hinten - Delle(n) und Kratzer - Smart Repair



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Tür vorne links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

