

15.07.2026

Fahrzeugbeschreibung

Fahrzeug: **BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik**

Amtliches Kennzeichen:	HD -MF 2345	Fahrgestell-Nummer:	WBA61EE0305245825
Vertrags-Nummer:	56507090	Erstzulassung:	03.03.2025
Internes KZ:	15220713	Kilometer-Stand:	0

Unfall/Schaden: Dem Verkäufer wurden keine unfallbedingten Beschädigungen am Fahrzeug angezeigt.

Ausstattung:

BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle 5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik

Lackierung: _____ Polsterung: _____ Telefontyp: _____

Listenpreis ohne Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Sonderausstattung in EUR (vor Mwst.):

Listenpreis gesamt in EUR (vor Mwst.) **0,00**

Technische Daten

(Angaben basieren auf Herstellerangaben*)

Fahrzeug:	BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Modelljahr:	2025		
kW / PS:	160 / 218	Hubraum:	1998
Getriebe:	Automatik	Anzahl Gänge:	7
Emissionsgruppe:	E8	CO2 (g/km):	159
durchschn. Verbr./100 Km:	6,300	Tankinhalt:	54
Max. Km/h:	233	Beschl. 0-100 Km/h in Sec.:	7,100
Leergewicht (kg):	1730	zul. Gewicht (kg):	2220

* Angaben ohne Gewähr

Unfall-/Schadenspiegel

Vertrags-Nummer: 56507090
Amtliches Kennzeichen: HD -MF 2345
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Beschädigungen angezeigt:

Datum	SNR	Verursacher	Beschädigung	Reparatur erfolgt *	Gutachten vorhanden *
05.06.2026	9060003745	Endabrechnung	Schaden unbekannt	Nein	Nein
17.03.2026	9059987265	Glasschaden	Windschutzscheibe mitte	Nein	Nein

* Sofern für eine Schadennummer mehrere Beschädigungen angegeben sind, gilt der Eintrag in dieser Spalte für die gesamte Schadennummer.

Unfall-/Schadenspiegel zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer

Wartungsreport

Vertrags-Nummer: 56507090
Amtliches Kennzeichen: HD -MF 2345
Übersicht erstellt am: 15.07.2026

Für das Fahrzeug gem. o.g. Leasingvertrag, Fahrzeugtyp

BMW X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik

wurden uns während der Vertragslaufzeit nachfolgende Wartungen angezeigt:

Datum	Km-Stand	Art der Wartung
-------	----------	-----------------

Wartungsreport zur Kenntnis genommen:

Datum und Unterschrift Käufer



WBA61EE0305245825

Angaben zum Fahrzeug

Halter		Besichtigungszustand	ausreichend
Kennzeichen		Laufleistung (abgelesen)	19.755 km
Hersteller	BMW	Restlauf bis Service	11.000 km
Typ/Modell	X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik HU		
Fahrgestellnummer	WBA61EE0305245825	Leistung / Hubraum	160 kW / 1.998 ccm
Erstzulassung	03.03.2025	Polster/Farbe	Leder / Schwarz
Letzte Wartung		Lackierung	
Kraftstoffart	Benzin	Getriebe	Automatik

Zustandsbericht

Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Scheibenreinigung	Scheibenwischerarm hinten (Abdeckung) - fehlt - erneuern
2	Tür vorn links	Türkante - verkratzt / verschürft - auslegen / polieren
3	Tür vorn rechts	Türkante - verkratzt / verschürft - Smart Repair
4	Verglasung	Frontscheibe (Rissbildung) - Steinschlag - erneuern

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	2.Radsatz	1 Leichtmetallfelge - verkratzt / verschürft - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort
Keine feststellbar	

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.
2	245/45 R19 102Y	Pirelli	Sommerreifen	5mm - 5mm	i.O.	i.O.



Zusatzbereifung

Achse	Reifengröße	Hersteller	Reifentyp	Profiltiefe	Verktgl.	Zul.
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winterreifen	6mm - 6mm	i.O.	n.i.O.

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Ausstattung

Ausstattung

Bezeichnung
Klimaautomatik
Navigationsgerät mit Kartenansicht
Radio DAB

Bemerkungen

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.



Angaben zum Fahrzeug

Hersteller	BMW	Besichtigungszustand	ausreichend
Typ/Modell	X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik	Laufleistung (abgelesen)	19.755 km
Fahrgestellnummer	WBA61EE0305245825	Erstzulassung	03.03.2025

Angaben zum Auftrag:

Auftragsgemäß erfolgte die Fahrzeugzustandsbewertung in demontagefreien Zustand.

Grundlage dieses Produktes stellt der Leitfaden für Fahrzeugrücknahmen und Bewertungen gemäß des Schadengrenzmusterkatalog des Auftraggebers dar. Die expliziten Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige objektiv im Rahmen der vorgegebenen Standards aufgrund eigener Sachkunde.

Besichtigungsbedingungen:

Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.

Allgemeinzustand:

Das Fahrzeug weist dem Alter und Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten




Abbildung 5: Innenraum



Abbildung 6: Innenraum




Abbildung 7: Innenraum



Abbildung 8: Innenraum




Abbildung 9: Innenraum



Abbildung 10: Innenraum




Abbildung 11: Innenraum




Abbildung 12: Innenraum




Abbildung 13: Innenraum



Abbildung 14: Innenraum



Abbildung 15: Innenraum



Abbildung 16: FIN




Abbildung 17: Dokumente



Abbildung 18: Montierte Bereifung



Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges



Abbildung 21: Sonstiges




Abbildung 22: Sonstiges


Beschädigungsfotos



Beschädigung #1: Scheibenreinigung: Scheibenwischerarm hint...
(Abdeckung) - fehlt - erneuern



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
auslegen / polieren




Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt / verschürft...
auslegen / polieren



Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt /
verschürft - auslegen / polieren




Beschädigung #2: Tür vorn links: Türkante - verkratzt /
verschürft - auslegen / polieren



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt /
verschürft - Smart Repair



Beschädigung #3: Tür vorn rechts: Türkante - verkratzt / verschü...
- Smart Repair



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Beschädigung #4: Verglasung: Frontscheibe (Rissbildung) -
Steinschlag - erneuern



Checkliste

Vorhanden	Name
☐	ABE
☐	Abschleppöse
☐	Anhängekupplung abnehmbar
☐	Antenne
☐	Bordbuchmappe
☐	Bordwerkzeug
☐	Consumer Kabelkit
☐	Fernbedienung Standheizung
☐	Ladekabel
☐	Laderaumabdeckung / Rollo
☐	Leichtmetallfelgensatz komplett
☐	Navigations Datenträger
☐	Schlüssel Anhängerkupplung
☐	Serviceheft
☐	Tirefit Füllmittel
☐	Tirefit komplett
☐	Tirefit Kompressor
☐	Windschott



WBA61EE0305245825

Vehicle details

Operator		Inspection condition	sufficient
License number		Mileage (Read)	19,755 km
Manufacturer	BMW	Next maintenance in	11,000 km
Type / Model	X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik		
Vehicle Identification number	WBA61EE0305245825	Main inspection	
Power / Engine displacement	160 kW / 1,998 ccm		
First registration	3 Mar 2025	Upholstery/Colour	Leather / Black
Last maintenance		Paintwork	
Fuel type	Petrol	Gearbox	Automatic

Zustandsbericht

Value reducing factors

No.	Component group	Description
1	Screen cleaning	Wiper arm - rear (Abdeckung) - Missing - Replace
2	Door - front left side	Door edge - Scratched - Cover / polish
3	Door - front right side	Door edge - Scratched - Smart repair
4	Vehicle glazing	Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace

Wear and tear

No.	Component group	Description
1	2nd wheel set	1 alloy rim - Scratched - No deduction

Missing parts

Missing part

Detected repainting

No.	Location
None detectable	

Main tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.
2	245/45 R19 102Y	Pirelli	Summer tyres	5mm - 5mm	o.k.	o.k.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46436988



Additional tyres

Axle	Tyre size	Manufacturer	Type of tyre	Tread depth	Roadworthy	Permissibility
1	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.
2	245/45 R19 102V	Goodyear	Winter tyres	6mm - 6mm	o.k.	Not o.k.

The wear and tear condition and possible damages to the tyres are considered in the value.

Equipment

Equipment

Description
Automatic air conditioning
Navigation unit with map view
DAB radio

Comments

Keine Gewähr auf Vollständigkeit und
Richtigkeit der angezeigten Ausstattung.
Techn. Änderungen vorbehalten.
Das Fahrzeug weist dem Alter, der Laufleistung und dem
Einsatzzweck entsprechende Gebrauchsspuren auf.

elektr. Komponenten geprüft, i.O.

Lackwerte geprüft, i.O.

TÜV SÜD Auto Service GmbH
Römeräcker 1
76351 Linkenheim - Hochstetten

Inspection location
Autokontor Bayern GmbH
Windecker Straße 2
61137 Schöneck

Inspection date: 29 Jun 2026
Protocol number: 46436988



Vehicle details

Manufacturer	BMW	Inspection condition	sufficient
Type / Model	X1 xDrive23i Steptronic Sports Utility Vehicle5-türig 1998 ccm 218 PS / 160 KW bleifrei 7-Gang Automatik	Mileage (Read)	19,755 km
Vehicle Identification number	WBA61EE0305245825	First registration	3 Mar 2025

Details of the order:

In accordance with the contract, the evaluation of vehicle's condition was performed without the vehicle being disassembled.

This product is based on the guidelines for vehicle returns and assessments according to the client's damage limit catalog. The expert makes the explicit findings in each individual case objectively, within the framework of the specified standards, based on their own expertise.

Inspection conditions:

The inspection conditions were sufficient for the assessment of the vehicle.

General condition:

The vehicle shows traces of wear and tear corresponding to its age and purpose

Overview pictures



Figure 1: Diagonal front



Figure 2: Diagonal front



Figure 3: Diagonal rear



Figure 4: Diagonal rear



Figure 5: Interior




Figure 6: Interior



Figure 7: Interior



Figure 8: Interior




Figure 9: Interior




Figure 10: Interior



Figure 11: Interior




Figure 12: Interior




Figure 13: Interior



Figure 14: Interior



Figure 15: Interior



Figure 16: VIN




Figure 17: Documents



Figure 18: Mounted tyres



Figure 19: Misc.




Figure 20: Misc.



Figure 21: Misc.




Figure 22: Misc.


Pictures of damage



Damage #1: Screen cleaning: Wiper arm - rear (Abdeckung) - Missing - Replace



Damage #2: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish




Damage #2: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish



Damage #2: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish




Damage #2: Door - front left side: Door edge - Scratched - Cover / polish



Damage #3: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #3: Door - front right side: Door edge - Scratched - Smart repair



Damage #4: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace



Damage #4: Vehicle glazing: Windscreen (Rissbildung) - Stone chips - Replace