



Zustandsbericht

Protokollnummer: 46424712
Auftrags-Nr / Referenz: 23254240
Besichtigungsdatum: 08.07.2026

Angaben zum Fahrzeug

Hersteller / Modell	Opel Corsa-e GS		
Kennzeichen	L-UN 489E	Fahrgestellnummer	VXKUHZKXZP4174582
Erstzulassung	22.08.2023	Laufleistung (abgelesen)	9.794 km
HSN/TSN	1889 / ABX 00043	Kraftstoffart / Zylinder	Elektro / 0
Fahrzeugart	PKW Limousine	Antriebsart	Frontantrieb
Schadstoffklasse	2017/1151;WLTP;reine Elektr...	Getriebe / Anzahl Gänge	Direktantrieb
Farbe	Rot Metallic	Besichtigungszustand	ausreichend
Leistung / Hubraum	57 kW / 0 ccm	Nächste HU	08/2026
Wartungsheft / Nachweis	digitaler Nachweis / vollständig	Restlauf bis Service	9 Monat(e)
Letzte Wartung	10/2024 bei 1.082 km	Polsterart	Teilleder
Vorschaden	Keine Feststellbar	Polsterfarbe	Schwarz-Rot
Nachlackierung	Keine Feststellbar	zul. Gesamtgewicht	1.920 kg
Dokumente	ZB I vorhanden	Anzahl Halter	unbekannt
Schlüssel soll/ist	2/2	Anzahl Sitze / Türen	5 / 5
Vertragsnummer	12058019	Re-Import	Nein

Zustandsbericht

Hauptbereifung

Achse	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Verkehrstauglichkeit
1	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	6mm / 6mm	i.O.
2	195/55 R16 91H	Ganzjahresreifen auf Leichtmetall	Goodyear	7mm / 7mm	i.O.

Legende: Profiltiefenangabe für Reifen links an erster Stelle, für Reifen rechts an zweiter Stelle der Achse

Ersatz

Typ	Reifengröße	Reifentyp	Hersteller	Profiltiefe	Ablaufdatum
Tirefit					03/2029

Ausstattung

Serienausstattung

Bezeichnung
Ablagefächer - Ablagefach in der Mittelkonsole, vorn und hinten - Getränkehalter, in der Mittelkonsole - Handschuhfach - Ablagefach in den vorderen Türen, geeignet für 1,5-Liter -Getränkeflaschen - Ablagefach in den hinteren Türen, geeignet für 0,5-Liter-Getränkeflaschen
Adaptives Bremslicht
Airbag: Frontairbags, Fahrer- und Beifahrer - Beifahrerairbag manuell deaktivierbar
Airbag: Kopfairbags vorn und hinten
Airbag: Seitenairbag für Fahrer- und Beifahrerseite Seitenairbag, Beifahrer, deaktivierbar
Aktiver Fußgänger-Warnton (AVAS)
Aluminium-Sportpedale
Anti-Blockier-System (ABS) mit Kurvenbremskontrolle (CBC) und Bremsassistent

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Außenspiegel für Fahrer- und Beifahrerseite elektr. einstell- und beheizbar - manuell anklappbar - Außenspiegelgehäuse in Schwarz
Berg-Anfahr-Assistent
Bordcomputer
Bremsleuchte, dritte
Bremssystem: Regenerativ
Dachhimmel, Schwarz
Elektronische Bremskraftverteilung (EBV)
Elektronisches Stabilitätsprogramm Plus (ESP Plus)
Fahrerinfodisplay 7", farbig volldigital
Fahrmodi: 3 einstellbare - ECO, Normal und Sport
Fensterheber elektrisch vorn und hinten - mit Tippfunktion und Einklemmschutz
Frontkollisionswarner mit automatischer Gefahrenbremsung und Fußgängererkennung Aktiv zwischen 5 und 85 km/h. Überwachung des Abstands zum vorausfahrenden Fahrzeug, bei zu schneller Annäherung an ein vorausfahrendes Fahrzeug oder einen Fußgänger wird der Fahrer über einen Warnton und eine Anzeige im Fahrerinfodisplay informiert. Bei Kollisionsgefahr wird die Bremsanlage vorbereitet und gegebenenfalls eine Gefahrenbremsung eingeleitet, um die Folgen einer möglichen Kollision zu minimieren.
Fußgängerschutz
Geschwindigkeitsregler und -begrenzer intelligent
Getriebe: Automatik-Elektroantrieb mit fester Getriebeübersetzung
Heckscheibenheizung
Heckscheibenwischer - mit Intervallschaltung
Kindersicherung in den hinteren Türen, manuell
Klimatisierungsautomatik - Umluftschaltung, manuell - Automatische Luftverteilung - Sonnenstandssensor - Aktivkohlefilter - Fußraumheizung, hinten
Kopfstützen (5) Höhenverstellbar
Ladekabel: Mode-2-Ladekabel - Typ 2, bis 1,8 kW - für die Haushaltssteckdose - 6 Meter Länge
LED Tagfahrlicht
LED-Scheinwerfer - LED-Tagfahrlicht - Fernlichtassistent - LED-Blinker in Außenspiegeln
Lenkrad aus veganem Kunsleder, unten abgeflacht
Lenksäule, höhen- und längseinstellbar
Leuchtweitenregulierung, manuell
Lithium-Ionen-Batterie 50 kWh Speicherkapazität
myOpel App, mit Corsa-Electric spezifischen Funktionen - Batterie-Ladestandsanzeige und Reichweitenüberwachung - Fernsteuerung der Klimatisierung und Ladevorgangseinstellungen
Müdigkeitserkennung Erkennt aufgrund des Lenkverhaltens und der Fahrdauer Anzeichen einer eventuellen Müdigkeit des Fahrers und gibt eine optische und akustische Warnung aus (3 -Stufen-Warnung).
Onboard-Charger fahrzeugintegrierte Ladeinheit, 1-phasig (7,4 kW)
Parkpilot, Einparkhilfe hinten mit akustischem Warnsignal beim Rückwärtseinparken
Pollenfilter
Polster: Stoff
Quickheat Schnellheizsystem
Reifendruck-Warnung
Räder: Leichtmetallräder 6,5 J x 16 im 5-Speichen in Silber/Schwarz - Reifen mit geringem Rollwiderstand, 195/55 R16
Servolenkung - geschwindigkeitsabhängig
Sicherheitsgurte: Dreipunktsicherheitsgurte auf allen Plätzen - Gurtkraftbegrenzer und Gurtstraffer vorn und auf den äußeren Rücksitzen - Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte auf allen Plätzen

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Bezeichnung
Sicht-Ausstattung - Regensensor, vorn - Automatisches Abblendlicht, mit Tunnelerkennug - Innenrückspiegel, automatisch abblendbar
Sitze: Komfort Beifahrersitz 4-fach manuell einstellbar (Länge und Lehnenneigung)
Sitze: Rücksitzlehne 60:40 geteilt, vorklappbar
Sitze: Sportsitze vorn - Fahrersitz, 6-fach manuell einstellbar (Länge, Höhe, Lehnenneigung) - Beifahrersitz, 4-fach manuell einstellbar (Länge, Lehnenneigung)
Solar Protect-Wärmeschutzverglasung im Fond, stark getönt
Spurhalte-Assistent Warnung bei unbeabsichtigtem Verlassen der Fahrspur (zwischen 65 km/h und 180 km/h) durch eine Kontrollleuchte im Fahrerinfodisplay. Der Spurhalte-Assistent macht zusätzlich durch sanftes Gegensteuern aufmerksam, steuert das Fahrzeug jedoch nicht kontinuierlich.
Steckdose, 12V in der Mittelkonsole, vorn
Traction Control (TC) Plus - Traktionskontrolle mit Motor- und Bremsengriff
Umgebungsbeleuchtung
Verkehrsschilderkennung Erkennung von Geschwindigkeitsbegrenzungen und deren Aufhebung sowie Anzeige des erkannten Schildes im Fahrerinfodisplay (abhängig von Sicht- und Witterungsbedingungen)
Vorrüstung für Kindersitz-Befestigungssystem ISOFIX - auf dem Beifahrersitz
Vorrüstung für Kindersitzbefestigungssystem "ISOFIX" - hinten außen
Wegfahrsperre
Zentralverriegelung mit Funkfernbedienung

Sonderausstattung

Bezeichnung
Active Drive Assist (Automatikgetriebe) - Automatischer Geschwindigkeits-Assistent mit Stop&Go-Funktion - Frontkollisionswarner mit Automatischer Gefahrenbremsung sowie Fußgänger- und Radfahrererkennung - Aktiver Spurhalte-Assistent
IntelliLux LED Matrix Licht Adaptive LED-Matrix Scheinwerfer mit individueller Lichtverteilung und folgenden Funktionen: - Stadtlucht - Autobahnlicht - Landstraßenlicht - Statisches Kurvenlicht - Abbiegelicht - Einparkausleuchtung - Fernlicht: verkehrsabhängiges Ausblenden unter Berücksichtigung vorausfahrender und entgegenkommender Verkehrsteilnehmer - Automatische Scheinwerfer -Leuchtwertenregulierung - LED-Tagfahrlicht - LED -Rückleuchten - LED-Blinker in Außenspiegeln - LED -Nebelscheinwerfer
Lackierung: Metallic
LED-Nebelscheinwerfer
Lenkrad: Lederlenkrad beheizt
Mittellarmlehne mit Ablagefach vorn
Navigationssystem: Multimedia Navi Pro mit 10"-Touchscreen-Farbdisplay Multimedia Radio Automatische Musikererkennung Bluetooth Freisprecheinrichtung Apple CarPlay, Android Auto Sprachbedienung 1 USB DAB+ Lenkradfernbedienung Navigationssystem Straßenkarte Europa (inkl. Russland und Türkei) Kartendarstellung in 3-D Dynamische Routenführung Anzeige von Sonderzielen Tourenplanung GPS-Modul Anzeige von Ladestationen OpelConnect, u. a. mit Live Navigations-Diensten Echtzeit-Verkehrsinformationen Online-POI -Suche Kartenaktualisierungen (über USB)
Park & Go Plus - 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera - Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, mit audiovisueller Warnung - Toter-Winkel-Warner - Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Park & Go Premium - 180-Grad-Panorama-Rückfahrkamera - Parkpilot, Einparkhilfe vorn und hinten, mit audiovisueller Warnung - Automatischer Parkassistent, inkl. Toter-Winkel -Warner und Flankenschutz - Außenspiegel, elektrisch anklappbar
Räder: Allwetterreifen 195/55 R16
Schlüsselloses Schließ- und Startsystem Keyless Open & Start - Park & Go Plus (Toter-Winkel-Warner) - Außenspiegel elektrisch anklappbar - Parkpilot - Einparkhilfe vo.&hi - 180 -Grad-Panorama-Rückfahrkamera mit Heckansicht und Ansicht von oben - Mittellarmlehne mit Ablagefach, vorn - Parkbremse, elektrisch
Sitzheizung, Fahrer und Beifahrer - mehrstufig schaltbar



Wertmindernde Faktoren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Schweller rechts	Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren
2	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
3	Rad/Reifen	Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung
4	Stoßfänger hinten	Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair
5	Seitenwand links	Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair
6	Tür hinten links	Tür - Kratzer - lackieren

Gebrauchsspuren

Nr.	Bauteilgruppe	Beschreibung
1	Fahrzeugdach	Dach - Delle(n) - kein Abzug
2	Tür vorn rechts	Tür - Delle / Lackschaden - kein Abzug
3	Kotflügel rechts	Kotflügel rechts - Delle(n) - kein Abzug
4	Karosserie	Unterbodenverkleidung - Kratzer - kein Abzug
5	Stoßfänger vorn	Stoßfänger vorn (Unterhalb Kratzer und Lackmangel) - kein Abzug

Fehlteile

Fehlteil
Interieur - Hutablage (Befestigungsclip)
Summe (netto)

Festgestellte Nachlackierungen

Nr.	Ort	Wertminderung
	Keine feststellbar	

Der Verschleißzustand sowie evtl. Schäden an der Bereifung sind wertmäßig berücksichtigt.

Bemerkungen

- Zum Zeitpunkt der Bewertung lag keine Reparaturhistorie vor, Folgekosten möglich.

Hinweise zum Gutachten

Angaben zum Auftrag und zum Begutachtungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, eine Fahrzeugbewertung über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Fahrzeug-Identifizierung:

- Die Fahrzeug-Identifizierungsnummer (FIN) wurde am Fahrzeug abgelesen und die Übereinstimmung im Verlauf der Besichtigung durch den Unterzeichner mit den vorgelegten Unterlagen festgestellt.

Besichtigungsbedingungen:

- Die Besichtigungsbedingungen waren zur Beurteilung des Fahrzeuges ausreichend.
- Zur Untersuchung des Fahrzeuges standen Hubmittel bzw. eine Grube zur Verfügung.

Probefahrt / Probelauf von Motor und Aggregaten:

- Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt/keine Rangierfahrt durchgeführt.
- Ein Probelauf des Motors wurde durchgeführt.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Vorschäden:

- Am Fahrzeug konnten augenscheinlich keine reparierten Vorschäden festgestellt werden.

Weitere Hinweise und Feststellungen:

- Die getroffene Feststellung beinhalten weder eine Fahrzeugabnahme im Sinne der StVZO, noch im Sinne des Gewährleistungsrechtes.
- Werden Schäden oder Mängel welche erst im Rahmen von Zerlege-/ Diagnosearbeiten oder durch erweiterte Kenntnisse festgestellt, sowie durch verschwiegene Mängel oder arglistige Täuschung hervorgerufen, wird um sofortige Benachrichtigung des Sachverständigen gebeten.

Eine Nachbesichtigung des Fahrzeuges zur Feststellung des Umfanges der Reparaturerweiterung und damit verbundenen Kostenausweitung wird in diesem Fall durch den Sachverständigen umgehend durchgeführt. Die für die Schadenerweiterung ursächlichen Altteile sind bis zur Nachbesichtigung durch den Sachverständigen aufzubewahren.

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Übersichtsfotos



Abbildung 1: Schräg vorne



Abbildung 2: Schräg vorne



Abbildung 3: Schräg hinten



Abbildung 4: Schräg hinten



Abbildung 5: Laderaum



Abbildung 6: Motorraum

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 7: FIN




Abbildung 8: Innenraum vorne



Abbildung 9: Kombiinstrument




Abbildung 10: Laufleistung



Abbildung 11: Instrumententafel



Abbildung 12: Zulassungsdocument(e)

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Abbildung 13: Innenraum hinten




Abbildung 14: Montierte Bereifung



Abbildung 15: Ladebuchse/Tankstutzen




Abbildung 16: Sonstiges



Abbildung 17: Sonstiges




Abbildung 18: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Abbildung 19: Sonstiges




Abbildung 20: Sonstiges

TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig

Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigungsfotos




Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - auslegen / polieren



Beschädigung #1: Schweller rechts: Einstieg - Kratzer - auslege... polieren




Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #2: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge hinten rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung



Beschädigung #3: Rad/Reifen: Leichtmetallfelge vorn rechts - verkratzt / verschürft - Wertminderung


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #4: Stossfänger hinten: Stossfänger hinten - Kratzer - Smart Repair




Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair



Beschädigung #5: Seitenwand links: Seitenwand - Delle / Lackschaden - Smart Repair


TÜV SÜD Auto Partner GmbH
Wiesenring 2
04159 Leipzig

Besichtigungsort
TÜV SÜD Service Center Leipzig
Grünau
Brünner Straße 8d
04209 Leipzig


Empfänger
Backoffice
Santander Consumer Leasing GmbH
Santander-Platz 1
41061 Mönchengladbach



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren



Beschädigung #6: Tür hinten links: Tür - Kratzer - lackieren