


**datos del vehículo**

NIV		Fecha matriculación 30/05/2024	Color	GRIS PLATINO
Marca	CITROEN	Matrícula	Cuentakilómetros	33 757 km
Modelo	C4X Hybrid 136 e-DSC6 PLUS	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
Comentarios				

**Detalles de Inspección**

Parque











**Elemento extraíble**















Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓

**Documento técnico**


**Neumáticos**

**Daños externos**

1		Elemento	Parabrisas	2		Elemento	Capó
		Posición	-			Posición	-
3		Daños	Rayadura	4		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
5		Elemento	Compresor kit reparar pinchazos	6		Elemento	Paragolpes
		Posición	-			Posición	Delantero
7		Daños	Falta	8		Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-
		Elemento	Llanta de aleación 18'			Elemento	Puerta
		Posición	Delantero Izquierdo			Posición	Delantero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Abollado
		Comentarios	-			Comentarios	-
		Elemento	Puerta			Elemento	Alojamiento de puerta
		Posición	Trasero Izquierdo			Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	Abollado			Daños	Rayadura
		Comentarios	-			Comentarios	-

<p>9</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	<p>10</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Alojamiento de puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Alojamiento de puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Alojamiento de puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
<p>11</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-	<p>12</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Trasero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Puerta																				
Posición	Trasero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
<p>13</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Puerta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Puerta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-	<p>14</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Puerta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
<p>15</p> 		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación 18'</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación 18'	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-											
Elemento	Llanta de aleación 18'																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

<p>16</p> 	<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar								
Posición	-								
Daños	-								
Comentarios	-								