


datos del vehículo

NIV		Fecha matriculación 26/07/2022	Color	Azul Avatar
Marca	PEUGEOT	Matrícula	Cuentakilómetros	187 063 km
Modelo	Nuevo 308 SW Active Pack BlueHdi 130 S&S MAN	Condition of the car	Desconocido	
Pre-damage	Unknown	Pre-damage amount excl. VAT	-	
			Comentarios	

Detalles de Inspección


Parque




Elemento extraíble

Kit rueda de repuesto completo	✓
Compresor kit reparar pinchazos	✓
Botella kit reparar pinchazos	✓
Bandeja trasera	✓



Documento técnico












Neumáticos




Daños externos

1		Elemento	Neumático	2		Elemento	Neumático	
		Posición	Trasero Derecho				Posición	Delantero Derecho
		Daños	No conforme				Daños	No conforme
		Comentarios	-				Comentarios	-
3		Elemento	Neumático	4		Elemento	Neumático	
		Posición	Delantero Izquierdo				Posición	Trasero Izquierdo
		Daños	No conforme				Daños	No conforme
		Comentarios	-				Comentarios	-

5		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Delantero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	6		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Capó</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Capó	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Delantero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Capó																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
7		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Parabrisas</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Parabrisas	Posición	-	Daños	Rayadura	Comentarios	-	8		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-
Elemento	Parabrisas																				
Posición	-																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
9		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Rayadura	Comentarios	-	10		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero Izquierdo</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación	Posición	Trasero Izquierdo	Daños	Abollado	Comentarios	-
Elemento	Aleta																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Llanta de aleación																				
Posición	Trasero Izquierdo																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				
11		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Paragolpes</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Trasero</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Rayadura</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Paragolpes	Posición	Trasero	Daños	Rayadura	Comentarios	-	12		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Aleta</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado & Impacto</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Aleta	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado & Impacto	Comentarios	-
Elemento	Paragolpes																				
Posición	Trasero																				
Daños	Rayadura																				
Comentarios	-																				
Elemento	Aleta																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado & Impacto																				
Comentarios	-																				
13		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Llanta de aleación</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>Delantero Derecho</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>Abollado</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Llanta de aleación	Posición	Delantero Derecho	Daños	Abollado	Comentarios	-											
Elemento	Llanta de aleación																				
Posición	Delantero Derecho																				
Daños	Abollado																				
Comentarios	-																				

Otros Daños

14		<table border="1"> <tr><td>Elemento</td><td>Tiempo auxiliar</td></tr> <tr><td>Posición</td><td>-</td></tr> <tr><td>Daños</td><td>-</td></tr> <tr><td>Comentarios</td><td>-</td></tr> </table>	Elemento	Tiempo auxiliar	Posición	-	Daños	-	Comentarios	-
Elemento	Tiempo auxiliar									
Posición	-									
Daños	-									
Comentarios	-									

Comentarios

Vehículo sucio . debido a su ubicación no es posible realizar las fotografías correctamente