



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Übersicht

Auftrags-Nr: 1002477150
Besichtigt am: 09.06.2026 10:18
Berichts-Nr: 10759856
FIN: WVGZZZ5N1PM064777

Fahrzeugansicht - diagonal
vorne linksFahrzeugansicht - diagonal
hinten rechtsInnenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Fahrzeugdaten

Fahrzeugkategorie:	Personenkraftwagen
Fahrzeugart:	SUV
Hersteller:	Volkswagen
Modell:	Tiguan
HSN / TSN:	0603 / CLE
Erstzulassungsdatum:	04.05.2023
Laufleistung:	98.916 km
Nachweis Kilometerstand:	Abgelesen
Farbe:	Pure White
Farbe Dach:	Pure White
Antriebsart:	Allrad
Motorisierung/Kraftstoff:	Diesel
Hubraum:	2.000 ccm
Leistung:	147 kW (200 PS)
Fahrzeuglänge:	
Fahrzeughöhe:	
Fahrzeugbreite:	
Zulässiges Gesamtgewicht:	
Radstand:	
Anzahl Achsen:	2
Zylinder:	4
Schadstoffklasse:	Euro 6
Anzahl Türen:	4
Anzahl Sitze:	5
Getriebe:	Automatik 7-Gang
Polsterart:	Stoff und Alcantara
Interieurfarbe:	Titanschwarz/Titanschwarz/Schwarz/ Stormgrey
Anzahl vorhandene Schlüssel:	2

» Dokumente & Wartung

Nächste HU:	04.2028
Zulassungsbescheinigung (ZBT1 Original) vorhanden:	Ja
Zulassungsbescheinigung entgegengenommen:	Ja
Kennzeichen entgegengenommen:	Beide
Wartungsheft:	Digital
Wartungsnachweis:	Nicht prüfbar
Datum der letzten Wartung:	
Km-Stand bei letzter Wartung:	
Restlauf bis Service:	19.200 KM

» Fahrzeugausstattung

"Business Premium"-Paket inkl. Navigation	Dachhimmel
"Easy Open & Close" - Heckklappe mit sensorgesteuerter Öffnung und Schließung, mit Fernentriegelung	Dachreling silber eloxiert
12-V-Steckdose an der Mittelkonsole hinten und im Gepäckraum	Dämpfung hinten
2 LED-Leseleuchten vorn und 2 hinten	Dämpfung vorn
2 USB-C-Schnittstellen vorn, 1 USB-C-Ladebuchse an der Mittelkonsole hinten; Ladeleistung bis zu 45 W	Dekoreinlagen "Barrel Craft" für Instrumententafel und Türverkleidungen vorn
3 Kopfstützen hinten	Diebstahlwarnanlage mit Innenraumüberwachung, Back-up-Horn und Abschleppschutz
4 Leichtmetallräder "Victoria Falls" 7 J x 19	Digital Cockpit Pro, mehrfarbig, verschiedene Info-Profile wählbar
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l	Digitaler Radioempfang DAB+
4-Zylinder-Dieselmotor 2,0 l TDI, 147 kW	Diversity-Antenne für FM-Empfang
7-Gang-Automatikgetriebe oder DSG für Allrad Beachtung: Fam. EDF	Doppelkupplungsgetriebe DQ381
8 Lautsprecher	Doppelton-Signalhorn
Abbiege- und Schlechtwetterlicht	Drehstromgenerator 180 A
Abdeckungen für Leichtmetallräder	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurt für mittleren Rücksitzplatz
Abgasnorm EU6 AP	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte mit Gurtstraffer für die äußeren Rücksitzplätze
Ablagefach mit Deckel auf der Instrumententafel	Dreipunkt-Automatiksicherheitsgurte vorn mit Höheneinstellung und Gurtstraffer
Adaptive Fahrwerksregelung DCC inkl. Fahrprofilwahl	Dynamischer Fernlichtassistent "Dynamic Light Assist" für LED-Matrix-Scheinwerfer
Airbag für Fahrer und Beifahrer, mit Beifahrerairbag-Deaktivierung, inkl. Knie-Airbag auf Fahrer- & Beifahrerseite	ECO-Funktion
AirStop®-Reifen 235/50 R 19	Einparkhilfe - Warnsignale bei Hindernissen im Front- und Heckbereich
Allradantrieb 4MOTION	Einstiegsleisten vorn in Aluminium, beleuchtet
Ambientebeleuchtung 30-farbig	Elektronische Parkbremse inkl. Auto-Hold-Funktion
Anhängenvorrichtung anklappbar, mit elektrischer Entriegelung	Elektronisches Stabilisierungsprogramm mit Gegenlenkunterstützung, ABS, ASR, EDS, MSR und Spannungstabilisierung
App-Connect inkl. App-Connect Wireless für Apple CarPlay und Android Auto	Entfall Ablagefach im Dachhimmel
Applikationen an Spiegeleinstell-, Fensterheberschaltern, Türzuziehgriffen	Entfall des Schriftzugs für die Motorbezeichnung auf der Gepäckraumklappe
Außenspiegel auf Fahrerseite asphärisch	Entfall Tire Mobility Set
Außenspiegel elektrisch einstell-, anklapp- und beheizbar, mit Beifahrerspiegelabsenkung	ergoActive Sitze vorn
Außenspiegel rechts, konvex	ergoActive Sitze vorn höheneinstellbar, Sitz- und Lehnenneigung einstellbar, Oberschenkelauflage längs verschiebbar
Außenspiegelgehäuse silber lackiert	Fahrlichtschaltung automatisch, mit LED-Tagfahrlicht sowie "Coming home"- und "Leaving home"-Funktion
Automatische Distanzregelung ACC "stop & go", mit Geschwindigkeitsbegrenzer	Fahrzeuge mit besonderen Produktaufwertungsmaßnahmen
Batterie 380A (68Ah)	Fahrzeugklassen-Differenzierung -55N-
Batterie/Generator Kapazität Standard	Federbereich 06 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose
Bauteilesatz ohne länderspezifische Bauvorschrift	Fernentriegelung für Rücksitzlehne
Beifahrersitzlehne nicht umklappbar	Fertigungsablauf Mexiko
Bergabfahrassistent	Frontscheibe in Verbundsicherheitsglas, wärme- und geräuschedämmend
Betriebserlaubnis Nachtrag	Fußgängererkennung
Betriebsspannung 12 V	Fußhebelwerk "Standard"
Bordliteratur in Deutsch (Deutschland)	Gepäcknetz
Bordwerkzeug	
Chromleisten an den Seitenfenstern	



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

Gepäckraumabdeckung	Nichtraucherausführung - Ablagefach und 12-V-Steckdose vorn
Gepäckraumauskleidung in Textil	Normal-Lackierung
Gepäckraumbeleuchtung zusätzlich, herausnehmbar und als Taschenlampe nutzbar	Notbremsassistent "Front Assist" (für automatische Distanzregelung ACC bis 210 km/h)
Gepäckraumboden in 2 Stufen höheneinstellbar	Notruf-Service; keine Registrierung notwendig, Dienst ist bei Auslieferung aktiviert
Gewichtsbereich 20 nur Einbausteuerung keine Bedarfsprognose	Ohne 2. Batterie
Halterung für Verbandkasten/Warndreieck	Ohne Ablagenpaket/box
Head-up-Display	Ohne Aktivkohlebehälter mit SCR
Innenspiegel automatisch abblendend	Ohne alternativ-Antriebssystem
IQ.LIGHT - LED-Matrix-Scheinwerfer mit LED-Tagfahrlicht, Kurvenfahrlicht und dynamischer Blinkleuchte	Ohne Aufkleber und Embleme
ISOFIX-Halteösen zur Befestigung von 2 Kindersitzen auf den Rücksitzen, auch für i-Size-Kindersitze	Ohne besondere Karosseriemaßnahmen
Kältemittel R1234yf	Ohne Elektrische Lenksäulenverriegelung (ELV)
Kein Sonderfahrzeug, Standard-Ausführung	Ohne Feuerlöscher
Keine Aktionsausführung	Ohne Garagentoröffner
Kennzeichenbeleuchtung in LED-Technik	Ohne Heckspoiler
Kennzeichenträger vorn und hinten (ECE)	Ohne Klapptisch an Vordersitzlehne
Klimaanlage "Air Care Climatronic" mit Aktiv-Kombifilter, Bedienelementen hinten und 3-Zonen-Temperaturregelung	Ohne Ladedose
Kombi-Instrument mit elektronischem Tachometer, Kilometer- und Tageskilometerzähler, Drehzahlmesser	Ohne Ländercode (kein DVD-Player im FZG)
Kraftstoffsystem Diesel	Ohne Scheinwerferreinigungsanlage
Kühlergrill	Ohne Schubladen unter den Vordersitzen
Kurzheck	Ohne Sitzbelüftung/Massagesitze
Landesverkaufsprogramm Deutschland	Ohne Spurwechselassistent
LED-Rückleuchten dunkelrot	Ohne Trennwand
Leergewichtsbereich Standard	Ohne Überführungsausrüstung
Leiste zwischen den Scheinwerfern beleuchtet	Ohne Wärmespeicher/Zusatzheizung
Lendenwirbelstützen vorn elektrisch einstellbar und mit Massagefunktion	Ohne zus. Triebwerks-Unterschutz
Leuchte im Fußraum vorn	Ohne zusätzliche Bereifung
Leuchtwertenregulierung dynamisch, mit dynamischem Kurvenfahrlicht	Online-Dienst, mit OCU, mit Head Unit Codierung, ohne WFS-Verbund
Linkslenker	Panorama-Ausstell-/Schiebedach mit Panoramadach hinten
Make-up-Spiegel beleuchtet in den Sonnenblenden	Proaktives Insassenschutzsystem in Verbindung mit "Front Assist"
Mit zusätzlichen Transportschutz- Maßnahmen	Radio
Mittelarmlehne vorn	Radschrauben Standard
Motorenstart Standard	Radstand
Müdigkeitserkennung	Rechtsverkehr
Multifunktionskamera	Regensensor
Multifunktionslenkrad in Leder, beheizbar, mit Schaltwippen	Regionscode " ECE " für Radio
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifen ohne Festlegung der Reifenmarke
Navigationssystem "Discover Media" inkl. "Streaming & Internet"	Reifenkontrollanzeige
Nebelschlussleuchte	Rückfahrkamera "Rear View"
Nicht Heissland	Rücksitzbank asymmetrisch teilbar; längs verschieb- und klappbar; mit Durchlademöglichkeit und Mittelarmlehne
	Schalthebelknauf in Leder
	Scheibenbremsen hinten



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

Scheibenbremsen vorn

Scheibenwaschdüsen vorn automatisch beheizt

Schlüsselloses Schließ- und Startsystem "Keyless Access" mit Safe-Sicherung

Seitenairbags für die äußeren Sitze der 2. Sitzreihe, inkl. Seitenairbags vorn sowie Kopfairbagsystem

Seitenscheiben hinten und Heckscheibe abgedunkelt

Seitenschutzleiste

Serienkraftstoff-Erstbefüllung

Serviceanzeige 30000 km oder 2 Jahre (flexibel)

Servolenkung elektromechanisch, geschwindigkeitsabhängig geregelt

Sicherheitsoptimierte Kopfstützen vorn, längs- und höheneinstellbar

Sitzmittelbahnen der Vordersitze und der äußeren Rücksitzplätze in Mikrovlies "ArtVelours"

Spezielles Typschild für EG für M1-Pkw

Sport-Ausstattung

Sprachbedienung

Spurhalteassistent "Lane Assist"

Stabilisator hinten

Stabilisator vorn

Standard-Klimazonen

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Standheizung und -lüftung mit Funkfernbedienung und Vorwähluhr

Start-Stopp-System mit Bremsenergie-Rückgewinnung

Stoßfänger in Wagenfarbe, -unterteile schwarz, Mittelteil vorn in Silbergrau, Chromelemente hinten

Telefonschnittstelle "Comfort" mit induktiver Ladefunktion

Textilfußmatten vorn und hinten

Top-Komfortsitze vorn

Top-Paket

Trägerfrequenz 433,92 bis 434,42 MHz

Tür und Seitenverkleidung

Typprüfand Deutschland

Variante co2

Verbandtasche, Warndreieck und Warnweste

Verkehrszeichenerkennung

Vorbereitet für "We Connect" und "We Connect Plus"

Vordersitze beheizbar

VWD Modelljahreswechsel

VWD Modellpflege

Warnleuchte für Waschwasserstand

Warnton und -leuchte für nicht angelegte Gurte vorn und hinten

Wartungsintervallverlängerung



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Bereifung

MONTIERTE BEREIFUNG

Hersteller	Ort	Position	Typ	Felge	Dimension	Profiltiefe
Hankook	Vorne	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Vorne	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	4,0 mm
Hankook	Hinten	Links	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm
Hankook	Hinten	Rechts	Sommer	Aluminium	235/50 R 19 99 V	3,0 mm

Reifen zulässig: Ja

Reifen verkehrssicher: Ja

ERSATZ-/NOTRAD & ZUBEHÖR

Bordwerkzeug vorhanden: Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Wertmindernde Faktoren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne	Kratzer	Ersetzen
2	Stoßfängerzierblende vorne links	Kratzer	Ersetzen
3	Stoßfänger vorne	Kratzer	Spotrepair
4	Stoßfänger hinten	Kratzer	Smart Repair
5	Kofferraumdeckel Gummidichtung	Gerissen	Ersetzen
6	Seitenwand hinten rechts	Delle(n)	Kaltdrücken

» Gebrauchsspuren

Nr	Bauteil	Schadensbeschreibung	Reparaturempfehlung
1	Stoßfängerspoiler vorne rechts	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
2	Stoßfängergitter vorne mitte	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
3	Stoßfängerzierblende vorne	Kratzer	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
4	Tür hinten links	Delle(n)	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
5	Dach	Steinschlag	Akzeptabel (Gebrauchsspur)
6	Motor	Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang	Akzeptabel (Gebrauchsspur)



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Merkantile Wertminderung

Vorschäden bekannt:	Nein
Vorschäden feststellbar:	Nein
Nachlackierungen vorhanden:	Nein
Lackschichtdickenmessung durchgeführt:	Ja - ohne Auffälligkeiten/Abweichungen

ERGEBNISSE DER LACKSCHICHTDICKENMESSUNG

Die Messwerte lagen im üblichen Bereich.

Pro Bauteil wurden mindestens 3 Messungen durchgeführt.



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Hinweise zum Zustandsbericht

Angaben zum Auftrag und zum Bewertungsumfang:

Es wurde der Auftrag erteilt, einen Zustandsbericht über das beschriebene Fahrzeug zu erstellen.

Die Fahrzeugzustandsbewertung erfolgte auftragsgemäß auf Basis der vom Auftraggeber vorgegebenen Standards für Fahrzeugbewertungen. Die Feststellungen im Einzelfall trifft der Sachverständige aufgrund eigener Sachkunde und nach eigenem sachverständigen Ermessen.

Fahrzeug-Identifizierung:

WVGZZZ5N1PM064777

FIN abgelesen und stimmt mit Unterlagen überein

Allgemeinzustand:

Gepflegter Allgemeinzustand

Besichtigungsbedingungen:

Nässe

Hebebühne/Hubmittel benutzt:

Ja

Motorenlauf durchgeführt:

Ja

Fahrprobe durchgeführt:

Ja



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

» Sonstige Bemerkungen

Vorliegendes Exemplar wurde auf elektronischem Wege erzeugt. Es ist ohne Originalunterschrift gültig.

» Ansichtsfotos



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne links



Fahrzeugansicht - diagonal
vorne rechts




Fahrzeugansicht - diagonal
hinten links



Fahrzeugansicht - diagonal
hinten rechts



Innenraum - Cockpit mit
Laufleistung



Equipment - Bordwerkzeug



Seitenansicht - Schweller links




Seitenansicht - Schweller rechts



Fahrzeug -
Typenschild/Fahrgestellnummer



Räder - Rad montiert vorne
links



Räder - Rad montiert vorne
rechts



Räder - Rad montiert hinten
links



Räder - Rad montiert hinten
rechts



Innenraum - Mittelkonsole



Fahrzeug - Motorraum offen



Equipment - Boardmappe/
Securitybag



Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -


Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026




Innenraum - Kofferraum



Fahrzeug - abgegebene ZB1



Equipment - Anhängerkupplung



Fahrzeug - Serviceunterlagen /
Wartungsnachweis



Innenraum - vorne



Innenraum - hinten




Innenraum -
Navigationsgerät/Radio


» Beschädigungsfotos

WERTMINDERNDE FAKTOREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne - Kratzer - Ersetzen




2 - Stoßfängerzierblende vorne links - Kratzer - Ersetzen



3 - Stoßfänger vorne - Kratzer - Spotrepair



4 - Stoßfänger hinten - Kratzer - Smart Repair



5 - Kofferraumdeckel Gummidichtung - Gerissen - Ersetzen






Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

6 - Seitenwand hinten rechts - Delle(n) - Kaltdrücken



GEBRAUCHSSPUREN

1 - Stoßfängerspoiler vorne rechts - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)




2 - Stoßfängergitter vorne mitte - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



3 - Stoßfängerzierblende vorne - Kratzer - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



4 - Tür hinten links - Delle(n) - Akzeptabel (Gebrauchsspur)





Zustandsbericht

- Protokoll der Fahrzeugbewertung -

Berichts-Nr: 10759856
vom: 09.06.2026

5 - Dach - Steinschlag - Akzeptabel (Gebrauchsspur)



6 - Motor - Abweichend vom Auslieferungszustand/-umfang - Akzeptabel (Gebrauchsspur)

Kommentar

Marderabwehrsystem K&K verbaut

