



Zustandsbericht

Kunde :	Allane SE HCBE	Amtl. Kennzeichen :	EF-ID 51
Berichtsnummer :	0000000929483-DE926		
Referenznummer:	31209691		

Fahrzeugdaten

Kia Sportage (NQ5)(2021->) Spirit 4WD

Fahrzeug-Ident.-Nr.:	U5YPV81BHNL034602	Laufleistung abgelesen:	71737 km
Erstzulassung / Baujahr:	13.07.2022 / 2022	Besichtigungsdatum/-ort:	03.07.2026 Siemensstr. 6, 63329 Egelsbach
Fahrzeugart:	SUV	Aufbauart:	Geländewagen/Pickup
Kraftstoff:	Superbenzin	Getriebe Art:	Automatik
Navi.-Datenträger:	Festplattenlaufwerk	Hubraum / Leistung:	1598 ccm / 132 kW (179 PS)
Antriebsart:	Allrad	Lackfarbe:	(USG) YUKAGRAU MET.
Lackart:	Metallic	Türen / Sitzplätze:	5 / 5
Anzahl Schlüssel:	2	Nächste HU / AU:	08.2027 / 08.2027
Polster Art:	Leder	Serviceheft verfügbar:	Ja
Farbe Innenausstattung:	Grau	Serviceheft gepflegt:	Ja
Raucherfahrzeug:	Nein	Letzter Service km / am:	60459 / 19.12.2025
		Vorgelegte Fahrzeug-	
Fahrzeug fahrbereit:	Ja	Unterlagen:	ZB I (Fzg.Schein)
Zustand aussen:	2 - Gut	Zustand innen:	2 - Gut

Der Zustandsbericht wurde unparteiisch und nach bestem Wissen und Gewissen erstellt. Die im Zustandsbericht aufgeführten Bilder sind Bestandteil der Fahrzeugbeschreibung, hinsichtlich der Ausstattung und des Fahrzeug-zustandes.



Montierte Bereifung

	Allwetterreifen	Aluminium original
Reifenart / Felgentyp:		
1. Achse - links / Zust.	Anderer	235/55/R18/104V 5 mm
1. Achse - rechts / Zust.	Anderer	235/55/R18/104V 5 mm
2. Achse - links / Zust.	Anderer	235/55/R18/104V 6.5 mm
2. Achse - rechts / Zust.	Anderer	235/55/R18/104V 6.5 mm
Verkehrssicherheit:	Verkehrssicher	

Serienausstattung

- 6 Lautsprecher
- Airbag Fahrer-/Beifahrerseite
- Anti-Blockier-System (ABS)
- Anzeige für Reifendruck im Display
Reifendruck-Kontrollsystem
- Audio-Navigationssystem KIA (12,3"-Display)
- Außenspiegel elektr. anklappbar
- Außenspiegel Wagenfarbe
- Blinkleuchte in Außenspiegel integriert
- Dachantenne im Haifischflossen-Design
- Dachkonsole mit Leseleuchten
- Einparkhilfe hinten
- Einschaltautomatik für Fahrlicht
- Elektron. Stabilitäts-Programm (ESP / ESC)
- Fahrassistenz-System: aktiver Spurhalteassistent (LKAS, Lane Keep Assist System)
- Fahrassistenz-System Fernlichtassistent
- Fahrassistenz-System: Insassenalarm
- Fahrassistenz-System: Müdigkeitserkennungs-Sensor (Driver Attention Warning, DAW)
- Fahrassistenz-System: Sicherheitssystem mit automatischem Notruf (ERA GLONASS / eCall)
- Fahrassistenz-System: Verkehrszeichenerkennung, erweitert (Geschwindigkeits-Regel-/Begrenzeranlage)
- Airbag Beifahrerseite abschaltbar
- Ambiente-Beleuchtung
- Antriebsart Allradantrieb
- Anzeigeeinstrumente Supervision Digital 12,3 Zoll
- Audiobedienung am Lenkrad
- Außenspiegel elektr. verstell- und heizbar, beide
- Bi-LED-Scheinwerfer mit adaptivem Fernlicht
- DAB-Tuner (Radioempfang digital)
- Dachhimmel grau
- Dachreling
- Einparkhilfe vorn
- Elektr. Bremskraftverteilung
- Energierückgewinnung (Alternator Management System, AMS)
- Fahrassistenz-System Berganfahr-Assistent
- Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Fußgänger- und Fahrraderkennung (Forward Collision-Avoidance Assist)
- Fahrassistenz-System: Intelligenter Geschwindigkeits-Assistent (Intelligent Speed Limit Assist, ISLA)
- Bremsassistent
- Fahrassistenz-System: Stauassistent
- Fahrmodusschalter

- | | |
|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektr. mit Einklemmschutz vorn • Freisprecheinrichtung (Bluetooth) mit Sprachsteuerung • Fußmatten • Gepäckraumabdeckung / Rollo • Getriebe 7-Gang - Doppelkupplungsgetriebe DCT • Heckleuchten LED • Innenspiegel mit Abblendautomatik • Karosserie 5-türig • Klimaautomatik 2-Zonen
Sensor Scheibenbeschlagenerkennung • Kopfstützen hinten verstellbar • Kühlergrill Klavierlack • Lenkrad (Leder) • Lenkrad mit Multifunktion • LM-Felgen • Mittelarmlehne hinten mit Getränkehalter • Mittelkonsole Klavierlack-Optik • Nebelscheinwerfer LED • Parkbremse elektrisch • Radstand 2680 mm • Rückfahrkamera • Rücksitzlehnen neigungsverstellbar • Schalt-/Wählhebelgriff Leder • Schließ-/Startsystem Smart-Key • Seitenairbag vorn mitte (Center-Airbag) • Sicherheitsgurte vorn höhenverstellbar • Sitz vorn links höhenverstellbar • Sitz vorn rechts mech. höhenverstellbar • Sitzheizung hinten • Smartphone Schnittstelle (Apple CarPlay & Android Auto) • Sonnenblenden mit Spiegel (beleuchtet) • Steckdose (12V-Anschluß) in Mittelkonsole • Türgriffe außen Wagenfarbe • Unterfahrschutz vorn • Verglasung hinten abgedunkelt • Warnanlage für Sicherheitsgurte, Fahrer-/Beifahrerseite | <ul style="list-style-type: none"> • Fensterheber elektrisch vorn + hinten • Frontscheibe geräuschkämmend • Gegenlenkunterstützung (Vehicle Stability Management, VSM) • Geschwindigkeits-Regelanlage (Tempomat) • Heckklappenöffnung elektr. • Induktionsladeschale für Smartphone • Isofix-Aufnahmen für Kindersitz • Kindersicherung • Kopf-Airbag-System • Kopfstützen vorn verstellbar • Lendenwirbelstütze Sitz vorn links, elektr. verstellbar • Lenkrad heizbar • Lenksäule (Lenkrad) höhen-/längsverstellbar • Mild-Hybrid 132 kW (Motor 1,6 Ltr. - 132 kW T-GDI) • Mittelarmlehne vorn • Mobile Online Dienste UVO Connect / Kia Connect • Otto-Partikelfilter (OPF) • Radioempfang digital (DAB+) • Reifen-Reparaturset • Rücksitz klappbar (40:20:40) • Schadstoffarm nach Abgasnorm Euro 6d • Scheibenwischer mit Regensensor • Seitenairbag • Servolenkung elektronisch gesteuert • Sitz vorn links elektr. verstellbar (10-fach) • Sitz vorn rechts elektr. verstellbar (8-fach) • Sitzbezug / Polsterung: Stoff/Kunstleder • Sitzheizung vorn • Sonderlackierung Carrara-Weiß • Steckdose (12V-Anschluß) im Koffer-/Laderaum • Tagfahrlicht LED • Unterfahrschutz hinten • USB-Anschluss Mittelkonsole • Warnanlage für Sicherheitsgurte hinten • Wegfahrsperre |
|---|--|

- Wärmeschutzverglasung
- Zentralverriegelung mit Fernbedienung

Sonderausstattung

- **Fahrassistenz-Paket: DriveWise-Park-Plus**
Fahrassistenz-System: Auspark-Assistent, Navigationsbasierte Adaptive Geschwindigkeitsregelanlage (Tempomat) mit Abstandsregelung (NSCC), Adaptive Geschwindigkeits-Regelanlage mit Stop&Go-Funktion, Monitor für Totwinkel-Assistent, Kamerasystem Around View, Fahrassistenz-System: Frontkollisionswarnung mit Abbiege-Assistent / Querverkehrs-Assistent (FCA-JX), Fahrassistenz-System: Ausstiegswarnung (SEW), Fahrassistenz-System: Querverkehrs-Assistent (Rear Cross Traffic Alert, RCTA), Fahrassistenz-System: aktiver Totwinkel-Assistent (BCA-R), Fahrassistenz-System: Autobahnassistent (Highway Driving Assist, HDA)
- **Leder-Paket**
Sitzbezug / Polsterung: Leder mit Wildleder, Sitze vorn elektr. verstellbar (links mit Memory), Sitz vorn links elektr. verstellbar, Sitzbelüftung vorn
- **Metallic-Lackierung**
- **Sound-Paket**
Sound-System Harman-Kardon

Wir weisen darauf hin, dass die bereitgestellten Daten aus der DAT-Datenbank übernommen wurden. Für die Vollständigkeit und Richtigkeit kann keine Haftung übernommen werden.

Allgemeine Prüfung

Probefahrt:	Nicht durchgeführt Es wurde bei der Besichtigung des Fahrzeuges keine Probefahrt durchgeführt.
Unterbodenprüfung:	Nicht durchgeführt Eine Besichtigung der Fahrzeugunterseite wurde nicht durchgeführt.
Laufleistung plausibel:	Nicht prüfbar Nicht prüfbar
Hinweis:	
Hinweis (Verkehrssicherheit):	

Unfallschadenprüfung

Rep. Vorschäden / -höhe brutto:	Keine feststellbar Im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut konnten keine Vorschäden festgestellt werden.
Lackschichtendickenmessung:	Innerhalb der Toleranzen Am Fahrzeug wurde eine Lackschichtdickenmessung an der Karosserieaußenhaut durchgeführt. Die Messwerte lagen innerhalb der Toleranzen von Erstlackierungen. Hinweise, die auf einen instandgesetzten Unfallschaden oder auf durchgeführte Nachlackierungen hindeuten, waren nicht erkennbar.
Bestehender Unfallschaden:	Nicht festgestellt Am Fahrzeug wurden im Rahmen einer Sichtprüfung der Karosserieaußenhaut keine bestehenden Unfallschäden festgestellt (ausgenommen übliche Gebrauchsspuren).
Hinweis:	

Übersicht durchgeführte Zustandsprüfung

Klimaanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft	✓
Lichtanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden	✗
Bremsanlage:	Eingeschränkt geprüft	✓	Motorlauf:	Eingeschränkt geprüft	✓

Durchgeführte Technikprüfung

Klimaanlage:	Die Klimaanlage konnte bei der Besichtigung nur eingeschränkt geprüft werden.
Sitzheizung:	Eingeschränkt geprüft
Lichtanlage:	Die Lichtanlage konnte zum Besichtigungszeitpunkt nur eingeschränkt geprüft werden.
Sonnendach/ Verdeck:	Nicht vorhanden
Bremsanlage:	Die Bremsanlage wurde durch eine Inaugenscheinnahme geprüft.
Motorlauf:	Die Überprüfung des Motorlaufs war nur eingeschränkt möglich. Dabei wurden keine akustischen bzw. visuellen Auffälligkeiten festgestellt.
Hinweis:	*

Schaden

 Karosserie außen			
	Bauteil	Schaden	Rep.-Art
1.	Kotflügel Vorne - Links	Nachlackiert	Ohne Reparatur
2.	Felge Hinten - Rechts	Kratzer	Smart Repair

Eine Vorschadenprüfung erfolgt ausschließlich im Rahmen und der Möglichkeiten einer Inaugenscheinnahme und Lackschichtenmessung ohne eine Demontage von Bauteilen. Ein möglicher Vorschadenumfang ist unbekannt.

Wir weisen darauf hin, dass das Fahrzeug zusätzlich zu den im Bericht aufgeführten Beschädigungen alters- und lauleistungsbedingte Gebrauchsspuren aufweisen kann, wie sie im normalen Gebrauch unvermeidlich sind (kleine Beulen, Dellen, Kratzer).

Es wird zudem keine Haftung für einen Defekt und / oder verborgen gebliebene Schäden im Hinblick auf Elektronik und Mechanik übernommen, sowie für arglistige Täuschung und verschwiegene Mängel.

Bilddokumentation



Vorne links



Vorne rechts



Hinten rechts



Hinten links



Kofferraum



Innen




Kombiinstrument




Kilometerstand




Mittelkonsole



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Serviceheft/Nachweis



Service-Nachweis

Mit Abzeichnung bestätigt die verantwortliche Werkstatt, dass der Service nach Herstellerangabe durchgeführt wurde.

Service-Nachweis #4	Seiten 6/11, 2/15
Seit Stand	60.455
Reparatur-Auftragnummer	194709
Durchgeführte Werkstat	2372
Durchgeführter Service	60 km 48 Monate
Leistungen durchgeführt	ja nein
Ölwechsel mit Filter	☒ ☐
Brakeflüssigkeit	☒ ☐
Kühlliquide	☒ ☐
Zahnöl mit Sperse	☒ ☐
Werkstattheft	

Autohaus Möller GmbH
Pöschelstraße 3 | 89387 Straß
Tel. 09381 22710 | Fax 0938 221 000

Be nächster Service-Intervall
Datum 11/18/16 oder bei 75000 km Stand

Werkstattheft

Karosserie-Inspektionsprotokoll (nur bei Reparatur oder Schaden)

Durchgeführt ☒ ja ☐ nein

Schadenstellen
1. Lack 2. Kratzer
3. Delle 4. Karosserieschädigung
5. Korrosionsschutzschädigung

Bemerkung

Beschädigung besteht ☐ ja ☒ nein

Sonstiges



Motorraum



Felgen



Bereifung



Bereifung



Bereifung



Bereifung



1. Kotflügel Vorne - Links
Nachlackiert - Ohne Reparatur



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair



2. Felge Hinten - Rechts
Kratzer - Smart Repair